

VEDLEGG C3.2 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 1: Oversiktsbilde fra Krekling stasjon



Bilde 2: Landkar, akse 1



Bilde 3: Landkar, akse 5



Bilde 4: Terskel, akse 1



Bilde 5: Hovedbjelke, brudekke



Bilde 6: Hovedbjelke, brudekke mm



Bilde 7: Pilar



Bilde 8: Slitelag, rekkverk akse 1



Bilde 9: Slitelag, rekkverk akse 5



Bilde 10: Slitelag, fuge



Bilde 11: Fuge



Bilde 12: Kantdrager



Bilde 13: Rekkverk (Skader i overflate, korrosjon mm)



Bilde 14: Rekkverk (Skader i overflate, korrosjon mm)



Bilde 15: Rekkverk (Skader i overflate, korrosjon mm)

