

BILDE DOKUMENTASJON
Ryvingen fyr - UTHUS



Bilde 1. Noe skifer takstein har blitt blåst av. Bilde fasade mot nordøst.



Bilde 2. Noe skifer takstein har blitt blåst av og et stykke pannebord mangler. Fasade bilde mot sørvest.



Bilde 3. Nærmere bilde av skaden, manglende pannebord og takrenne, fasade mot sørvest.



Stor sprek i mønepanne og
mønebjelke

Bilde 4. Noe skifer takstein har blitt blåst av.



Bilde 5. Bilde av skade på himlingen.



Bilde 6. Bilde av skade på himlingen, annen vinkel.



Bilde 7. Bilde av lekkasjen like under sprukket mønepanne og mønebjelke. Lekkasken blir forverret ved mye vind med ugunstig vindretning.



Bilde 8. Nærmere bilde av sprukket mønepanne og mønebjelke. Stor sprekk i mønebjelke.



Bilde 9. Nærmere bilde av sprukket mønepanne og mønebjelke.



Bilde 10. Bilde av eksisterende takstein.
Det finnes en del takstein som er lagret i kjelleren i hovedboligen.



Bilde 11. Vinter i 2010, det snødde inn i loftet som tyder på at taket ikke er tett.



Bilde 12. Samme vinteren, snø under taket.

Gjenåpning av blendet vindu på loftet for etablering av rømningsutgang.



Bilde 13 Fasade sørøst



Bilde 14. Bilde tatt fra innsiden på loftet, blendet åpning. målet på utsp. ca. 77x117cm.