

PROSJEKT: Ytterøyane fyrstasjon – Renovering av Lyktehus og bolighus 2021

SAK: Bilder fra Stedet



Bilde nr 1 – Ytterøyane fyrstasjon - Sørøst



Bilde nr 2 – Bolig - sør



Bilde nr 3 – Vest



Bilde nr 4 – Vestre del av søndre fasade



Bilde nr 5 – Østre del av søndre fasade



Bilde nr 6 – Vestre del av nordre fasade



Bilde nr 7 – Østre del av nordre fasade



Bilde nr 8 – Innvendig bilde i bolig-tatt 2017



Bilde nr 9 – Innvendig bilde loft i bolig-tatt 2017



Bilde nr 10 – Innvendig i bolig-nytt vindu



Bilde nr 11- Innvendig i bolig – Råteskade over vindu



Bilde nr 12 – Innvendig i Lyktehus



Bilde nr 13 – Innvendig i lyktehus



Bilde nr 14-Innvendig i lyktehus



Bilde nr 15 – Innvendig i lyktehus



Bilde nr 16-Innvendig i lyktehus




Bilde nr 17-Innvendig i lyktehus



Bilde nr 18-Innvendig i lyktehus – innv tak.



Bilde nr 19-Orienteringsbilde fra naust-tatt 2017



Bilde nr 20-Orienteringsbilde fra naust-tatt 2017



Bilde nr 21-Orienteringsbilde –gangveg til fyret-tatt 2012