

Bilde dokumentasjon

FYRBOLIG



Fyrbolig fasade mot øst.



Denne delen av takrenne er ny og skal spares og brukes på samme plassen.



Fyrbolig fasade mot vest.



Fyrbolig fasade mot syd.

NAUST ved landing / brygga



Naust fasade mot sydvest. Taket er kledd med eternitt bølgeplater.




Naust fasade mot nordøst. Taket er kledd med skifer takstein.



Naust fasade mot sydøst.



Naust fasade mot vest.



Det er en del skadet kledningsbord på veggen.