

VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 1: Oversiktsbilde sett fra oppstrøms



Bilde 2: Oversiktsbilde sett over brua



Bilde 3: Landkar vest




Bilde 4: Landkar vest – Noe utrasing ved kant vinge/støttemur



Bilde 5: Landkar øst



Bilde 6: Landkar øst



Bilde 7: Hovedbjelker, korrosjon



Bilde 8: Hovedbjelker, korrosjon i overflens og instøpningsoner



Bilde 9: Brudekke, avskallinger og blottlagt armering punktvis



Bilde 10: Slitelag – Hull og ujevnheter



Bilde 11: Rekkverk – Brudd



Bilde 12: Rekkverk – Brudd og skader i betong mange steder

