

Venastul - takarbeider
Byggherre: Norges Bank
Fotovedlegg - beskrivelse

Foto	Beskrivelse
 Foto nr. 1	Takhatt type 1.
 Foto nr. 2	Takhatt type 2.



Foto nr. 3

Takhatt type 3.



Foto nr. 4

Takhatt type 4.



Foto nr. 5

Takhatt type 5.



Foto nr. 6

Inntekking soil




Foto nr. 7

Typisk lynvern.



Foto 8

Loftsrom



Foto 9

Loftsrom med tekniske installasjoner.



Foto 10.

Innside raft med
luftespalte