

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Synne Marken**

Dato: **02.05.2022 13:34**

Avdeling: **Montører**

## 1 Mast

- OK  
 Ikke ok

## 2 Mast ikke ok

- Hakkespett hull  
 Råteskade  
 Skjev  
 Ikke klatrefri sone

Kommentar: 4 hh gruver i VF  
Ikke utkobling



## 3 Toppchette

- OK  
 Ikke ok

## 4 Travers

- Ok  
 Ikke ok

## 6 Isolator

- OK  
 Ikke ok

## 8 Linje

- Ok  
 Ikke ok

**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger****20 Anbefalt borrepøving**

Beskriv høyde på mast og i hvilket bein det skal borres.

**21 Utkobling for å utføre borreprøvingen** Ja Nei

Dato: 21.06.2022 kl. 12.18.37

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Synne Marken**

Dato: **02.05.2022 13:43**

Avdeling: **Montører**

## 1 Mast

- OK  
 Ikke ok

## 3 Toppchette

- OK  
 Ikke ok

## 4 Travers

- Ok  
 Ikke ok

## 6 Isolator

- OK  
 Ikke ok

## 8 Linje

- Ok  
 Ikke ok

## 10 Linjetrase

- Ok  
 Ikke ok

## 12 Jording

- OK  
 Ikke ok

## 14 Mastefundament

- OK  
 Ikke ok

## 16 Bardun

- Ok  
 Ikke ok

## 18 Mangler nr på mast

## 19 Hs skilt manger

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Synne Marken**

Dato: **02.05.2022 13:44**

Avdeling: **Montører**

## 1 Mast

- OK  
 Ikke ok

## 2 Mast ikke ok

- Hakkespett hull  
 Råteskade  
 Skjev  
 Ikke klatrefri sone

Kommentar: 3 hull i venstre bein. Toppen av mast. Utkobling.



## 3 Toppette

- OK  
 Ikke ok

## 4 Travers

- Ok  
 Ikke ok

## 6 Isolator

- OK  
 Ikke ok

## 8 Linje

- Ok  
 Ikke ok

**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger****20 Anbefalt borrepøving**

Beskriv høyde på mast og i hvilket bein det skal borres.

**21 Utkobling for å utføre borreprøvingen** Ja Nei

Dato: 21.06.2022 kl. 12.20.47

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Synne Marken**

Dato: **02.05.2022 13:47**

Avdeling: **Montører**

## 1 Mast

- OK
- Ikke ok

## 2 Mast ikke ok

- Hakkespett hull
- Råteskade
- Skjev
- Ikke klatrefri sone

Kommentar: Både nye og gamle hull i HF. Ikke utkobling



**3 Toppette** OK Ikke ok**4 Travers** Ok Ikke ok**6 Isolator** OK Ikke ok**8 Linje** Ok Ikke ok**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger****20 Anbefalt borrepøving**

Beskriv høyde på mast og i hvilket bein det skal borres.

**21 Utkobling for å utføre borreprøvingen** Ja Nei

Dato: 21.06.2022 kl. 12.21.29

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Synne Marken**

Dato: **02.05.2022 13:49**

Avdeling: **Montører**

## 1 Mast

- OK  
 Ikke ok

## 2 Mast ikke ok

- Hakkespett hull  
 Råteskade  
 Skjev  
 Ikke klatrefri sone

Kommentar: Et lite hull i hver stolpe ved nederste travers.



## 3 Toppette

- OK  
 Ikke ok

## 4 Travers

- Ok  
 Ikke ok

## 6 Isolator

- OK  
 Ikke ok

## 8 Linje

- Ok  
 Ikke ok



**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger****20 Anbefalt borrepøving**

Beskriv høyde på mast og i hvilket bein det skal borres.

**21 Utkobling for å utføre borreprøvingen** Ja Nei

Dato: 21.06.2022 kl. 12.23.28


Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**Ansvarlig: **Synne Marken**Dato: **02.05.2022 13:51**Avdeling: **Montører****1 Mast**

- OK
- Ikke ok

**2 Mast ikke ok**

- Hakkespett hull
- Råteskade
- Skjev
- Ikke klatrefri sone

Kommentar: 6 hull i venstre stolpe. Et nytt. Utkobling

**3 Toppette**

- OK
- Ikke ok

**4 Travers**

- Ok
- Ikke ok

**6 Isolator**

- OK
- Ikke ok

**8 Linje**

- Ok
- Ikke ok

#### 10 Linjetrase

- Ok  
 Ikke ok

#### 11 Linjetrase ikke ok

- Sideskog  
 Skog innenfor ryddebelte

Kommentar: Et rotveltet tre ligger inntil masten



#### 12 Jording

- OK  
 Ikke ok

#### 14 Mastefundament

- OK  
 Ikke ok

#### 16 Bardun

- Ok  
 Ikke ok

#### 18 Mangler nr på mast

#### 19 Hs skilt manger

#### 20 Anbefalt borrepøving

Beskriv høyde på mast og i hvilket bein det skal borres.

#### 21 Utkobling for å utføre borreprøvingen

- Ja  
 Nei


Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**Ansvarlig: **Synne Marken**Dato: **02.05.2022 13:54**Avdeling: **Montører****1 Mast**

- OK
- Ikke ok

**2 Mast ikke ok**

- Hakkespett hull
- Råteskade
- Skjev
- Ikke klatrefri sone

Kommentar: Et hull. Venstre bein. Rett under travers.

**3 Toppchette**

- OK
- Ikke ok

**4 Travers**

- Ok
- Ikke ok

**6 Isolator**

- OK
- Ikke ok

**8 Linje**

- Ok
- Ikke ok

**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger****20 Anbefalt borrepøving**

Beskriv høyde på mast og i hvilket bein det skal borres.

**21 Utkobling for å utføre borreprøvingen** Ja Nei

Dato: 21.06.2022 kl. 12.46.04

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Kristoffer Skjerve**

Dato: **02.05.2022 08:31**

Avdeling: **Montører**

## 1 Mast

OK

Ikke ok

Kommentar: Lite hakkespettreife i Høgre bein, 50cm over nederste travers. Utslitt hsp skilt.



## 3 Toppchette

OK

Ikke ok

## 4 Travers

Ok

Ikke ok

**6 Isolator** OK Ikke ok**8 Linje** Ok Ikke ok**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger**

Dato: 21.06.2022 kl. 14.04.22

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Kristoffer Skjerve**

Dato: **02.05.2022 10:21**

Avdeling: **Montører**

## 1 Mast

OK

Ikke ok

Kommentar: Utslitt hsp skilt.



## 3 Toppette

OK

Ikke ok

## 4 Travers

Ok

Ikke ok



**6 Isolator** OK Ikke ok**8 Linje** Ok Ikke ok**10 Linjetrase** Ok Ikke ok

Kommentar: Knust isolatorglass ved mastepunkt.

**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger**

# Befaring L29 M10

Direktekobling: <https://bkk.landax.no/survey/results/edit/399>

BKK  
Postboks 7050  
5020 BERGEN



Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Kristoffer Skjerve**

Dato: **02.05.2022 10:40**

Avdeling: **Montører**

## 1 Mast

OK

Ikke ok

## 3 Toppette

OK

Ikke ok

## 4 Travers

Ok

Ikke ok

## 6 Isolator

OK

Ikke ok

## 8 Linje

Ok

Ikke ok

## 10 Linjetrase

Ok

Ikke ok



## 12 Jording

OK

Ikke ok

## 14 Mastefundament

OK

Ikke ok

## 16 Bardun

Ok

Ikke ok

**18 Mangler nr på mast**



**19 Hs skilt manger**

Mangler hsp skilt

*Dato: 21.06.2022 kl. 14.06.47*

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Kristoffer Skjerve**

Registrert dato: **02.05.2022 10:49**

Avdeling: **Montører**

## 1 Mast

- OK  
 Ikke ok

## 2 Mast ikke ok

- Hakkespett hull  
 Råteskade  
 Skjev  
 Ikke klatrefri sone

Kommentar: Hakkespetthull i HB, 8m over bakken. Litt sopp i VF, ingen problem.



## 3 Toppette

- OK  
 Ikke ok

## 4 Travers

- Ok  
 Ikke ok

## 6 Isolator

- OK  
 Ikke ok

## 8 Linje

- Ok  
 Ikke ok

## 10 Linjetrase

Ok

Ikke ok

Kommentar: Furu vil vokse seg opp i linja, men først om eit par år. Ved den anledning bør mastepunktet ryddes for kratt og skog.



## 12 Jording

OK

Ikke ok

## 14 Mastefundament

OK

Ikke ok

## 16 Bardun

Ok

Ikke ok

## 18 Mangler nr på mast

## 19 Hs skilt manger

**20 Anbefalt borrepøving**

Beskriv høyde på mast og i hvilket bein det skal borres.

**21 Utkobling for å utføre borreprøvingen**

Ja

Nei

Dato: 21.06.2022 kl. 14.09.57

# Befaring L29 M12

Direktekobling: <https://bkk.landax.no/survey/results/edit/407>

BKK  
Postboks 7050  
5020 BERGEN



Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Kristoffer Skjerve**

Registrert dato: **02.05.2022 11:23**

Avdeling: **Montører**

## 1 Mast

OK

Ikke ok

## 3 Toppette

OK

Ikke ok

## 4 Travers

Ok

Ikke ok

## 6 Isolator

OK

Ikke ok

## 8 Linje

Ok

Ikke ok



## 10 Linjetrase

Ok

Ikke ok

Kommentar: Bør rydde sideskog mot pluss og minus linjereining. Arbeid nær ved om det takast i år. Bruk av tirfor eller jekk( eller anna) for å tvinge treet i rett retning. Ta med greinsag.



### 11 Linetrase ikke ok

Sideskog

Skog innenfor ryddebelte

Kommentar: Sideskog på grensa av ryddebelte bør takast før det er nødvendig med utkobling.



### 12 Jording

OK

Ikke ok

### 14 Mastefundament

OK

Ikke ok

### 16 Bardun

Ok

Ikke ok

### 18 Mangler nr på mast

## 19 Hs skilt manger

To skilt på et bein. Det eine er utslitt og kan erstattast med eit nytt på det andre mastebeinet som ikkje har merking.



Dato: 21.06.2022 kl. 14.14.00

# Befaring L29 M13

Direktekobling: <https://bkk.landax.no/survey/results/edit/405>

BKK  
Postboks 7050  
5020 BERGEN



Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Kristoffer Skjerve**

Dato: **02.05.2022 11:04**

Avdeling: **Montører**

<b>1 Mast</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>3 Toppette</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>4 Travers</b>
<input checked="" type="radio"/> Ok <input type="radio"/> Ikke ok
<b>6 Isolator</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>8 Linje</b>
<input checked="" type="radio"/> Ok <input type="radio"/> Ikke ok
<b>10 Linjetrase</b>
<input checked="" type="radio"/> Ok <input type="radio"/> Ikke ok
<b>12 Jording</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>14 Mastefundament</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>16 Bardun</b>
<input checked="" type="radio"/> Ok <input type="radio"/> Ikke ok
<b>18 Mangler nr på mast</b>

19 Hs skilt manger

Mangler 2 stk hsp skilt



Dato: 21.06.2022 kl. 14.17.28

# Befaring Linje-maste Nr:L-29-M14

Direktekobling: <https://bkk.landax.no/survey/results/edit/413>

BKK  
Postboks 7050  
5020 BERGEN



Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Jahn Erik GjØen**

Registrert dato: **02.05.2022 11:19**

Avdeling: **MontØrer**

<b>1 Mast</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>3 Toppchette</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>4 Travers</b>
<input checked="" type="radio"/> Ok <input type="radio"/> Ikke ok
<b>6 Isolator</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>8 Linje</b>
<input checked="" type="radio"/> Ok <input type="radio"/> Ikke ok
<b>10 Linjetrase</b>
<input checked="" type="radio"/> Ok <input type="radio"/> Ikke ok
<b>12 Jording</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>14 Mastefundament</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>16 Bardun</b>
<input checked="" type="radio"/> Ok <input type="radio"/> Ikke ok
<b>18 Mangler nr på mast</b>

## 19 Hs skilt manger

Eit hs skilt på mast



Dato: 21.06.2022 kl. 14.19.01

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Jahn Erik GjØen**

Dato: **02.05.2022 11:58**

Avdeling: **MontØrer**

## 1 Mast

OK

Ikke ok

Kommentar: Mose i mast(venstre bein), men ingen problem



## 3 Toppchette

OK

Ikke ok

## 4 Travers

Ok

Ikke ok

## 6 Isolator

OK

Ikke ok

## 8 Linje

Ok

Ikke ok

## 10 Linjetrase

Ok

Ikke ok

## 12 Jording

OK

Ikke ok



**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger**

Dato: 21.06.2022 kl. 14.20.31

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Kristoffer Skjerve**

Registrert dato: **02.05.2022 12:13**

Avdeling: **Montører**

## 1 Mast

OK

Ikke ok

## 2 Mast ikke ok

Hakkespett hull

Råteskade

Skjev

Ikke klatrefri sone

Kommentar: Det er mykje fukt og sopp i toppen av mastene. Bør råtekontrollere begge mastebeina mellom traversene.



**3 Toppette** OK Ikke ok**4 Travers** Ok Ikke ok**6 Isolator** OK Ikke ok**8 Linje** Ok Ikke ok**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger**

## 20 Anbefalt borrepøving

Beskriv høyde på mast og i hvilket bein det skal borres.

Høgde på mast er 14m. Borreprøve begge mastebein mellom traversene.



## 21 Utkobling for å utføre borreprøvingen

Ja

Nei

Dato: 21.06.2022 kl. 14.22.42

# Befaring Linje-maste Nr:L-29-M17

Direktekobling: <https://bkk.landax.no/survey/results/edit/421>

BKK  
Postboks 7050  
5020 BERGEN



Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Jahn Erik GjØen**

Dato: **02.05.2022 12:34**

Avdeling: **MontØrer**

## 1 Mast

- OK  
 Ikke ok

## 3 Toppchette

- OK  
 Ikke ok

## 4 Travers

- Ok  
 Ikke ok

## 6 Isolator

- OK  
 Ikke ok

## 8 Linje

- Ok  
 Ikke ok

## 10 Linjetrase

- Ok  
 Ikke ok

## 12 Jording

- OK  
 Ikke ok

## 14 Mastefundament

- OK  
 Ikke ok

## 16 Bardun

- Ok  
 Ikke ok

**18 Mangler nr på mast**



**19 Hs skilt manger**

Dato: 21.06.2022 kl. 14.24.13

# Befaring L29 M18

Direktekobling: <https://bkk.landax.no/survey/results/edit/420>

BKK  
Postboks 7050  
5020 BERGEN



Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**

Ansvarlig: **Kristoffer Skjerve**

Dato: **02.05.2022 12:28**

Avdeling: **Montører**

## 1 Mast

- OK  
 Ikke ok

## 3 Toppette

- OK  
 Ikke ok

## 4 Travers

- Ok  
 Ikke ok

## 6 Isolator

- OK  
 Ikke ok

## 8 Linje

- Ok  
 Ikke ok

## 10 Linjetrase

- Ok  
 Ikke ok

## 12 Jording

- OK  
 Ikke ok

## 14 Mastefundament

- OK  
 Ikke ok

## 16 Bardun

- Ok  
 Ikke ok

## 18 Mangler nr på mast

## 19 Hs skilt manger

Dato: 21.06.2022 kl. 14.25.21

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**Ansvarlig: **Synne Marken**Registrert dato: **02.05.2022 14:10**Avdeling: **Montører****1 Mast** OK Ikke ok**3 Toppchette** OK Ikke ok**4 Travers** Ok Ikke ok**6 Isolator** OK Ikke ok**8 Linje** Ok Ikke ok**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**11 Linetrase ikke ok** Sideskog Skog innenfor ryddebelte

Kommentar: Høyre side mot pluss.





**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger**

Dato: 21.06.2022 kl. 14.27.27

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**Ansvarlig: **Synne Marken**Dato: **02.05.2022 14:07**Avdeling: **Montører****1 Mast**

- OK
- Ikke ok

**2 Mast ikke ok**

- Hakkespett hull
- Råteskade
- Skjev
- Ikke klatrefri sone

Kommentar: 4 hull i høyre bein. 1 nytt. Utkobling.

**3 Toppchette**

- OK
- Ikke ok

**4 Travers**

- Ok
- Ikke ok

**6 Isolator**

- OK
- Ikke ok

**8 Linje**

- Ok
- Ikke ok

**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger****20 Anbefalt borrepøving**

Beskriv høyde på mast og i hvilket bein det skal borres.

**21 Utkobling for å utføre borreprøvingen** Ja Nei

Dato: 21.06.2022 kl. 14.29.13

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**Ansvarlig: **Synne Marken**Dato: **02.05.2022 14:06**Avdeling: **Montører****1 Mast**

- OK
- Ikke ok

**2 Mast ikke ok**

- Hakkespett hull
- Råteskade
- Skjev
- Ikke klatrefri sone

Kommentar: Tre hull i VF. Utkobling.

**3 Toppchette**

- OK
- Ikke ok

**4 Travers**

- Ok
- Ikke ok

**6 Isolator**

- OK
- Ikke ok

**8 Linje**

- Ok
- Ikke ok

**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger****20 Anbefalt borrepøving**

Beskriv høyde på mast og i hvilket bein det skal borres.

**21 Utkobling for å utføre borreprøvingen** Ja Nei

Dato: 21.06.2022 kl. 14.30.41

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**Ansvarlig: **Synne Marken**Dato: **02.05.2022 14:05**Avdeling: **Montører****1 Mast** OK Ikke ok**3 Toppchette** OK Ikke ok**4 Travers** Ok Ikke ok**6 Isolator** OK Ikke ok**8 Linje** Ok Ikke ok**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger**

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**Ansvarlig: **Synne Marken**Dato: **02.05.2022 14:02**Avdeling: **Montører****1 Mast**

- OK
- Ikke ok

**2 Mast ikke ok**

- Hakkespett hull
- Råteskade
- Skjev
- Ikke klatrefri sone

Kommentar: 5 hull i VB. Ikke utkobling.

**3 Toppchette**

- OK
- Ikke ok

**4 Travers**

- Ok
- Ikke ok

**6 Isolator**

- OK
- Ikke ok

**8 Linje**

- Ok
- Ikke ok

**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger****20 Anbefalt borrepøving**

Beskriv høyde på mast og i hvilket bein det skal borres.

**21 Utkobling for å utføre borreprøvingen** Ja Nei

Dato: 21.06.2022 kl. 14.34.11



Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**Ansvarlig: **Synne Marken**Dato: **02.05.2022 13:59**Avdeling: **Montører****1 Mast**

- OK
- Ikke ok

**2 Mast ikke ok**

- Hakkespett hull
- Råteskade
- Skjev
- Ikke klatrefri sone

Kommentar: Hull i alle tre master fra venstre. Utkobling.

**3 Toppette**

- OK
- Ikke ok

**4 Travers**

- Ok
- Ikke ok

**6 Isolator**

- OK
- Ikke ok

**8 Linje**

- Ok
- Ikke ok

**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger****20 Anbefalt borrepøving**

Beskriv høyde på mast og i hvilket bein det skal borres.

Borrepøving er utført

**21 Utkobling for å utføre borrepøvingen** Ja Nei

Dato: 21.06.2022 kl. 14.36.48

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**Ansvarlig: **Synne Marken**Registrert dato: **02.05.2022 13:57**Avdeling: **Montører****1 Mast** OK Ikke ok**3 Toppchette** OK Ikke ok**4 Travers** Ok Ikke ok**6 Isolator** OK Ikke ok**8 Linje** Ok Ikke ok**10 Linjetrase** Ok Ikke ok**12 Jording** OK Ikke ok**14 Mastefundament** OK Ikke ok**16 Bardun** Ok Ikke ok**18 Mangler nr på mast****19 Hs skilt manger**

Sjekkliste: **Befaring Linje-maste Nr:**Ansvarlig: **Synne Marken**Dato: **02.05.2022 13:56**Avdeling: **Montører**

<b>1 Mast</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>3 Toppchette</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>4 Travers</b>
<input checked="" type="radio"/> Ok <input type="radio"/> Ikke ok
<b>6 Isolator</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>8 Linje</b>
<input checked="" type="radio"/> Ok <input type="radio"/> Ikke ok
<b>10 Linjetrase</b>
<input checked="" type="radio"/> Ok <input type="radio"/> Ikke ok
<b>12 Jording</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>14 Mastefundament</b>
<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> Ikke ok
<b>16 Bardun</b>
<input checked="" type="radio"/> Ok <input type="radio"/> Ikke ok
<b>18 Mangler nr på mast</b>
<b>19 Hs skilt manger</b>