

Strekkinspeksjon - 30.06.2021 - 1254

Dato 30.06.2021	Kamera	Avrenning	Ledningsidentitet 1254	No 32
Prosjektnavn Båsno_Vest_Ferdig	Lagringsmedia Flyttbar disk	Inspeksjonsbil Mercedes Sprinter kamerabil	Operatør Tom Leirvik	Skadepoeng 0

By/Sted Mo i Rana	Oppstrøms Kum 1016	Rørlengde [mm] 1 000
Gate/Vei Gamle Nesnaveien	Opp. kum type	Seksjon lengde [m] 54,08
Overlate forhold	Nedstrøms Kum 1049	Inspisert lengde [m] 0,00
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår
Profil sirkulært 225mm	Inspeksjonsformål Andre, se anmerkingsfelt	
Ledningstype Avløp felles	Inspeksjonsmetode Rørinspeksjon med videokamera	
Type foring:	Inspeksjons retning Medstrøms	
Foringsmateriale:	Rengjøring Rengjort	
Materiale Betong	Anmerkning Planmessig vedlikeholdsplan	

1:398	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad	Vann
1016	0.00	ANM	Anmerkning / Kum 1016 er overfylt, dette gjelder også kum 1049. Ingen plass og filme strekk.			0,00	0 %

