

Strekkinspeksjon - 07.07.2021 - 1348

Dato 07.07.2021	Kamera	Avrenning	Ledningsidentitet 1348	No 14
Prosjektnavn Båsmo_Vest_Ferdig	Lagringsmedia Flyttbar disk	Inspeksjonsbil Mercedes Sprinter kamerabil	Operatør SLZ	Skadepoeng 0

By/Sted Mo i Rana	Oppstrøms Kum 1049	Rørlengde [mm] 1 000
Gate/Vei Gamle Nesnaveien	Opp. kum type	Seksjon lengde [m] 88,01
Overlate forhold	Nedstrøms Kum 1119	Inspisert lengde [m] 0,00
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår
Profil sirkulært 225mm	Inspeksjonsformål Andre, se anmerkingsfelt	
Ledningstype Avløp felles	Inspeksjonsmetode Rørinspeksjon med videokamera	
Type foring:	Inspeksjons retning Ukjent	
Foringsmateriale:	Rengjøring Rengjort	
Materiale Betong	Anmerkning Planmessig vedlikeholdsplan	

1:648	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad	Vann
1119	0.00	ANM	Anmerkning / Kum 1049 og 1119 er overfylt. Får ikke filmet strekk.			0,00	0 %

