

Hønefoss skole – bilder fra tak

	<p>Situasjonsplan Hønefoss skole;</p> <ul style="list-style-type: none">HeissjaktTårnBygningsdel «Øst»Bygningsdel «Sør»Lavt tak over trapp til kjellerLuftelyreLavt tak over teknisk rom/lager?Utstikk trapperomGymsalbygg/voksenopplæring (berøres ikke av arbeidene)
	<p>Bygningsdel «sør» - vestside; Bildet viser at skifer mangler og råtne sløyfer og lekter.</p>
	<p>Bygningsdel «sør» - vestside; Oversiktsbilde takflate.</p>



Bygningsdel «sør» - vestside;
Bildet vider overgang tak, platebeslått vegg
og beslag på utstikk mellom 2.etg og 3.etg.



Bygningsdel sør – vestsiden;
Puss har løsnet fra takutstikk mellom 2.etg
og 3.etg.



Bygningsdel sør – vestsiden;
Puss har løsnet fra takutstikk mellom 2.etg
og 3.etg



Bygningsdel «sør» - vestside;
Bildet viser innvendig hjørne med taknedløp som går inn i bygget.
Det er en veggventil ved siden av taknedløpet.
Merk at deler av 3.etg er kledd med skifer og resterende platebeslått.



Bygningsdel «øst» - sør/østside;
På denne bygningsdelen er det utvendig taknedløp.
Bildet viser også at sørsiden er platebeslått, mens gavleveggen er kledd med skifer.



Oversiktsbilde;
Merk detaljer rundt klokketårn, beslag, nedløp etc.



Bygningsdel «sør»;
Merk at takutstikk over trapperom ligger lavere enn hovedtak.



Bygningsdel «sør» - vestside;
Vi ser blant annet at taket over heissjakt.



Bygningsdel «øst» - sørside;
Se beslag og utvendige persienner.



Bygningsdel «sør»
Detaljer på beslag mellom 2.etg og 3.etg.



Bygningsdel «sør» - innvendig hjørne på
vestside.



Bygningsdel «sør» - vestside
Tak over inngang til heis.



Bygningsdel «sør» - vestside
Skifer på 3.etg ved siden av heissjakt.



Utvendig hjørne (overgang bygningsdel øst og sør) på vestsiden av bygget;



Lavt tak over trapp til kjeller



Lavt tak over lager/teknisk rom.