

MILJØKARTLEGGING

567 BREIVIKLIA FASADEREHABILITERING BYGG
H,M,L OG HYBELBYGG

Dato: 09.09.2014

Oppdragsgiver

Statsbygg Nord

Oppdragsnummer

14076



Miljøkartleggingsrapport

Oppdrag:

576 Breiviklia Fasaderehabilitering bygg H,M,L og Hybelbygg

Oppdragsgiver:

Statsbygg Nord

Omfatter:

Miljøkartlegging av fasader bygg H, M, L og hybelbygg.

Kristiansand (Dato)

for

Dagfin Skaar AS

Kontrollert av

Øyvind Skaar

Tor Egil Indahl

Revisjon: A_12.12.2014

Sammendrag:

Dagfin Skaar AS har fått i oppdrag for Statsbygg Nord å utføre en miljøkartlegging av fasader på bygg H,M,L og hybelbygg i forbindelse med prosjekteringen av fasaderehabilitering.

Hensikten med miljøkartleggingen er å avdekke forekomsten av miljøfarlig avfall i bygningsmaterialer som blir berørt av prosjektet. Kartleggingen er utført ved visuell gjennomgang av fasadene, uttak av diverse materialer for prøvetaking i laboratorium samt innhenting av informasjon og tidligere rapporter av bygningsmassen.

Under befaring ble det registrert følgende materialer som kan inneholde eller inneholder helse- og miljøfarlige materialer.

- PCB-Holdige isolerglass (Påvist)
- Puss på betongoverflater
- Fugemaske
- EPS/ Isopor.

Murpuss, fugemaske og isopor sendes inn for analyse.

Saneringen må utføres i henhold til gjeldende regelverk. Alt avfall må håndteres iht. til beskrivelse og leveres til godkjent mottak. Det bemerkes spesielt at PCB holdige vinduer må håndteres varsomt, demonteres hele og lagres stående for å unngå brekkasje.

Det er ikke påvist asbestholdige bygningsmaterialer. Det er foretatt prøvetaking av platekledningen på bygg L på et tidligere tidspunkt. Prøveresultater er vedlagt denne rapporten.

Før arbeidene med fasaderehabiliteringen starter skal entreprenøren utarbeide avfallsplan. Avfallsplanen skal oppbevares på byggeplass og hele tiden holdes oppdatert. Når arbeidene er ferdigstilt skal det utarbeides sluttrapport for avfallet med vedlagte kvitteringen for levert avfall til godkjent mottak. Avfallsplan med sluttrapport skal oversendes ansvarlig søker før innsending av søknad om ferdigattest.

Innholdsfortegnelse

<i>Sammendrag</i>	3
1. Innledning	5
1.1 Formål.....	5
1.2 Befaring	5
1.3 Informasjon om bygningsmassen.....	5
1.4 Tidligere kartlegginger.....	6
1.5 Registreringer og prøver.....	6
2. Kartlegging av bygningsmateriell.	6
2.1 Generelt.....	6
2.2 Asbestholdig avfall.	7
2.3 Isolerglassruter.....	7
2.4 Kvikksølv-Hg.....	7
2.5 Betong, puss, maling	7
2.6 Bly-PB.....	7
2.7 Brommerte flammehemmere.	7
2.8 Polyaromatiske hydrokarbonater-PAH	8
2.9 Impregnert trevirke.	8
2.10 Flytende olje og kjemikalier.	8
2.11 Gulvbelegg.....	8
2.12 Miljøfarlige gasser-KFK mfl.....	8
2.13 Elektronisk avfall- EE avfall	8
2.14 Radioaktive forbindelser	8
2.15 Annet avfall.....	8
3. Bilder.....	9
4. vedlegg.....	16

Ø Sjølystveien 27, 4610 Kristiansand Ø Tlf. 38 14 45 25 Ø Fax 38 14 45 29 Ø E-post post@dagfinskaar.no Ø www.dagfinskaar.no Ø

1. Innledning

1.1 Formål

Formålet med miljøkartleggingen er å avdekke eventuelle forekomster av miljøfarlig forekomster i bygningsmaterialene som omfattes av fasaderehabiliteringsprosjektet.

1.2 Befaring

Befaringen ble foretatt 02.09.2014. Tilstede på befaringen var Tor Egil Indahl og Øyvind Skaar.

1.3

Informasjon om bygningsmassen

Bygg H.

Byggeår: Ukjent

Bygget er i 4 etasjer. Sokkeletasje i pusset betong og resterende fasader i malte korrugerte stålplater. Det er et tilbygg i 2 etasjer i østre del med fasader i pusset og malt betong.

Bygg vist på bilde 1-3

Bygg M.

Byggeår: Ukjent

Bygget har samme fasadeuttrykk som bygg H med sokkeletasje i pusset betong og 2. etasje med fasader i malte korrugerte plater. Bygget er i 2 etasjer.

Bygg vist på bilde 4-6

Bygg L.

Byggeår: 1974?

Bygget er i 2 etasjer. Fasader er i platekledning med en «singel»struktur. Det er også et mellombygg» tube» mellom bygg M og L som har samme fasadeplater som bygg L.

Bygg vist på bilde 7-10

Hybelbygg.

Byggeår: ca. 1972

Bygget er i 3 etasjer + kjeller. Fasadene består i malte korrugerte stålplater. Kjelleretasjen er i pusset betong.

Bygg vist på bilde 11-13

Ø Sjølystveien 27, 4610 Kristiansand Ø Tlf. 38 14 45 25 Ø Fax 38 14 45 29 Ø E-post post@dagfinskaar.no Ø www.dagfinskaar.no Ø

1.4 Tidlige kartlegginger.

Det er utført prøver av platekledningen på bygg L i 2013. Det ble da påvist at platekledningen ikke inneholder asbest.

Rapport av prøver fra Molab er vedlagt i vedlegg nr.

Vinduer i bygg L, H og hybelbygg er gjennomgått tidligere og det er da påvist PCB i isolerglass.
Disse vinduene er merket.

1.5 Registreringer og prøver.

Kartleggingen ble utført som en visuell kontroll og besiktigelse av fasadene. Vinduer ble kontrollert ved at man leser ut produksjonsår og produsent der dette er mulig. Isolerglassruter produsert i tidsrommet 1960-1980 kan inneholde PCB.

Det er blitt tatt prøver av forskjellige bygningsdeler. Disse prøvene sendes inn til laboratorium for analyse.

Tabell 1- Prøvetaking.

Prøve nr.	Lokalisering	Objekt	Materiale	Analysert for	Resultat
1	Bygg H- betongsokkel	Grunnmur	Murpuss	PCB	*0,02 mg/kg
2	Bygg-H	Grunnmur	Murpuss malt	PVB	*0,02mg/kg
3	Bygg M- Rundt vinduer	Vindusåpning	Fugemasse	PCB	<0,01 mg/kg
4	Korrugerte fasadeplater	Fasadeplater	Maling	PCB	*1,92mg/kg
6	Bygg L- Grunnmursisolasjon	Grunnmur	EPS	(Br) Brom og (BFH) brommerte flammehemmere	<0,05 % Br
7	Hybelhus- Fasader	Fasader	EPS	(Br) Brom og (BFH) brommerte flammehemmere	<0,05 % Br

*Lett forurensede masser. Behandles ikke som farlig avfall.

Rapport fra Molab er vedlagt i vedlegg nr.3

2. Kartlegging av bygningsmateriell.

2.1 Generelt

Det er utført prøver av platekledningen på bygg L i 2013. Det ble da påvist at platekledningen ikke inneholder asbest.

Rapport av prøver fra Molab er vedlagt i vedlegg nr.4

Vinduer i bygg L, H og hybelbygg er gjennomgått tidligere og det er da påvist PCB i isolerglass.
Disse vinduene er merket.

2.2 Asbestholdig avfall.

Det er ikke registrert forekomster av asbest i fasadene. Det er tatt prøver av fasadeplatene i bygg L. Disse påviser at det ikke er asbest. Resultat av prøvene er vedlagt i vedlegg 4.

Det må presiseres at det kan forekomme asbest i skjulte deler som miljøkartleggingen ikke har avdekket. Hvis det blir avdekket bygningsdeler under rivning som kan inneholde asbest skal arbeid stoppes umiddelbart. Fjerning av asbestholdige bygningsmaterialer skal utføres av godkjent saneringsfirma.

2.3 Isolerglassruter.

Det er identifisert 63 PCB holdige isolerglassruter i bygningene. Disse rutene er merket med PCB-Klistermerke. Disse vinduene må tas ut hele og leveres på godkjent mottak. Rutene må mellomlagres stående for å unngå brekkasje. Ved lagring utendørs på byggeplass må rutene sikres slik at uvedkommende ikke kommer til.

Det var også en del isolerglassruter av nyere dato. Disse demonteres med tanke på senere gjenbruk.

Det var også noen eldre koblede vinduer. Disse håndteres som restavfall.

2.4 Kvikksølv-Hg

Det ble registrert lysarmaturer og lyskastere på fasaden. Lysstoffrør må og pærer må tas ut av armaturene og leveres hele som EE-avfall.

2.5 Betong, puss, maling

Betongpuss:

En del av sokkeletasjene er utført i pusset betong. Det er også en del av bygg H som er av betong. Det er tatt prøve av puss i sokkeletasje i bygg H. Det er også tatt prøve av malt betongfasade på tilbygg til bygg H. Prøveresultatene viser mindre innhold av pcb og betegnes som lette forurensede masser som ikke trenger å behandles som farlig avfall.

Malte stålplater:

Bygg H, M og Hybelbygg er kledd med malte korrugerte stålplater. Det er tatt prøver av malingen. Det er ikke funnet pcb av betydning. Malingen betegnes som lette forurensede maser og behandles ikke som farlig avfall.

2.6 Bly-PB

Det er ikke funnet noe bygningsmaterialer med bly.

2.7 Brommerte flammehemmere.

Det er observert en del isopor som er benyttet som isolasjonsmateriale. Det er bla. benyttet som isolasjon på utsiden av grunnmur og som isolasjon i vegger på Hybelbygg.

Ø Sjølystveien 27, 4610 Kristiansand Ø Tlf. 38 14 45 25 Ø Fax 38 14 45 29 Ø E-post post@dagfinskaar.no Ø www.dagfinskaar.no Ø
All typer skumplast-materialer sorteres fra annet avfall og leveres separat til mottak. Det er ikke funnet høye konsentrasjoner av (Br) Brom i isoporen. Den trengs ikke behandles som farlig avfall.

2.8 Poliaromatiske hydrokarbonater-PAH

Det er ingen piper eller skorsteiner som blir berørt av tiltaket.

2.9 Impregnert trevirke.

Det er ikke blitt observert impregnert trevirke.

2.10 Flytende olje og kjemikalier.

Det er ikke observert noen forekomster.

2.11 Gulvbelegg

Golv omfattes ikke av tiltaket.

2.12 Miljøfarlige gasser-KFK mfl.

Det er tatt prøver av skumplast.

2.13 Elektronisk avfall- EE avfall

Det er noen elektronisk utstyr i form av utvendig belysning og noen koblingsbokser. EE-avfall sorteres og leveres til godkjentmottak. Evt. lysstoffrør og sparepærer tas ut og leveres separat.

Det er funnet 18 stk. utelamper på fasadene som skal fjernes.

2.14 Radioaktive forbindelser

Det er ingen røykvarslere som blir berørt av tiltaket.

2.15 Annet avfall.

3. Bilder



Bilde 1:Bygg H, fasade mot syd



Bilde 2: Bygg H, fasade mot nord.

Ø Sjølystveien 27, 4610 Kristiansand Ø Tlf. 38 14 45 25 Ø Fax 38 14 45 29 Ø E-post post@dagfinskaar.no Ø www.dagfinskaar.no Ø



Bilde 3: Bygg H, fasade mot øst.



Bilde 4: Bygg M, fasade mot nord

Ø Sjølystveien 27, 4610 Kristiansand Ø Tlf. 38 14 45 25 Ø Fax 38 14 45 29 Ø E-post post@dagfinskaar.no Ø www.dagfinskaar.no Ø



Bilde 5: Bygg M, fasade mot øst




Bilde 6: Bygg M, fasade mot syd

Ø Sjølystveien 27, 4610 Kristiansand Ø Tlf. 38 14 45 25 Ø Fax 38 14 45 29 Ø E-post post@dagfinskaar.no Ø www.dagfinskaar.no Ø



Bilde 7. Bygg L, fasade mot nord østre del.



Bilde 8. Bygg L, fasade mot øst

Ø Sjølystveien 27, 4610 Kristiansand Ø Tlf. 38 14 45 25 Ø Fax 38 14 45 29 Ø E-post post@dagfinskaar.no Ø www.dagfinskaar.no Ø



Bilde 9. Bygg L, fasade mot syd.



Bilde 10. Bygg L, fasade mot nord vestre del

Ø Sjølystveien 27, 4610 Kristiansand Ø Tlf. 38 14 45 25 Ø Fax 38 14 45 29 Ø E-post post@dagfinskaar.no Ø www.dagfinskaar.no Ø



Bilde 11. Hybelbygg, fasade mot syd.



Bilde 12. Hybelbygg, fasade mot vest og syd.

Ø Sjølystveien 27, 4610 Kristiansand Ø Tlf. 38 14 45 25 Ø Fax 38 14 45 29 Ø E-post post@dagfinskaar.no Ø www.dagfinskaar.no Ø



Bilde 13. Hybelbygg, fasade mot nord.

◊ Sjølystveien 27, 4610 Kristiansand ◊ Tlf. 38 14 45 25 ◊ Fax 38 14 45 29 ◊ E-post post@dagfinskaar.no ◊ www.dagfinskaar.no ◊

4. vedlegg

Vedlegg 1: Situasjonsplan

Vedlegg2: Registreringsskjema isolerglass med PCB

Vedlegg 3: Rapport fra materialprøver 2014.

Vedlegg 4: Rapport fra asbestundersøkelse bygg L 2013



A	ARBEIDSTEGNIN
Rev.	Revajonen gjelde

PROSJEKTERENDE

ARKITEK
Boreals

RÅDGIVENDE INGENIØR WS-TEKNIKK

Sletten AS, Grønnegård 32, Postboks 349, 9001 TROMSØ

RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTROTEKNIKK

IGP AS Tromsø, Klæverveien 9, Postboks 2382, 9002 TROMSØ

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGGETEKNIKK

HERMANSEN & VILEID AS, Grønnegata 32, 9008 TROMSØ



BREIVIKLIA ARKEOLOGI

UNIVERSITETET I TROMSØ OMBYGGING

ANBUDSTEGNING

SITUASJONSPLAN MED RIGG

Sakbehandler TOR PEDERSEN ASTRID FJØSE	Målestokk 1:1000	Tegningenummer A 100
Dato 10.11.95	Tegn. AF	



Molab as, 8607 Mo i Rana
Telefon: 404 84 100
Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark
Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174
Besøksadr. Glomfjord: Ørnesvn. 3
Besøksadr. Porsgrunn: Herøya Forskningspark B92
Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA

Kunde:
Dagfin Skaar AS
Att:
Sjølystveien 25

4610 KRISTIANSAND S

RAPPORT

Analyse av PCB og brom ved Breivikslia i Tromsø

Ordre nr.:	56612	Antall sider + bilag:	2
Prosjekt./Rapport referanse:	Breivikslia	Dato:	24.11.2014
Rev. Nr.:	Kundens bestillingsnr./ ref.:	Utført av: Ørjan Jamtli	Signatur: Ørjan Jamtli

PCB (POLYKLORERTE BIFENYLER)

Prøvemateriale / undersøkelse:

Det er mottatt 4 PCB prøver. Kunden har prøvetatt.

RESULTAT

Prøve-merking	Prøvetype	Rom/sted	Anm.	Resultat	Måleenhet
1	Maling	Grønn og hvit maling på fasadeplater (Prøvene er analysert samfengt pga. lite prøvemateriale)	*	1,92	mg/kg
2	Fuge	Rundt vinduer, brun myk, bygg L, fasade øst		<0,01	mg/kg
3	Maling / strukturpuss	Tatt på grunnmur, bygg H, hvit	*	0,02	mg/kg
4	Maling / strukturpuss	Bygg H	*	0,02	mg/kg

*letter forurensset masse

**farlig avfall

Kommentar:

Prøvene 1, 3 og 4 defineres som lettere forurensset masse.

Grenseverdier for deponering av PCB:

Bestanddel	Normverdi / rene masser	Lettere forurensset masse	Farlig avfall
Σ PCB 7	< 0,01 mg/kg	0,01 – 50 mg/kg	> 50 mg/kg

Veileder TA-2553/2009 "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn" og Norsas veileder 2012 er lagt til grunn for analysen og de oppgitte grenseverdier.

Avfallstoffnr: 7210, EAL-kode *170902

ANALYSEINFORMASJON

Parameter	Metode / Analyseteknikk	Akkreditering s-status	Relativ usikkerhet (%)	Deteksjons- grense
Σ PCB 7	GC/MS, intern metode	-		

Nærmore informasjon om analysemetodene (måleusikkerhet, metodeprinsipp, etc.) fås ved henvendelse til laboratoriet.

BROM (Br) OG BROMERTE FLAMMEHEMMERE (BFH)**Prøvemateriale / undersøkelse:**

Det er mottatt 2 materialprøve for analyse av brom. Kunden har prøvetatt.

RESULTAT

Prøvemerking		Pr.nr 1 Isopor, hvit, hybelhus bak fasdeplater	Pr.nr. 2 Isopor, hvit, bygg L, gaul nord
Parameter	Enhet		
Br	%	<0,05	<0,05

ANALYSEINFORMASJON

Parameter	Metode/Analyseteknikk
Br	XRF – Semikvantitativ metode

Kommentar:

Prøvene regnes ikke som farlig avfall.

Generelt BFH:

Bromerte flammehemmere kan bl.a finnes i kretskort, gardiner, cellegummi, skumplast, gulvtepper, tekstiler, bygningsplater.

Bromerte flammehemmere er en gruppe stoffer, hvor de mest brukte er: penta-, okta-, og dekabromdifenyler (hhv. Penta-BDE, Okta-BDE og Deka-BDE), samt tetrabrombisfenol A (TBBPA) og heksabromcyklokloodekan (HBCD). BFH brukes for å hindre brann i plastprodukter, iht. brannregelverk. Forbud mot bruk av penta- og okta-BDE i Norge og EU fra 2004 (hhv. juli og august).

Ved analyse av brom kan verdien multipliseres med en faktor på 1,25 som gir en indikator hvor mye BFH som kan være tilslatt i det aktuelle materialet.

Alle produkter som inneholder mer enn 0,25 % / 2500 mg/kg bromerte flammehemmere for hvert enkelt stoff, skal behandles som farlig avfall.

Avfallstofnr: 7155, EAL-kode *170603



Molab as, 8607 Mo i Rana
Telefon: 404 84 100
Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark
Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174
Besøksadr. Glomfjord: Ørnesvn. 3
Besøksadr. Porsgrunn: Herøya Forskningspark B92
Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA

Kunde:
STATSBYGG FAKTURAMOTTAK
Att: Gjerulf Pedersen
STATSBYGG NORD
POSTBOKS 233
3901 PORSGRUNN

RAPPORT

Asbestundersøkelse: Bygg L

Ordre nr.:	52429	Antall sider + bilag:	1
Prosjekt./Rapport referanse:	Utvendig Bygg L	Dato:	11.11.2013
Rev. Nr.:	Kundens bestillingsnr./ ref.:	Utført av:	Signatur:

0

Arnt Lauritsen

Prøvemateriale / undersøkelse:

Det er mottatt 1 materialprøve av veggplate utvendig Bygg L, hvor kunden har prøvetatt

Resultat av Asbestanalysen:

Preparering er utført i hht. intern prosedyre og prøven er undersøkt i elektronmikroskop (SEM) med energidispersivt spektrometer (EDS / EDX).

Fiberanalysen er utført etter kriterier satt i de norske asbestforskrifter:

Med asbest menes i denne forskriften de fibrøse, krystallinske silikatmineralene krysotil (hvit asbest), krokidolitt, (blå asbest), amositt (brun asbest) antofyllittasbest, tremolittasbest og aktinolittasbest.

Med asbestfiber menes i denne forskriften fibre med lengde $\geq 5 \mu\text{m}$, diameter $\leq 3 \mu\text{m}$, og der forholdet lengde/bredde er minst 3 : 1.

Med asbeststøv menes i denne forskriften svevende asbestfibre eller avsatte asbestfibre som kan bli svevende i arbeidsmiljøet.

Resultat materialprøver

Pr.nr	Materialetype støvprøver på tape	Asbestregistrering
1	Veggplate	Det er ikke påvist asbest i prøven