

BILDEVEDLEGG TIL ANBUDBESKRIVELSE FOR RETORTEN

GRUNNARBEIDER, MUR- OG PUSSARBEIDER, VINDUSRESTAURERING, OG UTSKIFTING AV TAKTEKKING.

Kapittel 02 RIVING



Bilde 1 viser repos på østfasade, sett fra sør



Bilde 2 viser repos på østfasade sett fra nord

Kapittel 03 GRUNNARBEIDER



Bilde 3 viser nordøstre hjørne med påstøpt sokkel og understøttende stålbejker, sett fra nord



Bilde 4 viser nordøstre hjørne med påstøpt fundament rundt bygget og understøttende stålbejker, sett fra sør

Kapittel 09 MURERARBEID



Bilde 5 viser del av fasade med beskjedne dekorelement i etasjeskillere



Bilde 6 viser detalj av dekorelement i etasjeskiller

Kapittel 14 VINDUER



Bilde 7 viser type vindu i 1 etasje



Figure 8 viser type vindu i 2 og 3 etasje



Figure 7 viser ett av to trevindu i 1 etg



Bilde 8 viser vindu på sørfasde (markert med rød sirkel) som skal byttes med kopi av originalvindu