H.O.H.

20

10

0

-10

R=∞

PR. 87,000
H = -7,700

16002

0,00 %

PR. 650,000
H = -7,700

R=∞

| | | |