18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

F2 F1 E3 E2 E1 D3 D2 D1 C3 C2 C1 B3 B2

24 973

1948 9248 6352 2400 5025

OK GOLV PÅ GRUNNEN +50.40

SP-1 OV-1

H.P. 47.74

D-TN-14 D-TN-16

D-VII D-TN-5

D-X D-TN-4

KJELLER

ϕ 31 Isolert
UK ISOL 49.63

D-TN-3 D-VIII D-TN-19 D-IX

D-TN-11 D-TN 12 D TN 13 D-TN-15

UK 48.70

UK DEKKE 50.07

1495 KANALER/RÖR HENGES UNDER TAK

UK ISOL. 49.75

20 Isolert med 5cm
ROCKWOOL lamellmatte 541

25 Isolert

VENTILKAPPER

GOLV I D011,030,034 – SE TEGN 4001

14 095 5322 1650 1800 3323 2000 3098 1600 2500 3500 1695 12 295 7100

3825 3600 3600 3000 3600 2400 2400 2625

25 050



REVISJONER		SIGN.	DATO	REF.
A	MÅLSETTING	S.B.	13.2.79	1
B	BUNNLEDN. OMLAGT. NYE KOTER.			
C	KORR. SÖYLER, KOTE. DEKKE.	H.F.	13.9.79	
D	MÅL UTV TN	H.F.	6.10.79	2
E	MÅL STUSSER AKSE E1/25-28	H.F.	8.1.80	
F	BUNNLEDN. ENDRET	H.F.	5.2.80	
G	OPPLEGG D-VII OG D-TN-5 FLYTTET.	H.F.	19.2.80	3
H	E3/35	A.P.	30.12.81	
				4

PROSJEKTERINGSTEAM

1 **BOARCH**
ARKITEKTER
SANDG. 5A 8000 BODØ TLF 24548

2 **KNUT-ERIK HØIEM**
BYGGETEKNISK KONSULENT
STORGT. 53 8000 BODØ TLF 23085

3 **IGP BODØ A/S**
ELEKTRISK KONSULENT
PROF. SCHYTTESG. 3 BODØ TLF 24201

4 **NILSEN OG NIKOLAISEN**
V.V.S. KONSULENT
NYHOLMSGT. 25 BODØ TLF 20900

PSYKIATRISK KLINIKK BODØ

BUNNLEDNINGER/KANALER UNDER TAK I KJELLER
AKUTTPSYKIATRI ÖST

SAKSBEHANDLER	TEGNET AV	DATO	MÅLESTOKK	MÅL I	REF.	BLAD NR.	REV.
HE.FURFJORD	E. J.	20.7.78.	1:50	MM	4	1110	G