

E

F

G

Armaturskinne monteres på tvers av eksisterende skinner. Eksisterende armaturer roteres. Eksisterende skinner ligger på ca. +7600 over plan 1.

Stikk monteres i overkant av båser

Plan 02  
3,80 m

Tegningsnummer	Revisjon
E-400-40-02-001	F02

F02	28.01.2021	Tilbudstegninger	haanes	SER	
A01	14.01.2021	For fagkontroll	haanes	SER	
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Nordland fylkeskommune	Målestokk (gjelder A2)
	1 : 50

Bodø VGS - Endring sponavsug + ny mesanin  
Snitt båser  
Tilbudstegning

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5203060	E-400-40-02-001	F02