

Reparasjon traverskran øvre lasterom

Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Yard	<input checked="" type="checkbox"/> Kritisk jobb
Vaighet	1 Dag(er)	Valgte leverandør		<input type="checkbox"/> Klassejobb
Fremdrift	0%	Ekstern Jobb Nr.		
		Jobbansvarlig	Maskinsjef	
		Kontrolleres av	Reders representant	
Lokasjon	Lasterom (20C101)			

Denne jobben gjelder følgende komponenter/utstyr:

348.062 Øvre lastehåndteringsystem

Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:

Tilrettlegging for arbeid / tilkomst, Rengjøring etter, X-Ray.

Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Verkstedet.

Jobbeskrivelse

Opphengsøre til løftestempel traverskraner er bøyd etter feil bruk.

Stempel må demonteres.

Arrangere tilkomst for arbeid.

Beskadiget løfteøre må kuttes vekk og nytt sveises på plass.

Det må utføres lasttest iht krav for løfte utstyr, inklusiv service rapport evt. NDT av sveis.

Vedlegg

Filnavn	Filbeskrivelse	Filstørrelse (kb)
SAM_6083.JPG	SAM_6083	272 kb
SAM_6080.JPG	SAM_6080	273 kb



