

YIT

- Reservedeler
- Filter
- Service
- Materiell
- Ventilasjon
- Kjøl/Frys
- Automatikk
- Elektro

For optimal drift, benytt kun originale deler, filter etc.

Vi hjelper deg med det meste.

Ring oss!
 ☎ 62 55 03 00


YIT Building Systems AS
 Svingvasseløst
 2215 Hamar
 Telefon: 82 55 03 00
 Telex: 82 55 03 01

www.yit.no


0230 360 001



SERVICEVENDER 360 001 AUTO AV
 SERVICEVENDER 360 006 AUTO



RENA LEIR
 0230-Befalsforlegning
 -360 VENTILASJON
 -001 Hybler og fellesareal



RENA LEIR
 0230-Befalshybler
 -360 VENTILASJON
 -006 AVTREKK LOFT

Kontroll



Inv.nr.: 0230

Likør	Sign	Likør
1 x	Bl	2 x
5 x	ok	6 x
9 x	RK	10 x
13 x	ok	14 x
17 x	ok	18 x
21 x	ok	22 x
25 x	ok	26 x
29 x	ok	30 x
33 x	ok	34 x
37 x	ok	38 x
41 x	ok	42 x
45 x	ok	46 x
49 x	ok	50 x

Er det unorm...
 Ser alt greit u...
 Er det noen l...
 Er det noe an...
 Eventuelle st...

ll





Kontroll av teknisk rom.

Inv.nr.: 230-235 Romnr.: 2019

Ukenr.	Sign.	Ukenr.	Sign.	Ukenr.	Sign.	Ukenr.	Sign.
1	PH	2	PH	3		4	PH
5	PH	6					
9	PH	10		11	PH	12	
13		14		15		16	PH
17		18		19	PH	20	
21	PH	22		23	PH	24	PH
25	PH	26	PH	27	PH	28	PH
29		30		31		32	
33		34		35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	
49		50		51		52	

Er det unormale lyder på anleggene?
 Ser alt greit ut?
 Er det noen lekkasjer?
 Er det noe annet som må gjøres?
 Eventuelle sluk etterfylles.

K

0230 360 004
 Undersentral fjernvarme



FELLES FEIL

