

Dato: 08.04.2016		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Anbuds Spesifikasjon

Eiendom: Åbogen Godshus og uthus		Dato for befaringen:
Prosjekt leder: Jan Roger Johansen		
Oppdragsgiver: ROM Eiendom	Kontaktperson: Jan Roger Johansen	

1. Innledning

Åbogen godshus og uthus skal ha en rehabilitering av skifer tak. Skifer tak skal byttes i henhold til vedlikeholdsplan.

2. Anbuds Spesifikasjon

Åbogen godshus og uthus bytte av skifer:

Arbeidene som skal prises inn står under, avvik vedrørende råte skader eller lignende skal meldes inn som endrings melding og godkjennes før arbeidene starter

- De montering av skifer
- Fjerne lekter og sløyfer
- Nye lekter og sløyfer i henhold til standard på legging av skifer, det skal ikke benyttes impregnert materialer
- Levere samme skifer 40 x 40 skrå liggende
- Nye snøfangere
- Beholde vindskier så langt dette kan gjøres
- Nye isbord, samme dimensjon og type som eksisterende
- Vurdere takrenner og nedløps rør, må dette byttes må dispensasjon fra kommunen vær på plass før arbeidene starter. Vurderes
-

Det er påkrevd med Hovedsikkertsvakt ved arbeider mot spor, det vurderes før prosjekt startes om det skal være på plass under hele bygge perioden eller om bare det er behov når stillas bygges opp. HSV vakt skal ikke prises inn i prosjektet, ISS vil være ansvarlig for og ivareta dette for leverandør.

Rigg og drift samt plan på avfalls håndtering skal vær i tilbudet.

HMS plan og SJA skal fremlegges før arbeider startes, dette er påkrevd ved arbeider i og ved spor. Kurs «sikkert arbeid i ved spor» må fremlegges på alle som skal arbeide ved prosjektet.

Fremdriftsplan legges frem før oppstart, dette inngår i kontrakten som en del av arbeids kontrakten.

Alle spørsmål rettes mot Prosjekt leder vedrørende spørsmål om anbud og arbeider

Dato: 08.04.2016	ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen	
Korrektur:	



Jan Roger Johansen – Driftsjef - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltingdigen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY

Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 08.04.2016	ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen	
Korrektur: Ansv.leder:	

--

Dato: 08.04.2016	ISS Eiendoms Service	
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:		Ansv.leder: