

Dato: 29.03.2017		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Anbuds Spesifikasjon

Eiendom: Skotterud Godshus		Dato for befaringen:
Prosjekt leder:	Jan Roger Johansen	
Oppdragsgiver: ROM Eiendom	Kontaktperson: Jan Roger Johansen	

1. Innledning

Skotterud Godshus skal ha en rehabilitering av tak, bygget har skifer liggende på tak. ROM Eiendom ønsker skifer samme type som Skotterud stasjonen,

2. Anbuds Spesifikasjon

Skotterud Godshus nytt tak type skifer 40 x 40 skrå liggende:

Arbeidene som skal prises inn står under, avvik vedrørende råte skader eller lignende skal meldes inn som endrings melding og godkjennes før arbeidene starter

- Fjerne gammel skifer som ligger på eksisterende tak
- Fjerne lekter sløyfer eksisterende tak
- Legge ny underlags papp
- Legge nye sløyfer og lekter til skifer
- Legge nytt tak type skifer 40 x 40 skrå liggende
- Nye snøfangere begge sider
- Nye vindskier
- Nye isbord, samme dimensjon og type som eksisterende
- Bytte takrenne og nedløps rør

Det er påkrevd med Hovedsikkertsvakt ved arbeider mot spor, det vurderes før prosjekt startes om det skal være på plass under hele bygge perioden eller om bare det er behov når stillas bygges opp. HSV vakt skal ikke prises inn i prosjektet, ISS vil være ansvarlig for og ivareta dette for leverandør.

All søppel deponering skal være med i tilbud, dette gjelder også sanering av eternitt som er på eksisterende tak

HMS plan og SJA skal fremlegges før arbeider startes, dette er påkrevd ved arbeider i og ved spor. Kurs «sikkert arbeid i ved spor» må fremlegges på alle som skal arbeide ved prosjektet.

Fremdriftsplan legges frem før oppstart, dette inngår i kontrakten som en del av arbeids kontrakten.

Alle spørsmål rettes mot Prosjekt leder vedrørende spørsmål om anbud og arbeider

Dato: 29.03.2017	ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen	
Korrektur:	



Jan Roger Johansen – Driftsjef - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltingdigen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY
Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 29.03.2017	ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen	
Korrektur:	

--