



Plan U. etg bygg L 2010-36-10-BR

Det er ikke funnet brannegninger for etasje U og 0 for bygg L. Ventilasjonssystemet er derfor prosjektert RIV ut fra erfaringer med tilsvarende bygg fra samme tid (ca 1933). Det er forutsatt at dekker er E160. Liketids korridorvegger til alle rom umtatt vedtinn. Brannskjermslag er prosjektert etter krav i tek 1993. Dette fordi endring av ventilasjonssystemet sees på som rehabilitering av eksisterende anlegg. -U etasje som ble rehabilitert for noen år siden brannskjerming har brannskjermslag ved brannskjerming med 30mm brannskjerming.

|                                      |       |             |          |      |
|--------------------------------------|-------|-------------|----------|------|
| INNSIS                               | STATO | INSTRUKSJON | UTLEIERS | SENK |
| Breytikhia V.G.skole                 |       |             |          |      |
| Tromsø                               |       |             |          |      |
| Slatsbygg Nord                       |       |             |          |      |
| Ventilasjon U. etg bygg L            |       |             |          |      |
| med markert brannvegger og isolasjon |       |             |          |      |
| Ferdigstilt Gjenstand                |       |             |          |      |
| LØYVING                              |       |             |          |      |
| www.loeyving.no                      |       |             |          |      |
| 2010-36-10-BR                        |       |             |          |      |
| Abbudsteigning                       |       |             |          |      |