
VEDLEGG 3.1 - ORGANISASJONSKART SHA

NORSK INDUSTRIARBEIDER MUSEUM

Vernebygg over Tungtvannskjelleren – Hydrogenfabrikken på Vemork

BYGGHERRES PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

Vedlegg 1 - Organisasjonskart SHA



[ENDELIG]

10.02.2020


STIG GARBERG

SWECO NORGE AS

NORSK INDUSTRIARBEIDER MUSEUM

1 ORGANISASJONSKART

1.1 Prosjekteringsfase



1.2 Utførelsesfase

Prosjekteringsfasen	Prosjekteier, byggherre Runar Lia Norsk Industriarb.museum Tlf.: 932 49 766			
	Prosjektleder Stig Garberg Sweco Norge AS Tlf.: 905 85 642	SHA-koordinator Roger Magnushommen Sweco Norge AS Tlf.: 995 39 915		
<hr/>				
Gjennomføringsfasen				
Byggherre	Prosjekteier, byggherre Runar Lia Norsk Industriarb.museum Tlf.: 932 49 766	Prosjektleder Stig Garberg Sweco Norge AS Tlf.: 905 85 642	Byggeleder Torkild Mosebø Sweco Norge AS Tlf.: 957 05 927	SHA-koordinator Torkild Mosebø Sweco Norge AS Tlf.: 957 05 927
Entreprenør 1	Prosjektleder Ikke klar ennå	Anleggsleder Ikke klar ennå	Verneombud Ikke klar ennå	
Entreprenør 2	Prosjektleder Ikke klar ennå	Anleggsleder Ikke klar ennå	Verneombud Ikke klar ennå	
Entreprenør 3	Prosjektleder Ikke klar ennå	Anleggsleder Ikke klar ennå	Verneombud Ikke klar ennå	
Entreprenør 4	Prosjektleder Ikke klar ennå	Anleggsleder Ikke klar ennå	Verneombud Ikke klar ennå	