


# RAPPORT

|  |            |  |            |                |          |
|--|------------|--|------------|----------------|----------|
| Oppdragsgiver:<br><br>Elverum kommune  |            | Rådgiver:<br><br><b>Norconsult</b> <br><b>Norconsult AS</b><br>Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika<br>Telefon: 67 57 10 00<br>Telefax: 67 54 45 76<br>E-post: firmapost@norconsult.com<br>www.norconsult.no<br>Foretaksreg.: NO 962392687 MVA |            |                |          |
| Oppdragsnr.:<br><br>5194629  |            | Oppdragsnavn:<br><b>VA-anlegg Sætre skole - Sørskogbygda</b>   |            |                |          |
| Dokumentnr.:<br><br><b>D-24</b>  |            | Dokumentnavn:<br><b>Restrisikoreport for entreprise M1.</b>  |            |                |          |
| Versjon  | Dato       | Beskrivelse  | Utarbeidet | Fagkontrollert | Godkjent |
| B01  | 2020-03-17 | For kommentar  | TSk        | SiSte          | TSk      |
| F02  | 2020-03-26 | For anskaffelse  | TSk        | Siste          | TSk      |
|  |            |  |            |                |          |
|  |            | Oppdragsleder:<br>Terje Skramstad  |            |                |          |
| <p>”Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)” omfatter krav til prosjekterende om gjennomføring av risikovurdering. I henhold til forskriftens § 17 skal de prosjekterende under utførelsen av sine oppdrag risikovurdere forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen.</p> <p>Dette dokumentet er ment å ivareta kravet til dokumentasjon av risiko til byggherre iht. forskriftens § 17.</p> <p>Risiko er søkt redusert så langt som mulig gjennom arkitektoniske og tekniske valg i prosjekteringen.</p> <p>Det er gjennomført en fareidentifikasjon av Norconsult sin prosjekterte løsning. Følgende spesiell restrisiko er identifisert for bygge- eller anleggsfasen:</p> <p>Det er ikke avdekket spesielle risikoavdekkende tiltak i forbindelse med utførelse av byggarbeidene utover det som normalt inngår i entreprenørens internkontrollrutiner for utførelse av byggarbeider.</p> <p>Det er pr d.d. ikke identifisert spesiell restrisiko forbundet med løsningen for fremtidig drift/vedlikehold.</p> |            |  |            |                |          |