

# Vindusoversikt

Følgende vinduer har i dag solavskjerming som skal byttes

- **F blokk har følgende vinduer fordelt på følgende fasader: (mål angitt BxH)**

○ Øst:

▪ Plan 1:

- 1stk 1860x2305
- 6stk 1650x2305

▪ Plan 2:

- 2stk 1860x2505
- 10stk 1650x2505

▪ Plan 3:

- 2stk 1860x3225
- 10stk 1650x3225

○ Sør:

▪ Plan 1:

- 1stk 1960x2305
  - 1stk 1800x2305
- MERK: Én flate delt i to vinduer

▪ Plan 2:

- 1stk 1960x2505
  - 1stk 1800x2505
- MERK: Én flate delt i to vinduer

▪ Plan 3:

- 1stk 1960x3225
  - 1stk 1800x3225
- MERK: Én flate delt i to vinduer

- **G blokk har følgende vinduer fordelt på følgende fasader: (mål angitt BxH)**

○ Øst:

▪ Plan 2:

- 14stk 1190x1990

▪ Plan 3:

- 14stk 1190x1990

○ Sør

▪ Plan 1:

- 1stk 1960x2305
  - 1stk 1800x2305
- MERK: Én flate delt i to vinduer

▪ Plan 2:

- 1stk 1960x2505
  - 1stk 1800x2505
- MERK: Én flate delt i to vinduer

▪ Plan 3:

- 1stk 1960x3225

- 1stk 1800x3225  
MERK: Én flate delt i to vinduer
- Vest:
  - Plan 1:
    - 1stk 1860x2305
    - 6stk 1650x2305
  - Plan 2:
    - 2stk 1860x2505
    - 10stk 1650x2505
  - Plan 3:
    - 2stk 1860x3225
    - 10stk 1650x3225

**Alle mål er hentet fra bygningstegning, og er å regne som omtrentlige. Nøyaktig måltaking må gjøres av leverandør.**