



Note A: Nytt utstyr.
Note B: Remontering av eksisterende utstyr.
Utstyr uten revisjonssky er eksisterende.

REV. NR.	BESKRIVELSE	TEGN. DATO	ANSV. DATO
-	Sam bygd	10.05.07	

23210-BUPA- Ungdomsavdelingen FLØY MJ

OPPDRAGSGIVER: NORDLANDSSYKEHUSET HF
TEGNINGS-STATUS: SOM BYGD

- A** TOFT ARKITEKTER AS
Fridtjof Nansens gt 2c, pb1214, 8602 Mo i Rana
TLF: 71 12 60 30 FAX: 75 15 07 75
E-Post: toft@toft-arkitekter.no
- B** BYGGPLAN NORD AS
midtre gate 12, 8624 Mo i Rana
TLF: 75 14 32 10 FAX: 75 14 32 11
E-post: firmapost@byggplanord.no
- E** AF-ELEKTORÅDGIVERNE AS
Pb 500, 8601 Mo i Rana
TLF: 75 16 73 91 FAX: 75 15 35 56
E-post: post@erg.no
- V** INTEKNO A.S
boks 237, halv hejerdals vei 33, 8601 Mo i Rana
TLF: 75 12 93 80 FAX: 75 12 93 90
E-post: mo@intekno.no

PROSJEKTANSVARLIG	PROSJEKTNR.	TEGNET	EK	ANSV.
NILS HELLEM	23210	RT		
SAKSBEH.	MALESTOKK	DATO	DATO	DATO
Roar Tverelv	1:50	03.06.05		

Brannalarmanlegg 1. etg

TEGN. NR.	REVISJON
E B 101	-

© TOFT ARKITEKTER AS - DENNE TEGNING ER BESKJETTET MED LOV OM OPPHÅVSRETT ILL. I HENSERN AV 12.5.1981 OG MA. IKKE KOPIERES ELLER BENYTTES UTEANVENDNINGEN. SAMTYKKE