



Note A: Nytt utstyr.
Note B: Remontering av eksisterende utstyr.
Utstyr uten revisjonssky er eksisterende.

REV. NR.	BESKRIVELSE	TEGN. DATO	ANSV. DATO
-	Som bygd	10.05.07	

23210-BUPA- Ungdomsavdelingen
FLØY MJ

OPPDRAGSGIVER: NORDLANDSSYKEHUSET HF
TEGNINGSSTATUS: Som bygd

A	TOFT ARKITEKTER AS Fridtjof Nansens gt 2c, pb1214, 8602 Mo i Rana TLF: 71 12 60 30 FAX: 75 15 07 75 E-Post: toft@arkitekter.no
B	BYGGPLAN NORD AS midtre gate 12, 8624 Mo i Rana TLF: 75 14 32 10 FAX: 75 14 32 11 E-post: firmapost@byggplanord.no
E	AF-ELEKTRO RÅDGIVERNE AS Pb 500, 8601 Mo i Rana TLF: 75 16 73 91 FAX: 75 15 35 56 E-post: post@erg.no
V	INTEKNO A.S boks 237, halv hejerdals vei 33, 8601 Mo i Rana TLF: 75 12 93 80 FAX: 75 12 93 90 E-post: mo@intekno.no

PROSJEKTSANSVARLIG	PROSJEKTNR.	TEGNET	EK	ANSV.
NILS HELLEM	23210	RT		
SAKSBEH.	MALESTOKK	DATO	DATO	DATO
Roar Tverelv	1:50	23.06.05		

Brannalarmanlegg
2. etg

TEGN. NR.	REVISJON
E B 102	-

© TOFT ARKITEKTER A.S. DENNE TEGNING ER BESKUTTET MED LOV OM OPPHÅVSBRETT I TIL HÅNDVERK AV 12.6.1981 OG MA IKKE KOPIERES, ELLER BENYTTES UTEEN ARKITEKTENS (OPPHÅVSMANNENS) SAMTYKKE.