



Note A: Nytt utstyr.
 Note B: Remontering av eksisterende utstyr.
 Utstyr uten revisjonssky er eksisterende.

MERK
 ENTREPRENØR SKAL FØR DØRER SETTES I
 PRODUKSJON KONTR. PÅFØRTE SLAGR/
 STØRRELSER MOT GJELDENDE PLANTEGNING.

EKSISTERENDE BYGG 1. ETG.

NOTER TELE:

REV. NR.	BESKRIVELSE	TEGN. DATO	ANSV. DATO
-	Som bygd	10.05.07	

23210-BUPA- Ungdomsavdelingen
 FLØY MJ

OPPDRAGSGIVER: NORDLANDSSYKEHUSET HF
 TEGNINGS-STATUS: Som bygd

- A** TOFT ARKITEKTER AS
 Fridtjof Nansens gt 2c, pb1214, 8602 Mo i Rana
 TLF: 71 12 60 30 FAX: 75 15 07 75
 E.Post: toft@arkitekter.no
- B** BYGGPLAN NORD AS
 midtre gate 12, 8624 Mo i Rana
 TLF: 75 14 32 10 FAX: 75 14 32 11
 E-post: firmapost@byggplanord.no
- E** AF-ELEKTORÅDGIVERNE AS
 Pb 500, 8601 Mo i Rana
 TLF: 75 16 73 91 FAX: 75 15 35 56
 E-post: post@erg.no
- V** INTEKNO A.S
 boks 237, halv hejerdals vei 33, 8601 Mo i Rana
 TLF: 75 12 93 80 FAX: 75 12 93 90
 E-post: mo@intekno.no

PROSJANSVARLIG	PROSJ.NR.	TEGNET	EK	ANSV.
NILS HELLEM	23210	RT		
SAKSBEH.	MALESTOKK	DATO	DATO	DATO
Roar Tverelv	1:50	23.06.05		

Kommunikasjon/ alarm
 2. etg

TEGN. NR.	REVISJON
E T 102	-

© TOFT ARKITEKTER A.S. DENNE TEGNING ER BESKJETTET MED LOV OM OPPHÅVSBRETT I TILF. I HENSERN AV 12.5.1981 OG MA. IKKE KOPIERES ELLER BENYTTES UTEANVENDNINGEN. SAMTYKKE