

Oppdragsgiver
Hamar Kommune

Rapporttype
Miljøteknisk grunnundersøkelse

Dato
2018-11-02

ROLLSLØKKA SKOLE

MILJØTEKNISK

GRUNNUNDERSØKELSE

(FASE 1 OG 2)



ROLLSLØKKA SKOLE

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE (FASE 1 OG 2)

Oppdragsnummer: 1350030826
 Oppdragsnavn: Rollsløkken nedre skolegård
 Dokumentnummer: 00
 Filnavn: M-rap-001-rev01-1350030826-ROLLSLØKKA SKOLE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE FASE 1 OG 2-2018.docx

| | |
|-----------------------|---|
| Revisjon | 00 |
| Dato | 2018-11-02 |
| Utarbeidet av | Marius Stokke Sønneland |
| Kontrollert av | Magnus Brunvoll Kongsrud |
| Godkjent av | Tom Tellefsen |
| Beskrivelse | Rambøll har på vegne av Hamar kommune utført en fase 1- og 2, historisk kartlegging med hensyn til forurensset grunn og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser. Undersøkelsene er utført i forbindelse med opprustning av Rollsløkken nedre skolegård ved Rollsløkkvegen 19, 2318 Hamar. |

Sammendrag

Rambøll har blitt engasjert for å utføre innledende miljøtekniske grunnundersøkelser for forurensset grunn i henhold til kapittel 2 i forurensningsforskriften i sammenheng med opprustningen av uteanlegget på Rollsløkken skole for Hamar Kommune. Fase 1 av undersøkelsen konkluderte med at det potensielt sett kan foreliggje forurensede fyllmasser på tiltaksområdet, og at dermed er muligheter for at denne forurensningen kan kontaminere grunnvannet i tiltaksområdet og eventuelt Mjøsa. Det er derfor nødvendig å gjennomføre fase 2 for å avklare dette videre.

Tiltaksområdets areal er 5500 m² og det foreligger mest sannsynlig diffus/homogen forurensning. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 krever i denne sammenheng minimum 17 overflateprøver (0-1 meter). I forbindelse med grunnundersøkelsene ble det tatt ut jordprøver i 16 prøvepunkt. Ett prøvepunkt (P3) falt bort grunnet begrenset tilgang til prøvetakingsområdet. Videre ble kun 9 av 16 overflateprøver sendt til analyse, fordi mistanke om forurensning i løsmassene er lav.

Gjenværende masser skal tilfredsstille krav til boligområder iht. TA-2553/2009. Basert på vurderingen og tolkningen av analyseresultatene fra grunnundersøkelsen i fase 2 ble det konkludert med at toppjorden ikke er definert som forurensset i henhold til kapittel 2 i forurensningsforskriften, § 2-3 [2], da det ikke ble påvist forurensning i massene. Det er dermed ikke behov for å transportere den øverste meteren av løsmassene til godkjent mottak, dersom de fjernes på tiltaksområdet. Massene er akseptable for den planlagte arealbruken «boligområde», og kan disponeres fritt innenfor tiltaksområdet.

Berggrunnen i tiltaksområdet anses ikke å være tilstrekkelig kartlagt. Rambøll anbefaler at innsamlet steinprøve av den svarte skiferen fra prøvepunkt P1 blir testet, for å fastsette skiferens eventuelle syredanningspotensiale og radon stråling.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Vår leveranse | Fase 1- Historisk kartlegging | Fase 2-innledende miljøteknisk grunnundersøkelse | | |
|----------------------|-------------------------------|--|--|--|

FORORD

Rambøll har fått i oppdrag av Hamar Kommune å utføre en miljøteknisk grunnundersøkelse på Rollsløkken skole i Hamar grunnet opprustning av uteanlegget. Representant for oppdragsgiver er Jan Tore Sagbakken. Oppdragsleder i Rambøll er Anette Blomli Rudi Den Miljøteknisk grunnundersøkelse er utført av Lameck Omondi Omolo og Marius Stokke Sønneland, Rambøll. Denne rapporten er utarbeidet av Marius Stokke Sønneland, Rambøll.

BEGRENSNINGER

Denne rapporten tar kun for seg undersøkelser av grunnen med hensyn til forurensning. Undersøkelsen er utført på bakgrunn av informasjon gitt av oppdragsgiver eller representanter for oppdragsgiver.

ANSVAR

Rambøll har utført de miljøtekniske grunnundersøkelsene i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over påvist forurensning og håndtering av denne. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten.

Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll.



Innhold

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | INNLEDNING..... | 6 |
| 1.1 | Bakgrunn | 6 |
| 1.2 | Målsetning | 7 |
| 2. | METODE | 8 |
| 2.1 | Fase 1 - Kartlegging av historikk..... | 8 |
| 2.2 | Fase 2 - Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse | 8 |
| 3. | RESULTATER OG DISKUSJON | 12 |
| 3.1 | Fase 1 - Historisk kartlegging av området | 12 |
| 3.2 | Fase 2 - Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse..... | 19 |
| 3.3 | Tiltaksvurdering og anbefalinger | 22 |
| 4. | REFERANSER..... | 24 |

VEDLEGG

Vedlegg 1 - Grenser for tilstandsklasser


Vedlegg 2 - Sjaktelogger

Vedlegg 3 - Analyseresultater

1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

I forbindelse med opprustningen av uteanlegget til Rollsløkken skole på Hamar er Rambøll engasjert for å utføre en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse for forurenset grunn (Figur 1). Eiendommen har gnr/bnr. 1/1708 og har et samlet areal på 13 179,8m². Byggestart for opprustningen av skolegården er satt til juni 2019.



Figur 1: Oversiktskart over tiltaksområdets beliggenhet (1/1708) (rødt omriss) med størrelse (5500m²) (@Norgeskart).

Planlagt opprustning av uteanlegget til skolen inkluderer blant annet beplantning av gress, busker (solbær- og ripsbusker) og trær langs den sørlige grensen, vannrenne på den østlige delen av tiltaksområdet, sykkelstativ på nord-østlige del og sporadisk lekeplasser med asfaltmaling på resterende uteareal.

I henhold til kapittel 2 i forurensningsforskriften, med ikrafttreden 1. juli 2004 [1], skal det ved terrenгинngrep der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, gjøres nødvendige undersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av den eventuelle forurensningen.

1.2 Målsetning

Målet med den miljøtekniske grunnundersøkelsen er å gi svar på i hvilken grad eiendommen er forurensset. Undersøkelsen omfatter blant annet kartlegging av mulige kilder og mulig spredning av forurensning. Undersøkelsen konkluderer med hvilket tiltak som er best egnet for dette prosjektet.

Miljømålet for eiendommen er å videreutvikle lekeplassen. Gjenværende løsmasser på eiendommen skal tilfredsstille krav til "Boligområder" fastsatt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn" [2]. Miljømålet for omkringliggende områder er å unngå spredning av forurensning til tilgrensende eiendommer, grunnvann eller overflateresipienter.

2. METODE

Rambøll har valgt å dele den miljøtekniske grunnundersøkelsen inn i seks faser. Faseinndelingen er basert på krav og beskrivelser gitt i forurensningsloven, forurensningsforskriften med tilhørende veiledere og standarder. For grunnundersøkelser er det Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn" som er benyttet.

Fasene er som følger:

- ✓ Fase 1: Kartlegging av historikk for eiendommen
- ✓ Fase 2: Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse
- ✓ Fase 3: Avgrensende miljøteknisk grunnundersøkelse
- ✓ Fase 4: Helse- og spredningsrisikovurdering
- ✓ Fase 5: Tiltaksplan
- ✓ Fase 6: Oppfølging og sluttrapportering

I dette oppdraget er fase 1 og 2 gjennomført etter avtale med oppdragsgiver. Det anbefales at miljørådgiver følger opp og dokumenterer gjennomføringen av tiltaket frem mot en sluttrapportering.

2.1 Fase 1 - Kartlegging av historikk

Det er gjennomført en historisk kartlegging (fase 1) av området. Den fremskaffede informasjon vurderes og det konkluderes med om det er behov for en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse eller om videre undersøkelser kan avsluttes.

Kartleggingen i fase 1 er gjennomført som en skrivebordsstudie. Offentlig tilgjengelig informasjon i Miljødirektoratet sin grunnforurensningsdatabase, NGU sine databaser om grunnforhold [3] [4] og grunnbrønner [5] og informasjon i kommunens arkiver er benyttet. Informasjonen som har fremkommet under kartleggingen har gitt grunnlag for å identifisere mulige forurensningskilder på eller ved eiendommen, og informasjon om opphav til og mulig utbredelse av forurensningen.

2.2 Fase 2 - Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse

Det er gjennomført en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 2) på det fremtidige tiltaksområdet med bakgrunn i den historiske kartleggingen. Analyseresultatene fra de analyserte jordprøvene fra grunnundersøkelsen tolkes og vurderes mot fastsatte normverdier [1], foreslalte normverdier [6] og tilstandsklasser for forurenset grunn [2]. Det konkluderes med om det er behov for en avgrensende undersøkelse, helse- og spredningsrisikovurdering og tiltak eller om undersøkelsen kan avsluttes.

2.2.1 Prøvetaking, analyser og målinger

I dette kapittelet presenteres metodikken for utført prøvetaking, valg av analyseparametere og målinger utført i felt.


2.2.1.1 Prøvetakingsplan

Det er i henhold til Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [2] utarbeidet en prøvetakingsplan basert på tiltaksområdets størrelse og planlagt arealbruk. Miljødirektoratets veileder fastsetter et minimumskrav for antall prøver av overflatejorden (0-1m) relatert til forurensningsmønsteret på

eiendommen og planlagt arealbruk. Innen grunnforurensning er det vanlig å ta utgangspunkt i tre ulike forurensningsmønster:

1. Diffus eller homogen forurensning.
2. Punktkilder med kjent lokalisering.
3. Punktkilder med ukjent lokalisering.

Den planlagte arealbruken for eiendommen er skolegård og denne omfattes i veilederen av arealbruken «boligområde». Området som skal utvikles har et areal på cirka 5,5 mål. Med utgangspunkt i funnene fra fase 1 kartleggingen er det antatt at forurensningsmønsteret på området som skal undersøkes er diffus/homogen. Dette gir et minimumskrav på 17 overflateprøver for området. Prøvetakingsplanen omfatter prøvetaking i 17 punkter (Figur 2).



Figur 2: Prøvetakingsplan for det fremtidige tiltaksområdet (@Kartverket).

2.2.1.2 Jordprøvetaking

Feltarbeid med uttak av jordprøver ble utført ved hjelp av sjaktegraving den 10. oktober 2018 av Ringsaker Graveservice AS og Rambøll. Det ble tatt ut prøver etter lagdelingen i jordprofielen. Der det ikke var et tydelig skille i jordprofielen ble det tatt ut én prøve for hver meter nedover. Planlagt gravedyp for byggeprosjektet ble opplyst fra arkitekt til å være 0,50 meter. Prøvene ble tatt ut med en liten hagespade av metall, minimum ti stikk for å få en representativ prøve. Prøvene ble oppbevart mørkt, tørt og kjølig i diffusjonstette Rilsan-poser i kjølebag frem til de ble levert til analyse hos akkreditert analyselaboratorium.

2.2.1.3 Prøvetaking av berggrunn

Prøvetakingen av berggrunn følger samme metode som for jord. Det ble tatt ut prøve av svart skifer i sjakt P1. Den påtruffede svart skifer forekomsten er mistenkt alunskifer som avventer godkjennelse av klient for analyse.

2.2.1.4 Analyser

Analyseparametene er valgt på bakgrunn av antatt diffus/homogen forurensning på eiendommen. Prøvene analyseres derfor for følgende parametere: arsen (As), syv tungmetaller (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 16 ulike PAH-forbindelser, syv ulike PCB-kongener, BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylen) og alifater (C5-C35). De valgte parameterne utgjør normpakk-jord.

Analysene er utført av ALS. Alle analysemетодer er akkreditert og utført med tilstrekkelig lav deteksjonsgrense, slik at de kan sammenlignes med normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 [1] og tilstandsklassene beskrevet i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [2]. Analyseresultatene har en usikkerhet relatert til analysemетодen(e) som benyttes av laboratoriet. Tolkningen av analyseresultatene i denne rapporten baserer seg på det faktiske resultat som er presentert i analyserapporten. For opplysninger vedrørende analyseusikkerhet, se de vedlagte analyserapportene i Vedlegg 3.

Resterende prøver oppbevares videre i tre måneder fra prøvetakingsdato dersom ikke annet avtales.

2.2.2 Vurdering og tolkning av resultatene

I dette kapittelet presenteres grenseverdier og metodikken for vurdering og tolkning av resultatene.

2.2.2.1 Normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn

Forurensningsforskriften kapittel 2 [1] fastsetter normverdier for en rekke ulike stoffer. Normverdiene er grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for verken helse eller miljø, og de definerer dermed hva som er å regne som forurenset grunn. Videre har Miljødirektoratet i veileder TA-2553/2009 "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn" [2], definert fem tilstandsklasser for forurenset grunn basert på forurensningsgraden, se Tabell 1. Tilstandsklassene rangerer tilstanden for massene fra "meget god" til "svært dårlig". Den øvre grensen for tilstandsklasse 1 og 5 styres av henholdsvis av normverdiene og nedre grenseverdi for når stoffer og forbindelser regnes som farlig avfall. Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av helse og gjenspeiler virkningen på mennesket. De ulike klassene setter grenser for hvilke nivåer som ut fra en helsevurdering kan aksepteres av miljøgifter i jord ved ulik arealbruk

Tabell 1: Helsebaserte tilstandsklasser som gitt i tabell 1 i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [2].

| Tilstandsklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Beskrivelse av tilstand | Meget god | God | Moderat | Dårlig | Svært dårlig |
| Øvre grense styres av | Normverdi | Helsebasert akseptkriterie | Helsebasert akseptkriterie | Helsebasert akseptkriterie | Nedre grense farlig avfall |

2.2.2.2 Tilstandsklassevurdering

Analyseresultatene er sammenlignet med normverdiene og grenseverdiene for tilstandsklassene i veileder TA-2553/2009 [2]. Dersom analyseresultatene viser at normverdiene ikke er overskredet er grunnen å betrakte som ren, og undersøkelsen kan avsluttes.

Dersom normverdiene er overskredet vurderes analyseresultatene opp mot tilstandsklassene og planlagt arealbruk for området. Det utføres også en spesifikk vurdering av helse- og spredningsrisiko dersom normverdiene for stoffer uten utarbeidet tilstandsklasse er overskredet.

I veileder TA-2553/2009 i Tabell 7 [2] er krav for ulike tilstandsklasser til tre kategorier av arealbruk satt opp. Gruppene er som følger:

1. Boligområder (inkludert barnehage, skole og lekeplass)
2. Sentrumsområder, kontor og forretninger
3. Industri og trafikkarealer

I dette tiltaket er planlagt arealbruk for området skolegård. I henhold til veilederen [2] tillates dermed tilstandsklasse 2 eller lavere i toppjord (0-1 m) og tilstandsklasse 3 eller lavere i dypeliggende jord. I dypeliggende jord kan tilstandsklasse 4 aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel.

2.2.2.3 Tolkning og vurdering av analyseresultater for berggrunn

Identifiseringen av bergartstype og skiferhorisonter gjør at man direkte kan identifisere de forventede egenskaper til materialet. For å kunne identifisere og karakterisere bergartstyper nærmere er det utviklet en metode basert på å gjenkjenne kjemiske fingeravtrykk til bergarten. I forbindelse med veiledningen utarbeidet av NGI [7] er det fokusert på tolkningsmetoder som gjør det mulig å skille mellom bergarter som er:

- Sikkert syredannende og trenger spesiell håndtering
- Ikke syredannende og kan disponeres fritt
- Mulig syredannende og krever nærmere karakterisering og vurdering

3. RESULTATER OG DISKUSJON

3.1 Fase 1 - Historisk kartlegging av området

Generell eiendomsinformasjon framkommet under den historiske kartlegging av området er gitt i Tabell 2.

Tabell 2: Eiendomsinformasjon for tiltaksområdet.

| Eiendomsinformasjon | |
|--|--|
| Adresse | Rollsløkkvegen 19, 2318 Hamar |
| Gnr./Bnr. | 1/1708 |
| Hjemmelshaver | Hamar Kommune |
| Gjeldende regulering | Regulert som skole siden 1922. |
| Dekke på overflaten | Området består av tette dekker. Eiendommen er i hovedsak asfaltert, med unntak av noen områder med sandkasser ved sørlig grense og noen grønne arealer som er sporadisk distribuert på tiltaksområdet. I tillegg er trær beplantet sporadisk langs den sørlige, østlige og nordlige eiendomsgrensen. |
| Bygninger på eiendommen | Det er 3 skolebygg på eiendommen. |
| Omkringliggende område og arealbruk på naboeiendommer | Områdene vest, sør og øst for eiendommen er regulert til bolig og friareal. Nord for tiltaksområdet ligger resten av Rollsløkken skole. |

3.1.1 Eiendomshistorikk med mulige kilder til forurensning

I følge historisk dokumentasjon ble Rollsløkken skole konstruert med en grunnflate på 455m² fordelt over 2 etasjer som inkluderte klasserom, skolekjøkken, sløydsal, cisterne og vaktmesterleilighet i kjelleretasjen. Skolen ble først innviet i 1922 og utvidet i 1954-1961 med 2 etasjer pluss loftsetasje, paviljong langs Ringgata og gymnastikkbygg med svømmehall mens lekeplassen ikke ble anlagt før i 1971 [8].

Historisk flyfoto over tiltaksområdet dateres kun tilbake til 1968 når skolen allerede var bygget, så historisk informasjon om arealbruken før dette er ikke tilgjengelig. Disse historiske flyfotografiene viser at verken tiltaksområdet eller nabotorper har forandret seg noe særlig på 50 år hva innhold og oppbygning angår (Figur 3).

Løsmassekart fra NGU [9] indikerer at hele tiltaksområdet er dekket med fyllmasser (Figur 7). Disse fyllmassene kan potensielt inneholde historiske avfallsfyllinger og andre forurensnings-kilder.




Figur 3: Bildeutsnitt av tiltaksområdet og dens omkringliggende boligarealer i 1968 (flyfoto til venstre) [10] og 2018 [11] (flyfoto til høyre).

Det foreligger også mistanke om nedgravde oljetanker i de omkringliggende boligområdene, men på grunn av begrenset tilgjengelig informasjon så er ikke dette bekreftet.

3.1.2 Registrert forurensning

Selve tiltaksområdet er ikke registrert i Miljødirektoratets runnforurensningsdatabase. Men det er registrert påvist forurensning av kobber og sink ca. 100-105 m sør-øst for tiltaksområdet med påvirkningsgrad «*akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk*» med høyeste påviste forurensning tilsvarende tilstandsklasse 3 – Moderat forurenset (Figur 4).




Figur 4: Kartutsnittet viser en registrert grunnforurensning ca.100 m sør-øst for tiltaksområdet (de gulfargeide veinettet til høyre i kartutsnittet) fra Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase [12]. Tiltaksområdet ligger innenfor det røde rektalet.


3.1.3 Geologi, brønner og grunnvann

Topografisk sett er tiltaksområdet relativt flat med liten stigning fra sør til nord. N50 berggrunns data viser at geologien som underligger tiltaksområdet og omkringliggende områder består av en steinformasjon av orthocerkalkstein. Det må også bemerkes at det ca. 123 m nord-vest for tiltaksområdet er påvist bergarter som sandstein, leirsifer og alunskifer(Figur 5) [13]. I samme område er det også registrert særlig høy aktsomhet (aktsomhets grad 3) ved radon (Figur 6) [14]. Ergo, det er mulighet for å støte på syredannende bergarter i grunnen på tiltaksområdet


(Figur 6). Løsmassene på området består hovedsakelig av fyllmasser iht. NGUs løsmassekart (Figur 7). Fyllmasser er ofte dårlig sortert og antropogent påvirket.



Figur 5: Kartutsnitt som viser berggrunn fra NGU viser registrert orthocerkalkstein (lyse bål) i og omkringliggende tiltaksområdet og syredannende berggrunn (lyse grønn) ca. 120-125m nord-vest for tiltaksområdet [13].



Figur 6: Kartutsnitt som viser registrert særlig høy aktsomhetsgrad mhp radon gass ca. 120-125m nord for tiltaksområdet (rødt omriss) [14].



Figur 7: Kartutsnittet viser registrert løsmasse geologi for tiltaksområdet (rødt omriss) og de omkringliggende nærområdene fra Norges Geologiske Undersøkelse [9]. Grå farge representerer ukjente fyllmasser.

Tabell 3 gir en oversikt over registrerte fjellbrønner i umiddelbar nærhet av tiltaksområdet, for energi til enkelthusholdninger. Disse varierer fra 130 – 160m dybde med påtreff av fjell på mellom 2,5 - 4 meters dyp og stabil vannstand fra mellom 2 til 10 meters dyp.

Tabell 3: Hydrogeologisk data fra Grunnvannsdatabasen [5].

| Hydrogeologi | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| Fjellbrønn nr. | Koordinater | Avstand or retning | Total dybde (m) | Dyp til fjell (m) | Stabil vannstand (m) | Brukstype | Bruk |
| 45853 | 613264.00, 6742340.00 | 123m nord-vest | 130,00 | 2,50 | 10,00 | Energi | Enkelthusholdning |
| 74127 | 613622.00, 6742377.00 | 117m øst | 140,00 | 4,00 | N/A | Energi | Enkelthusholdning |
| 61450 | 613606.00, 6742464.00 | 160m nord-øst | 160,00 | 3,50 | 2,00 | Energi | Enkelthusholdning |

3.1.4 Spredningsveier

Løsmassene på tiltaksområdet er antatt å inneholde forvitningsmateriale og fyllmasser. Mesteparten av tiltaksområdet er dekket med asfalt, noe som begrenser infiltrasjon til grunn

betraktelig. Til tross for dette faktum, må det blyses at både overflatevann og nedbør kan infiltrere ned i delområder uten fast dekke som; sandkasser og grønne arealer, og derav spre eventuell forurensning ned i grunnen. Spredningsmulighetene for eventuell forurensning gjennom grunnen vil blant annet være avhengig av løsmassene permeabilitet, noe som igjen avhenger av løsmassene sammensetning og da spesielt deres sortering, samt innhold av finstoff.

Videre spredning til grunnvannet er også mulig via infiltrasjon i sprekker i fjellgrunnen.

Andre potensielle spredningsveier på eiendommen kan også være via avløpsnett og eventuelle andre ledningstraseer i grunnen. Dette skyldes at fyllmassene rundt ledninger, kabler og rør består av homogene sand/pukkmasser med god permeabilitet.

3.1.5 Resipienter

Potensielle resipienter for mottak av vannbåren forurensning fra tiltaksområdet inkluderer grunnvannet som underligger tiltaksområdet, og Mjøsa som ligger ca. 0,97km nedstrøms for tiltaksområdet i sør-østlig retning.

3.1.6 Oppsummering

Løsmassene på området består av forvitringsmateriale og antropogene fyllmasser. Eventuell forurensning kan spres til grunn ved infiltrasjon av overflatevann og nedbør i delområder med sandkasser og grønne arealer. Videre kan forurensningen spres til grunnvann gjennom sprekker i fjellgrunnen. Spredningspotensialet er avhengig av løsmassenes- og fjellgrunnens karakteristikk og permeabilitet. Det må påregnes at grunnvannet i området vil kunne spes over lengre distanser og eventuelt kontaminere Mjøsa lokalt nedstrøms tiltaksområdet.

Det er ikke registrert historisk grunnforurensning på tiltaksområdet men det er registrert tilstandsklasse 3 i nærområdet nedstrøms for tiltaksområdet men det er usannsynlig at dette kommer til å kontaminere tiltaksområdet.

Det er i henhold til forurensingsforskriften kapittel 2 krav om å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Det anbefales derfor å gjennomføre en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 2) for å få en tilfredsstillende oversikt over forurensningen på området.

3.1.7 Fase 2- Prøvetaking og analyser

Det ble tatt ut 1 berggrunns- og 16 jordprøver fra 16 sjakter/prøvepunkter. Etter nærmere vurdering i felt ble ikke prøvepunkt P3 gravd ut pga av ett nærliggende skur og overhengende fare for underminering av dette. Prøvepunktet lot seg heller ikke flytte innenfor valgte areal. I alt ble 9 av de 16 innsamlede overflate jordprøvene sendt til analyse.

3.1.7.1 Beskrivelse av jordprofilet

En oversikt over antall jordprøver som er tatt ut under undersøkelsen, med beskrivelse av massene, bilder og hvilke prøver som ble sendt inn til analyse, er presentert i Tabell 4.

Tabell 4: Oversikt over hvilke jordprøver som er tatt ut med beskrivelse av massene, bilder, samt hvilke prøver som ble sendt til analyse i forbindelse med grunnundersøkelsen den 10.10.18 på tiltaksområdet.

| Sjakt | Prøve | Dyp (m) | Beskrivelse av massene |
|-------|-------|--------------|---|
| P1 | | 0,00 – 0,30 | Fyllmasse av sand |
| | | 0,30 – 0,40 | Svart filt membran over svart skifer |
| P2 | 1 | 0,00 -1,00 | Fyllmasse av sand og organisk rik jord |
| P3 | | | Sjakt ble ikke gravd |
| P4 | 1 | 0,00 – 1,00 | Fyllmasse av sand, silt og sprengt stein |
| P5 | | 0,00 – 0,10 | Asfalt |
| | | 0,10 – 0,60 | Fyllmasse av sand og silt med små stein |
| | | 0,60 – 0,80 | Organisk rik matjord |
| | | 0,80 – 1,00 | Lyse grå silt med innslag av små avrundede stein |
| P6 | 1 | 0,00 – 0,10 | Asfalt |
| | | 0,10 – 0,50 | Mørkebrun fyllmasse |
| | | 0,50 – 1,00 | Lysegrå masser av silt |
| P7 | | 0,00 – 0,10 | Asfalt |
| | | 0,10 – 0,60 | Brun organisk rike fyllmasse av silt med stein |
| | | 0,60 – 1,00 | Stedegne masser |
| P8 | 1 | 0,00 – 0,10 | Asfalt |
| | | 0,10 – 2,00 | Fyllmasse av silt med stein og fragmenter av tegl |
| P9 | | 0,00 – 0,10 | Asfalt |
| | | 0,10 – 0,30 | Fyllmasse av silt og sand |
| | | 0,30 – 1,00 | Lys grå silt med innslag av avrundet stein |
| P10 | 1 | 0,00 – 0,10 | Asfalt |
| | | 0,10 – 0,50m | Fyllmasse av silt |
| | | 0,50 – 0,70 | Organisk rik matjord |
| | | 0,70 – 1,00 | Stedegne masser av morene |
| P11 | 1 | 0,00 – 0,10 | Asfalt |
| | | 0,10 – 0,50 | Fyllmasse av silt |
| | | 0,50 – 0,60 | Organisk rik matjord |

| Sjakt | Prøve | Dyp (m) | Beskrivelse av massene |
|-------|-------|--------------|---|
| | | 0,60 – 1,00 | Lysegrå silt stedegent masse med morene. |
| P12 | | 0,00 – 0,10 | Asfalt |
| | | 0,10 – 0,20 | Fyllmasse med pukk |
| | | 0,20 – 0,60 | Lysegrå fyllmasse av silt |
| | | 0,60 – 1,00 | Antatt stedegent masse av silt med morene |
| P13 | 1 | 0,00 – 0,10 | Asfalt |
| | | 0,10 – 0,20 | Fyllmasse med pukk |
| | | 0,20 – 0,60m | Lysegrå fyllmasse av silt |
| | | 0,60 – 1,00 | Antatt stedegent masse av silt med morene |
| P14 | | 0,00 – 0,40 | Gressdekke over organisk rik matjord |
| | | 0,40 – 1,00 | Brun fyllmasse av silt Stein |
| P15 | 1 | 0,00 – 0,30 | Gressdekke over organisk rik matjord |
| | | 0,30 – 1,00m | Brun fyllmasse av silt med Stein |
| P16 | | 0,00 – 0,30 | Gressdekke over matjord |
| | | 0,30 – 0,80 | Mørkebrun fyllmasse med småstein |
| | | 0,80 – 1,00 | Lysegrå silt med innslag av morene |
| P17 | 1 | 0,00 – 0,10 | Gressdekke over matjord |
| | | 0,10 – 0,70 | Brun/grå fyllmasse av silt |
| | | 0,70 – 1,00 | Lys grå stedegne masse av silt med morene |

3.1.7.2 Andre observasjoner

I sjakt P8 ble en betong konstruksjon observert under graving på ca. 2,50 meters dyp. I følge vaktmesteren som er ansvarlig for eiendommen på Rollsløkken skole så var dette mest sannsynlig en del av skolens drenerings systemet i grunnen.

3.1.7.3 Analyseresultater

Analyseresultatene er presentert i Tabell 5. Fullstendig analyserapport er gitt i Vedlegg 3. For stoffer med fastsatt tilstandsklasse er disse fargekodet i henhold til Miljødirektoratets tilstandsklasser [2].


Tabell 5: Sammenligning av analyseresultater for jord med normverdier [1], foreslalte normverdier [6] og tilstandsklassene gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [2]. Jordprøvene er fra sjaktene som det ble tatt ut jordprøver fra i forbindelse med grunnundersøkelsene den 10.10.18.

| Stoff | Prøve | P2 Jord | P4 Jord | P6 Jord | P8 Jord | P10 Jord | P11 Jord | P13 Jord | P15 Jord | P17 Jord |
|----------------------|-------------------|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Benevning/ normverdi (mg/kg) | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| Arsen | 8 | 1,4 | 3,8 | <0.5 | 2,4 | 1 | 3,6 | <0.5 | 1,5 | 1,5 |
| Bly | 60 | 19 | 8 | 18 | 20 | 12 | 17 | 40 | 19 | 14 |
| Kadmium | 1,5 | 0,13 | <0.02 | 0,04 | 0,18 | 0,19 | 0,24 | 0,13 | 0,08 | 0,12 |
| Kvikksølv | 1 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,05 |
| Kobber | 100 | 26 | 34 | 21 | 33 | 16 | 28 | 28 | 18 | 13 |
| Sink | 200 | 110 | 53 | 49 | 88 | 53 | 150 | 59 | 61 | 49 |
| Krom totalt | 50 | 23 | 22 | 19 | 23 | 19 | 26 | 22 | 14 | 14 |
| Krom (III) | 50 | 23 | 22 | 19 | 23 | 19 | 26 | 22 | 14 | 14 |
| Nikkel | 60 | 38 | 41 | 28 | 36 | 29 | 40 | 48 | 22 | 20 |
| Σ7 PCB | 0,01 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Σ16 PAH | 2 | 0,335 | n.d. | 0,046 | 0,07 | n.d. | 0,149 | n.d. | 0,022 | n.d. |
| Benzo[a]pyren | 0,1 | 0,032 | <0.010 | <0.010 | 0,012 | <0.010 | 0,019 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
| Benzo[g,h,i]perylen* | 0,1 | 0,025 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0,012 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
| Benzen | 0,01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
| Toluen | 0,3 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 |
| Etylbenzen | 0,2 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 |
| Xylen | 0,2 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 |
| Alifater > C5-C8 | 7 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Alifater > C8-C10 | 10 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Alifater >C10-C12 | 50 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 |
| Alifater >C12-C35 | 100 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Tilstandsklasse 1 | Tilstandsklasse 4 | Under normverdi <0,010 (under deteksjonsgrense) | | | | | | | | |
| Tilstandsklasse 2 | Tilstandsklasse 5 | Over normverdi | | | | | | | | |
| Tilstandsklasse 3 | Farlig avfall | Ikke påvist (n.d.) | | | | | | | | |

3.1.7.4 Tilstandsklassevurdering

Tolkningen og vurderingen av analyseresultatene som er utført i de foregående kapitlene ligger til grunn for tilstandsklassevurderingen nedenfor.

Løsmassene som ble prøvetatt på tiltaksområdet under den miljøtekniske grunnundersøkelsen består av rene masser i tilstandsklasse 1. En samlet vurdering av analyseresultatene viser at forurensningstilstanden til massene på området er meget god. Rambølls samlede vurdering av forurensningssituasjonen på området er vist i Figur 8.



Figur 8: Kartutsnittet gir en oversikt over forurensningssituasjonen på tiltaksområdet etter at analyseresultatene for jordprøvene er vurdert og tolket. Analyseresultatene er sammenlignet med tilstandsklassegrensene og fargekodet i henhold til Miljødirektoratets tilstandsklasser [2] (©Kartverket).

3.2 Tiltaksvurdering og anbefalinger

Det ble ikke påvist forhøyede koncentrasjoner av metaller eller organiske mikroforurensninger i noen av de analyserte jordprøvene fra den innledende miljøtekniske grunnundersøkelsen. Løsmassene kan betraktes som rene. Basert på vurderingen og tolkningen av analyseresultatene fra grunnundersøkelsen i fase 2 konkluderes det med at massene ikke er definert som forurensede i henhold til kapittel 2 i forurensningsforskriften, § 2-3 [1], er akseptable for planlagt arealbruk «boligområde», samt kan disponeres fritt innenfor tiltaksområdet.

Berggrunnen er ikke tilstrekkelig kartlagt mhp mistanke om potensielt syredannende skifer, da det foreligger mistanke om at den svarte skiferen påtruffet i prøvepunkt P1 er alunskifer. Forurensningsforskriften Kap. 2 § 2-3a konstaterer at grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft er å betrakte som forurenset grunn. Det er derfor anbefalt å analysere innsamlet steinprøve for å bekrefte eller avkrefte at dette er en alunskifer og eventuelt fastsette syredannings- og radon avgassing potensialet til skiferen.

4. REFERANSER

1. Klima- og miljødepartementet, *Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)*, in *FOR-2004-06-01-931*. 2004.
2. Miljødirektoratet, *Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn*, in *TA-2553/2009*. 2009. p. 27.
3. NGU. *Løsmassegeologi*. 2008; Available from: <http://www.ngu.no/kart/losmasse/>.
4. NGU, *Berggrunnskart over Norge*. 1984, NGU: Trondheim.
5. NGU and NVE, *Den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA)*. NGU.
6. Aquateam, *Oppdatering av bakgrunnsdata og forslag til nye normverdier for forurenset grunn*. 2007: p. 110.
7. NGI, *Identifisering og karakterisering av syredannende bergarter* 2015.
8. Gaalaas-Berg, N. *Rollsløkken skole 90 år 1922 – 2012*. 2012 [cited 2018; 1 - 2]. Available from: <https://www.hamar.kommune.no/category1027.html>.
9. NGU. *Løsmassekart over Norge*. 2018 [cited 2018; Available from: <http://geo.ngu.no/kart/losmasse/>].
10. finn.no AS. *Finn kart*. [cited 2015; Available from: <http://kart.finn.no/>].
11. Google. *Google Maps*. 2018; Available from: <https://www.google.com/maps>.
12. Miljødirektoratet, *Grunnforurensningsdatabasen*. 2018.
13. NGU. *Berggrunnskart over Norge*. [cited 2018; Available from: <http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/>].
14. NGU. *Radon - aktionsområder*. 2018 [cited 2018; Available from: <http://geo.ngu.no/kart/arealis/>].

VEDLEGG

Vedlegg 1 - Grenser for tilstandsklasser

Vedlegg 2 - Sjaktelogger

Vedlegg 3 - Analyseresultater

Vedlegg 1 - Grenser for tilstandsklasser

**Grenseverdier for de fem tilstandsklassene som gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [2].
Konsentrasjonene er oppgitt i mg/kg.**

| Stoff | Tilstandsklasse 1 | Tilstandsklasse 2 | | Tilstandsklasse 3 | | Tilstandsklasse 4 | | Tilstandsklasse 5 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-------|
| | Meget god | God | | Moderat | | Dårlig | | Svært dårlig | |
| Arsen | <8 | 8 | 20 | 20 | 50 | 50 | 600 | 600 | 1000 |
| Bly | <60 | 60 | 100 | 100 | 300 | 300 | 700 | 700 | 2500 |
| Kadmium | <1,5 | 1,5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 1000 |
| Kvikksølv | <1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 1000 |
| Kobber | <100 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 8500 | 8500 | 25000 |
| Sink | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 25000 |
| Krom (III) | <50 | 50 | 200 | 200 | 500 | 500 | 2800 | 2800 | 25000 |
| Krom (VI) | <2 | 2 | 5 | 5 | 20 | 20 | 80 | 80 | 1000 |
| Nikkel | <60 | 60 | 135 | 135 | 200 | 200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| PCB total | <0,01 | 0,01 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50 |
| PAH totalt | <2 | 2 | 8 | 8 | 50 | 50 | 150 | 150 | 2500 |
| Benzo[a]pyren | <0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 100 |
| Bensen | <0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 1000 |
| Alifater > C8-C10 | <10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 50 | 50 | 20000 |
| Alifater >C10-C12 | <30 | 30 | 60 | 60 | 130 | 130 | 300 | 300 | 20000 |
| Alifater >C12-C35 | <100 | 100 | 300 | 300 | 600 | 600 | 2000 | 2000 | 20000 |

Vedlegg 2 - Sjaktelogger

| Sjakt | Prøve | Dyp (m) | Beskrivelse av massene | Bilder |
|-------|----------------------|-------------|--|--|
| P1 | | 0,00 - 0,30 | Fyllmasse av sand |  |
| | | 0,30 - 0,40 | Svart filt membran over svart skifer | |
| P2 | 1 | 0,00 - 1,00 | Fyllmasse av sand og organiskrik jord |  |
| P3 | Sjakt ble ikke gravd | | | |
| P4 | 1 | 0,00 - 1,00 | Fyllmasse av sand, silt og sprengt stein | Bilde mangler |
| P5 | | 0,00 - 0,10 | Asfalt | Bilde mangler |
| | | 0,10 - 0,60 | Fyllmasse av sand og silt med små stein | |
| | | 0,60 - 0,80 | Organiskrik matjord | |
| | | 0,80 - 1,00 | Lyse grå silt med innslag av små avrundede stein | |
| P6 | 1 | 0,00 - 0,10 | Asfalt |  |
| | | 0,10 - 0,50 | Mørkebrun fyllmasse | |
| | | 0,50 - 1,00 | Lysegrå masser av silt | |
| P7 | | 0,00 - 0,10 | Asfalt |  |
| | | 0,10 - 0,60 | Brun organiskrike fyllmasse av silt med stein | |
| | | 0,60 - 1,00 | Stedegne masser | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|--|--|
| P8 | 1 | 0,00 - 0,10 | Asfalt | |
| | | 0,10 - 2,00 | Fyllmasse av silt med stein og fragmenter av tegl | |
| P9 | | 0,00 - 0,10 | Asfalt | |
| | | 0,10 - 0,30 | Fyllmasse av silt og sand | |
| | | 0,30 - 1,00 | Lys grå silt med innslag av avrundet stein | |
| P10 | 1 | 0,00 - 0,10 | Asfalt | |
| | | 0,10 - 0,50m | Fyllmasse av silt | |
| | | 0,50 - 0,70 | Organiskrik matjord | |
| | | 0,70 - 1,00 | Stedegne masser av morene | |
| P11 | 1 | 0,00 - 0,10 | Asfalt | |
| | | 0,10 - 0,50 | Fyllmasse av silt | |
| | | 0,50 - 0,60 | Organiskrik matjord | |
| | | 0,60 - 1,00 | Lysegrå silt stedegent masse med morene. | |
| P12 | | 0,00 - 0,10 | Asfalt | |
| | | 0,10 - 0,20 | Fyllmasse med pukk | |
| | | 0,20 - 0,60 | Lysegrå fyllmasse av silt | |
| | | 0,60 - 1,00 | Antatt stedegent masse av silt med morene | |
| P13 | 1 | 0,00 - 0,10 | Asfalt | |
| | | 0,10 - 0,20 | Fyllmasse med pukk | |
| | | 0,20 - 0,60m | Lysegrå fyllmasse av silt | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|---|--|
| | | 0,60 – 1,00 | Antatt stedegent masse av silt med morene |  |
| P14 | | 0,00 – 0,40 | Gressdekke over organiskrik matjord | Se P15 |
| | | 0,40 – 1,00 | Brun fyllmasse av silt Stein | |
| P15 | 1 | 0,00 – 0,30 | Gressdekke over organiskrik matjord |  |
| | | 0,30 – 1,00m | Brun fyllmasse av silt med Stein | |
| P16 | | 0,00 – 0,30 | Gressdekke over matjord |  |
| | | 0,30 – 0,80 | Mørkebrun fyllmasse med småstein | |
| | | 0,80 – 1,00 | Lysegrå silt med innslag av morene | |
| P17 | 1 | 0,00 – 0,10 | Gressdekke over matjord |  |
| | | 0,10 – 0,70 | Brun/grå fyllmasse av silt | |
| | | 0,70 – 1,00 | Lys grå stedegne masse av silt med morene | |

Vedlegg 3 - Analyseresultater



Mottatt dato **2018-10-12**
Utstedt **2018-10-19**

Rambøll Norge AS
Lameck Omondi Omolo

Hoffsveien 4
0213 Oslo
Norway

Prosjekt **Norbytunnel**
Bestnr **1350030826**

Analyse av faststoff

| Deres prøvenavn | P2 | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|--|
| | Jord | | | | | | |
| Prøvetatt | | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | | N00613281 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign | |
| Tørrstoff (DK) a ulev | 87.2 | 8.72 | % | 1 | 1 | ERAN | |
| As (Arsen) a ulev | 1.4 | 2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Cd (Kadmium) a ulev | 0.13 | 0.1 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Cr (Krom) a ulev | 23 | 4.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Cu (Kopper) a ulev | 26 | 5.2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Hg (Kvikksølv) a ulev | 0.05 | 0.02 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Ni (Nikkel) a ulev | 38 | 7.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Pb (Bly) a ulev | 19 | 3.8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Zn (Sink) a ulev | 110 | 22 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| PCB 28 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| PCB 52 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| PCB 101 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| PCB 118 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| PCB 138 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| PCB 153 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| PCB 180 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum PCB-7 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Naftalen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Acenaftylen a ulev | 0.017 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Acenafarten a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Fluoren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Fenantren a ulev | 0.011 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Antracen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Fluoranten a ulev | 0.058 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Pyren a ulev | 0.054 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Benso(a)antracen^ a ulev | 0.029 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Krysen^ a ulev | 0.035 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Benso(b+j)fluoranten^ a ulev | 0.027 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Benso(k)fluoranten^ a ulev | 0.023 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Benso(a)pyren^ a ulev | 0.032 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Dibenso(ah)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Benso(ghi)perylen a ulev | 0.025 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Indeno(123cd)pyren^ a ulev | 0.024 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |

Rapport

N1817992

Side 2 (20)

13C4DAAWZEJ



| Deres prøvenavn | P2 | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | N00613281 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Sum PAH-16 * | 0.335 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| | | | | | | |
| Benzen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Toluene a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Etylbensen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Xylener a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum BTEX * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| | | | | | | |
| Alifater >C5-C6 a ulev | <2.5 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C6-C8 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C8-C10 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C10-C12 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C12-C16 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C16-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum alifater >C12-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum alifater >C5-C35 a ulev | <20 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | P4 | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | N00613282 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (DK) a ulev | 86.8 | 8.68 | % | 1 | 1 | ERAN |
| As (Arsen) a ulev | 3.8 | 2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cd (Kadmium) a ulev | <0.02 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cr (Krom) a ulev | 22 | 4.4 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cu (Kopper) a ulev | 34 | 6.8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Hg (Kvikksølv) a ulev | 0.02 | 0.02 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Ni (Nikkel) a ulev | 41 | 8.2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pb (Bly) a ulev | 8 | 2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Zn (Sink) a ulev | 53 | 10.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 28 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 52 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 101 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 118 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 138 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 153 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 180 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PCB-7 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Naftalen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaftylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaften a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fenantren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Antracen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoranten a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pyren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Krysen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(b+i)fluoranten^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(k)fluoranten^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Dibenzo(ah)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(ghi)perylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Indeno(123cd)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PAH-16 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benzen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Toluen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Etylbensen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Xylener a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum BTEX * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C5-C6 a ulev | <2.5 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C6-C8 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C8-C10 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |

Rapport

N1817992

Side 4 (20)

13C4DAAWZEJ



| Deres prøvenavn | P4 | | | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|----------|--------|--------|------|--|
| | Jord | | | | | | |
| Prøvetatt | | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | | N00613282 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign | |
| Alifater >C10-C12 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Alifater >C12-C16 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Alifater >C16-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum alifater >C12-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum alifater >C5-C35 a ulev | <20 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |



| Deres prøvenavn | P6 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | N00613283 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (DK) a ulev | 86.5 | 8.65 | % | 1 | 1 | ERAN |
| As (Arsen) a ulev | <0.5 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cd (Kadmium) a ulev | 0.04 | 0.1 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cr (Krom) a ulev | 19 | 3.8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cu (Kopper) a ulev | 21 | 4.2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Hg (Kvikksølv) a ulev | 0.03 | 0.02 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Ni (Nikkel) a ulev | 28 | 5.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pb (Bly) a ulev | 18 | 3.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Zn (Sink) a ulev | 49 | 9.8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 28 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 52 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 101 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 118 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 138 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 153 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 180 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PCB-7 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Naftalen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaftylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaften a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fenantren a ulev | 0.013 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Antracen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoranten a ulev | 0.012 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pyren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Krysen^ a ulev | 0.011 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(b+i)fluoranten^ a ulev | 0.010 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(k)fluoranten^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Dibenso(ah)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(ghi)perylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Indeno(123cd)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PAH-16 * | 0.0460 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benzen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Toluen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Etylbensen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Xylener a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum BTEX * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C5-C6 a ulev | <2.5 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C6-C8 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C8-C10 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |

Rapport

N1817992

Side 6 (20)

13C4DAAWZEJ



| Deres prøvenavn | P6 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | N00613283 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Alifater >C10-C12 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C12-C16 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C16-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum alifater >C12-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum alifater >C5-C35 a ulev | <20 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | P8 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | N00613284 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (DK) a ulev | 89.5 | 8.95 | % | 1 | 1 | ERAN |
| As (Arsen) a ulev | 2.4 | 2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cd (Kadmium) a ulev | 0.18 | 0.1 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cr (Krom) a ulev | 23 | 4.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cu (Kopper) a ulev | 33 | 6.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Hg (Kvikksølv) a ulev | 0.03 | 0.02 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Ni (Nikkel) a ulev | 36 | 7.2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pb (Bly) a ulev | 20 | 4 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Zn (Sink) a ulev | 88 | 17.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 28 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 52 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 101 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 118 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 138 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 153 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 180 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PCB-7 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Naftalen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaftylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaften a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fenantren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Antracen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoranten a ulev | 0.018 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pyren a ulev | 0.016 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Krysen^ a ulev | 0.013 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(b+i)fluoranten^ a ulev | 0.011 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(k)fluoranten^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)pyren^ a ulev | 0.012 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Dibenso(ah)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(ghi)perylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Indeno(123cd)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PAH-16 * | 0.0700 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benzen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Toluen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Etylbensen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Xylener a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum BTEX * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C5-C6 a ulev | <2.5 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C6-C8 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C8-C10 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |

Rapport

N1817992

Side 8 (20)

13C4DAAWZEJ



| Deres prøvenavn | P8 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | N00613284 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Alifater >C10-C12 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C12-C16 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C16-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum alifater >C12-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum alifater >C5-C35 a ulev | <20 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |



| Deres prøvenavn | P10 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | N00613285 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (DK) a ulev | 87.5 | 8.75 | % | 1 | 1 | ERAN |
| As (Arsen) a ulev | 1 | 2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cd (Kadmium) a ulev | 0.19 | 0.1 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cr (Krom) a ulev | 19 | 3.8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cu (Kopper) a ulev | 16 | 3.2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Hg (Kvikksølv) a ulev | 0.02 | 0.02 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Ni (Nikkel) a ulev | 29 | 5.8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pb (Bly) a ulev | 12 | 2.4 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Zn (Sink) a ulev | 53 | 10.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 28 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 52 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 101 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 118 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 138 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 153 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 180 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PCB-7 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Naftalen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaftylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaften a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fenantren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Antracen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoranten a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pyren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Krysen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(b+i)fluoranten^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(k)fluoranten^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Dibenso(ah)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(ghi)perylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Indeno(123cd)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PAH-16 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benzen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Toluen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Etylbensen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Xylener a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum BTEX * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C5-C6 a ulev | <2.5 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C6-C8 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C8-C10 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |

Rapport

N1817992

Side 10 (20)

13C4DAAWZEJ



| Deres prøvenavn | P10 | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|--------|------|--|
| | Jord | | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | | |
| Labnummer | N00613285 | | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign | |
| Alifater >C10-C12 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Alifater >C12-C16 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Alifater >C16-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum alifater >C12-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum alifater >C5-C35 a ulev | <20 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |



| Deres prøvenavn | P11 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | N00613286 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (DK) a ulev | 86.8 | 8.68 | % | 1 | 1 | ERAN |
| As (Arsen) a ulev | 3.6 | 2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cd (Kadmium) a ulev | 0.24 | 0.1 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cr (Krom) a ulev | 26 | 5.2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cu (Kopper) a ulev | 28 | 5.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Hg (Kvikksølv) a ulev | 0.03 | 0.02 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Ni (Nikkel) a ulev | 40 | 8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pb (Bly) a ulev | 17 | 3.4 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Zn (Sink) a ulev | 150 | 30 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 28 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 52 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 101 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 118 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 138 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 153 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 180 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PCB-7 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Naftalen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaftylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaften a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fenantren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Antracen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoranten a ulev | 0.034 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pyren a ulev | 0.029 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)antracen^ a ulev | 0.011 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Krysen^ a ulev | 0.016 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(b+i)fluoranten^ a ulev | 0.014 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(k)fluoranten^ a ulev | 0.014 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)pyren^ a ulev | 0.019 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Dibenso(ah)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(ghi)perylen a ulev | 0.012 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Indeno(123cd)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PAH-16 * | 0.149 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benzen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Toluen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Etylbensen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Xylener a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum BTEX * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C5-C6 a ulev | <2.5 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C6-C8 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C8-C10 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |

Rapport

N1817992

Side 12 (20)

13C4DAAWZEJ



| Deres prøvenavn | P11 | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|--------|------|--|
| | Jord | | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | | |
| Labnummer | N00613286 | | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign | |
| Alifater >C10-C12 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Alifater >C12-C16 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Alifater >C16-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum alifater >C12-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum alifater >C5-C35 a ulev | <20 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |



| Deres prøvenavn | P13 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | N00613287 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (DK) a ulev | 84.8 | 8.48 | % | 1 | 1 | ERAN |
| As (Arsen) a ulev | <0.5 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cd (Kadmium) a ulev | 0.13 | 0.1 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cr (Krom) a ulev | 22 | 4.4 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cu (Kopper) a ulev | 28 | 5.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Hg (Kvikksølv) a ulev | 0.07 | 0.02 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Ni (Nikkel) a ulev | 48 | 9.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pb (Bly) a ulev | 40 | 8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Zn (Sink) a ulev | 59 | 11.8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 28 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 52 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 101 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 118 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 138 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 153 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 180 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PCB-7 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Naftalen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaftylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaften a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fenantren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Antracen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoranten a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pyren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Krysen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(b+i)fluoranten^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(k)fluoranten^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Dibenso(ah)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(ghi)perylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Indeno(123cd)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PAH-16 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benzen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Toluen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Etylbensen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Xylener a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum BTEX * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C5-C6 a ulev | <2.5 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C6-C8 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C8-C10 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |

Rapport

N1817992

Side 14 (20)

13C4DAAWZEJ



| Deres prøvenavn | P13 | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|--------|------|--|
| | Jord | | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | | |
| Labnummer | N00613287 | | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign | |
| Alifater >C10-C12 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Alifater >C12-C16 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Alifater >C16-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum alifater >C12-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum alifater >C5-C35 a ulev | <20 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |



| Deres prøvenavn | P15 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | N00613288 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (DK) a ulev | 86.3 | 8.63 | % | 1 | 1 | ERAN |
| As (Arsen) a ulev | 1.5 | 2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cd (Kadmium) a ulev | 0.08 | 0.1 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cr (Krom) a ulev | 14 | 2.8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cu (Kopper) a ulev | 18 | 3.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Hg (Kvikksølv) a ulev | 0.08 | 0.02 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Ni (Nikkel) a ulev | 22 | 4.4 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pb (Bly) a ulev | 19 | 3.8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Zn (Sink) a ulev | 61 | 12.2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 28 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 52 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 101 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 118 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 138 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 153 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 180 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PCB-7 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Naftalen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaftylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaften a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fenantren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Antracen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoranten a ulev | 0.010 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pyren a ulev | 0.012 | 0.05 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Krysen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(b+i)fluoranten^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(k)fluoranten^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Dibenso(ah)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(ghi)perylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Indeno(123cd)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PAH-16 * | 0.0220 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benzen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Toluen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Etylbensen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Xylener a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum BTEX * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C5-C6 a ulev | <2.5 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C6-C8 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C8-C10 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |

Rapport

N1817992

Side 16 (20)

13C4DAAWZEJ



| Deres prøvenavn | P15 | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|--------|------|--|
| | Jord | | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | | |
| Labnummer | N00613288 | | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign | |
| Alifater >C10-C12 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Alifater >C12-C16 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Alifater >C16-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum alifater >C12-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum alifater >C5-C35 a ulev | <20 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |



| Deres prøvenavn | P17 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|
| | Jord | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | |
| Labnummer | N00613289 | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign |
| Tørrstoff (DK) a ulev | 90.0 | 9 | % | 1 | 1 | ERAN |
| As (Arsen) a ulev | 1.5 | 2 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cd (Kadmium) a ulev | 0.12 | 0.1 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cr (Krom) a ulev | 14 | 2.8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Cu (Kopper) a ulev | 13 | 2.6 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Hg (Kvikksølv) a ulev | 0.05 | 0.02 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Ni (Nikkel) a ulev | 20 | 4 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pb (Bly) a ulev | 14 | 2.8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Zn (Sink) a ulev | 49 | 9.8 | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 28 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 52 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 101 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 118 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 138 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 153 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| PCB 180 a ulev | <0.0010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PCB-7 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Naftalen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaftylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Acenaften a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fenantren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Antracen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Fluoranten a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Pyren a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Krysen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(b+i)fluoranten^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(k)fluoranten^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(a)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Dibenso(ah)antracen^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benso(ghi)perylen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Indeno(123cd)pyren^ a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum PAH-16 * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Benzen a ulev | <0.010 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Toluen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Etylbensen a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Xylener a ulev | <0.040 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Sum BTEX * | n.d. | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C5-C6 a ulev | <2.5 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C6-C8 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |
| Alifater >C8-C10 a ulev | <2.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN |

Rapport

N1817992

Side 18 (20)

13C4DAAWZEJ



| Deres prøvenavn | P17 | | | | | | |
|------------------------------|------------|----------------------|----------|--------|--------|------|--|
| | Jord | | | | | | |
| Prøvetatt | 2018-10-10 | | | | | | |
| Labnummer | N00613289 | | | | | | |
| Analyse | Resultater | Usikkerhet (\pm) | Enhet | Metode | Utført | Sign | |
| Alifater >C10-C12 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Alifater >C12-C16 a ulev | <5.0 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Alifater >C16-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum alifater >C12-C35 a ulev | <10 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |
| Sum alifater >C5-C35 a ulev | <20 | | mg/kg TS | 1 | 1 | ERAN | |



"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.

"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.

"**" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

| Metodespesifikasjon | |
|---|---|
| 1 | Normpakke (liten) med alifater. Risikovurdering av jordmasser. |
| Metode: | Metaller: DS259 Tørrstoff: DS 204 PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C PAH: REFLAB 4:2008 BTEX: REFLAB 1: 2010 Alifater: GCMS |
| Måleprinsipp: | Metaller: ICP PCB-7: GC/MS/SIM PAH: GC/MS/SIM BTEX: GC/MS/pentan Alifater: GC/MS/pentan |
| Rapporteringsgrenser: | Metaller: LOD 0,01-5 mg/kg TS Tørrstoff: LOD 0,1 % PCB-7: LOD 0,001 mg/kg TS PAH: LOD 0,01-0,04 mg/kg TS Alifater: >C5-C6: LOD 2.5 mg/kg TS >C6-C8: LOD 2.0 mg/kg TS >C8-C10: LOD 2.0 mg/kg TS >C10-C12: LOD 5.0 mg/kg TS >C12-C16: LOD 5.0 mg/kg TS >C16-C35: LOD 10 mg/kg TS >C12-C35: LOD 10 mg/kg TS (sum) >C5-C35: LOD 20 mg/kg TS (sum) |
| Måleusikkerhet: | Metaller: Relativ usikkerhet: As: 30 %, Cd: 20 %, Cr: 20 %, Cu: 14 %, Hg: 14 %, Ni: 20 %, Pb: 20 % og Zn: 20 % Tørrstoff: Relativ usikkerhet 10 % PCB-7: Relativ usikkerhet 20 % PAH: Relativ usikkerhet 40 % Alifater: Relativ usikkerhet 20 % |
| Ved lave konsentrasjoner kan absolutt måleusikkerhet være høyere enn relativ måleusikkerhet, og en høyere måleusikkerhet vil rapporteres. | |

| Godkjenner | |
|-------------------|-----------------|
| ERAN | Erlend Andresen |



| Utf ¹ | |
|------------------|---|
| 1 | Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark |

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår website www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).