



Rev.:	Beskrivelse:	Dato:

- Fargekoder:
- Utbedret hastetiltak
 - Skade nivå 1 (lite riss)
 - Skade nivå 2 (stort riss)
 - Skade nivå 3 (liten skade)
 - Skade nivå 4 (middels skade)
 - Skade nivå 5 (stor skade)
 - Kjerneborret betongprøve tatt ut
 - Kjerneborret betongprøve tatt ut (små)

Kommentarer:
 Bygget er kontrollert ved hjelp av følgende metoder:
 * Filmet med drone
 * Visuell runde på stillas
 * Kikkert

Noen steder er det markert flere små skader veldig tett over hverandre, som er av samme skadenivå. Her er det kun registrert et farget felt.

Se vedlagt dokument for eksempel bilde på de forskjellige skadenivå

Tegningsnummer	Fase
B 231 40 006	ANBUD

Tittel: Tilstand - hovedblokk - fasade nordvest

Prosjekt: A0570 - Bergen Rådhus - fasaderehabilitering

Oppdragsgiver:
Bergen Kommune, etat for utbygging

	Dato: 13.12.2018	Rev. dato:
	Tegnet av: J.A.	Rev. nummer:
	Kontrollert av: T.B.	Prosjektnummer: 2012221
	Jacob Kjødesvei 15 5232 Paradis Tlf: 55 60 40 50	