

Etasje	Symbol	Rom Nr.	Romnavn	Areal gulv	UK Himling	Himling	Gulv	Vegg	Annen informasjon
1.etasje									
			BRA -Eksisterende bygg	317,36	0				
			BRA -Nybygg	332,19	0				
			Eksisterende bygg	316,83	4 100				
			Heis	3,05	4 100	Heisleverandørs standard	Heisleverandørs standard	Heisleverandørs standard	
		100	Vindfang	7,62	4 100	Systemhimling	Fliser	Veggmailing	
		101	Sosial sone	13,06	4 100	Systemhimling	Linoleum	Veggmailing	
		102	Trapperom	9,03	4 100		Linoleum	Veggmailing	
		103	BK	2,11	4 100	Systemhimling	Våtromsvinyl med oppbrett	Våtromsplater	
		104	HCWC	5,00	4 100	Systemhimling	Fliser	Fliser	
		105	Møterom	28,07	4 100	Systemhimling	Parkett	Veggmailing / panel	
		106	Kopi / Arkiv	17,34	4 100	Systemhimling	Kompaktvinyl	Veggmailing	
		107	Gard	25,41	4 100	Systemhimling	Vinylbelegg eksisterende	Våtromsplater	
		107.1	WC	1,66	4 100	Systemhimling	Fliser	Fliser	
		107.2	Dusj	1,62	4 100	Systemhimling, hygienabsorbent	Fliser	Fliser	
		108	Gard. -tilbygg	18,71	4 100	Systemhimling	Fliser	Våtromsplater	
		109	Korridor	35,12	4 100	Systemhimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	Sponplater av resirkulert trevirke
		110	Korridor	27,40	4 100	Systemhimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		111	Kontor	6,84	4 100	Fast gipsplatehimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		112	Kontor	6,84	4 100	Fast gipsplatehimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		113	Kontor	6,84	4 100	Fast gipsplatehimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		114	Kontor	14,08	4 100	Fast gipsplatehimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		115	Kontor	6,84	4 100	Fast gipsplatehimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		116	Kontor	6,84	4 100	Fast gipsplatehimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		117	Kontor	6,84	4 100	Fast gipsplatehimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		118	Kontor	6,84	4 100	Fast gipsplatehimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		119	Kontor	8,64	4 100	Fast gipsplatehimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		120	Kontor	6,84	4 100	Fast gipsplatehimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		121	Kontor	6,84	4 100	Fast gipsplatehimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		122	Kontor	7,02	4 100	Fast gipsplatehimling	Linoleum	Malte sponplater / glassvegg	
		123	Korridor	12,49	4 100	Systemhimling	Linoleum	Flikking og maling på eksisterende	
		150	Hall/trapperom	26,31	4 100	Systemhimling /eksisterende	Eksisterende tregolv / parkett	Flikking og maling på eksisterende	
		151	WC	2,87	4 100	Systemhimling /eksisterende	Vinylbelegg eksisterende	Flikking og maling på eksisterende	
		152	HCWC	5,67	4 100	Systemhimling /eksisterende	Vinylbelegg eksisterende	Maling, -ikke berørt	
		153	Lager	3,99	4 100	Systemhimling /eksisterende	Vinylbelegg eksisterende	Oppmales	
		154	Varemottak	15,57	4 100	Systemhimling /eksisterende	Slett betonggulv. Slipt og polert	Maling, -ikke berørt	
		155	Korridor	11,81	4 100	Systemhimling /eksisterende	Vinylbelegg eksisterende	Flikkes og males	
		156	Vaskerom	8,19	4 100	Systemhimling /eksisterende	Våtromsbelegg med oppbrett	Våtromsplater	
		157	Kjøkken / Anretning	23,44	4 100	Systemhimling / eksisterende	Vinylbelegg eksisterende	Fliser på eksponerte vegger	
		158	Kantine	112,74	4 100	Systemhimling / Ny +eksisterende	Vinylbelegg eksisterende	Flikk og maling. Panel	
		159	Teknisk rom	19,33	4 100	Ingen himling / eksisterende	Vinylbelegg eksisterende	Maling, -ikke berørt	
		160.2	Gard	78,97	4 100	Systemhimling /eksisterende	Fliser	Maling, -ikke berørt	
		160.2	WC	1,52	4 100	Systemhimling / eksisterende	Fliser	Våtromsplater	
		160.2	WC	1,73	4 100	Systemhimling /eksisterende	Fliser	Våtromsplater	
		160.3	WC	1,61	4 100	Systemhimling /eksisterende	Fliser	Våtromsplater	
		160.4	WC	1,51	4 100	Systemhimling /eksisterende	Fliser	Våtromsplater	

index beskrivelse dato/sign

Oppdrag:
Innherred Renovasjon
Administrasjonsbygg på Mule
Mule, Levanger Kommune



Oppdragsnr:
2018.61

Type tegning:
Rombehandlingsskjema 1. etasje

Dato 07.06.2019	lf 740 41700 letnesark.no	Nordgata 28, 7650 Verdal, firmapost@letnesark.no	Filnavn: 1861-IR Administrasjonsbygg 190519.pln
Målestokk v. utskrift A3: 1:1	Besøk: VERDAL, Nordgata 28 LEVANGER, Kirkegata 25 STEINKJER, Skippergata 1	Sign. kh	Kontroll:
arkiv:	revisjonsindex:		

Fase: Anbud

Tegn.nr: 2018.61 **C56-01**