



ROMSKJEMA ETTER ETASJE		
Etasje	Rom Nr.	Romnavn
1 etasje	101	Vindfang/forom
	102	Gang
	103	Teknikk VVS/ Teknikk vent+Teknikk EL
	104	Leader
	105	Velferdsrom
	106	Personell oppholdsrom
	107	BK
	108	Hc toalett
	109	Lager
	110	Garderobe / Damer
	111	Garderobe / Mann
	112	Oppbevaringsrom
	113	Kjoken/Spiseplass
	114	Stue/Opphold
115	Hc toalett	
116	Skylterom	
117	Oppbevaringsrom	
118	Opphold	
119	Korridor	
120	Kjoken/Spiseplass	
121	Stue/Opphold	
122	Oppbevaringsrom	
123	Skylterom	
124	Hc toalett	
125	Korridor	
126	Opphold	
127	Vinterhage	
128.1	Stue/Soverom/Kjokken	
128.2	Bad	
128.3	Bod	
129.1	Stue/Soverom/Kjokken	
129.2	Bad	
129.3	Bod	
130.1	Stue/Soverom/Kjokken	
130.2	Bad	
130.3	Bod	
131.1	Stue/Soverom/Kjokken	
131.2	Bad	
131.3	Bod	
132.1	Stue/Soverom/Kjokken	
132.2	Bad	
132.3	Bod	
133.1	Stue/Soverom/Kjokken	
133.2	Bad	
133.3	Bod	
134.1	Stue/Soverom/Kjokken	
134.2	Bad	
134.3	Bod	
135.1	Stue/Soverom/Kjokken	
135.2	Bad	
135.3	Bod	
136.1	Stue/Soverom/Kjokken	
136.2	Bad	
136.3	Bod	
137.1	Stue/Soverom/Kjokken	
137.2	Bad	
137.3	Bod	
138.1	Stue/Soverom/Kjokken	
138.2	Bad	
138.3	Bod	
139.1	Stue/Soverom/Kjokken	
139.2	Bad	
139.3	Bod	
140.1	Stue/Soverom/Kjokken	
140.2	Bad	
140.3	Bod	
141.1	Stue/Soverom/Kjokken	
141.2	Bad	
141.3	Bod	
142.1	Stue/Soverom/Kjokken	
142.2	Bad	
142.3	Bod	
143.1	Stue/Soverom/Kjokken	
143.2	Bad	
143.3	Bod	



Parti: ARK

Kontrollprosjekt
Tiltakshaver

Hadsel kommune
Adresse: Hadselgates 5, 8500 Hadsel, Nordland
Eiendom: 11/100
Målestokk: 1:100

Prosjektnavn
HDO Demens Ekren, trinn 1
Prosjekt adresse:
Hadseljordveien 1029, 8445 Melbu

Dato: 06.12.2019
Kontroll utførende: [Signature]

Prosjekt: 19 - 306
Tegning: A22-101

1 etasje