


ELGESETERGT. 10-14. EIENDOMSNR. 14677




Senterposisjon: 270224 54. 7040730 34

Eiendom: Elgesætergate 10-14
Eiendomsnummer: 14677

Brøyting	x	Kun fortau rundt hele bygget
Tidspunkt brøyting	x	07:00
Strøing	x	
Tidspunkt strøing	x	07:00
Innganger/ trapper		
Snømengde	x	7 cm
Sandsilo på eiendom		
Utstyr tilpasses eiendom		
Brøytestikker		Entrepør's ansvar
Strølogg	x	Ukentlig på mail heta@statsbygg.no
Rep av skader vintervedlikehold		Senest 16. Mai
Vårrengjøring ferdigstilles		Senest 16. Mai
Feiing		
Helgevakt	x	Ja, da det er allmen ferdsel
Deponi / bortkjøring av snø		Kommer som tilleggsbestilling
Periode vintervedlikehold		15.10.-15.04.

Dato	Sign.
------	-------


HØGSKOLEN 12. EIENDOMS NR. 00275



Senterposisjon: 270409.25, 7040859.2

KJØPMANNSGÅT. 1 EIENDOMS NR 14359

9



Senterposisjon: 270521.88, 7041388.22
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftdato: 24.06.2019

0 10 20 30 40m

 Kartverket

KONGENSGT 95-93

EIENDOMSnr. 03460 OG 00420




Senterposisjon: 289551.96, 7041832.19
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 24.06.2019

0 10 20 30 40m

Eiendom:		kongens gt 93-95	
		Eiendomsnummer: 03460 /00420	
Brøyting	x		
Tidspunkt brøyting	x	07:00	
Strøing	x		
Tidspunkt strøing	x	07:00	
Innganger/ trapper	x	4 STK	
Snømengde	x	7cm	
Sandsilo på eiendom			
Utstyr tilpasses eiendom	x		
Brøytestikker	x	Entreprenør's ansvar	
Strølogg	x	Ukentlig på mail heta@statsbygg.no	
Rep av skader vintervedlikehold	x	Senest 16. Mai	
Vårrengjøring ferdigstilles	x	Senest 16. Mai	
Feiing			
Helgevakt	x	Ja , da det er allmen ferdsel	
Deponi / bortkjøring av snø		Kommer som tilleggsbestilling	
Periode vintervedlikehold	x	15.10.-15.04.	

Dato	Sign.
------	-------

LEIV EIRIKSSONS V. 39. EIENDOMSUR 02669.




Eiendom: Leiv Eirikssonsvei 39. NGU
Eiendomsnummer:02669

Brøyting	x	
Tidspunkt brøyting	x	07:00
Strøing	x	
Tidspunkt strøing	x	07:00
Innganger/ trapper	x	3 STK
Snømengde	x	5cm
Sandsilo på eiendom		
Utstyr tilpasses eiendom	x	
Brøytestikker	x	Entreprenør's ansvar
Strølogg	x	Ukentlig på mail heta@statsbygg.no
Rep av skader vintervedlikehold	x	Senest 16. Mai
Vårrengjøring ferdigstilles	x	Senest 16. Mai
Feiling		
Helgevakt		
Deponi / bortkjøring av snø		Kommer som tilleggsbestilling
Periode vintervedlikehold	x	15.10.-15.04.

	Dato
	Sign.

ARKITEKT CRISTIESGT 2. (5) EIENDOMSNR. 00823



Senterposisjon: 270130.64, 7041433.73
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 24.06.2019



Eiendom: **Arkitekt Christies gt2 / Bispgt 9b**

Eiendomsnummer:00823


Brøyting	x	
Tidspunkt brøyting	x	07:00
Strøing	x	
Tidspunkt strøing	x	07:00
Innganger/ trapper	x	5 STK
Snømengde	x	7cm
Sandsilo på eiendom	x	Kan benyttes
Utstyr tilpasses eiendom	x	
Brøytestikker	x	Entreprenør's ansvar
Strølogg	x	Ukentlig på mail heta@statsbygg.no
Rep av skader vintervedlikehold	x	Senest 16. Mai
Vårrengjøring ferdigstilles	x	Senest 16. Mai
Feiling		
Helgevakt	x	2 stk fortau , allmen ferdsel
Deponi / bortkjøring av snø		Kommer som tilleggsbestilling
Periode vintervedlikehold	x	15.10.-15.04.

Dato

Sign.

GUMMERUSGT. 1, SU.GT. 10-12-14.

EIENDOMS NR. 00072.



Senterposisjon: 269960.63, 7041602.57
Koordinatsystem: EPSG 25833
Utskriftsdato: 24.06.2019

0 10 20 30 40m

Eiendom: **Gunnerus gt 1 / Sv.gt.10.12.14**

Eiendomsnummer:00072

Brøyting	x	
Tidspunkt brøyting	x	07:00
Strøing	x	
Tidspunkt strøing	x	07:00
innganger/ trapper	x	5 STK
Snømengde	x	7cm
Sandsilo på eiendom	x	Arkitekt chr. Gt. Kan benyttes
Utstyr tilpasses eiendom	x	
Brøytestikker	x	Entreprenør's ansvar
Strølogg	x	Ukentlig på mail heta@statsbygg.no
Rep av skader vintervedlikehold	x	Senest 16. Mai
Vårrengjøring ferdigstilles	x	Senest 16. Mai
Feiing		
Helgevakt	x	2 stk fortau ,allmen ferdsel
Deponi / bortkjøring av snø		Kommer som tilleggsbestilling
Periode vintervedlikehold	x	15.10.-15.04.

Dato

Sign.



NTNC TUNØAVELEN 32. Eiendomsnummer 00468

Område merket med Rødt skal brøytes.

Merket med Blåe sirkler er innganger som skal håndmake

Område merket blått, gangvei skal håndmake.

Eiendom: Søbstadveien 65
Eiendomsnummer:00477


Brøyting	x	Hver ukedag
Tidspunkt brøyting	x	07:00
Strøing	x	Spesielle behov
Tidspunkt strøing	x	07:00
Innganger/ trapper		14 innganger
Snømengde	x	7cm
Sandsilo på eiendom	x	Kan benyttes
Utstyr tilpasses eiendom	x	
Brøytestikker	x	Entrepør's ansvar
Strølogg	x	Ukentlig på mail heta@statsbygg.no
Rep av skader vintervedlikehold		Senest 16. Mai
Vårrengjøring ferdigstilles		Senest 16. Mai
Feiing		
Helgevakt	x	Ja, da det er allmen ferdsel, påvises
Deponi / bortkjøring av snø		Kommer som tilleggsbestilling
Periode vintervedlikehold		15.10.-15.04.

Dato
Sign.

STIFTS GARDEN

(S)

EIENDOMS NR 00524



Senterposisjon: 270385.01, 7041926.79
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 24.06.2019




Eiendom: Munke gt 23 Stiftsgården
Eiendomsnummer:00524

Brøyting	x	Hver ukedag
Tidspunkt brøyting	x	07:00
Strøing	x	
Tidspunkt strøing	x	07:00
inganger/ trapper	x	2 Trapper
Snømengde	x	7cm
Sandsilo på eiendom		
Utstyr tilpasses eiendom	x	
Brøytestikker	x	Entrepør's ansvar
Strølogg	x	Ukentlig på mail heta@statsbygg.no
Rep av skader vintervedlikehold		Senest 1. Mai
Vårrengjøring ferdigstilles		Senest 1. Mai
Feiing		
Helgevakt	x	Ja , da det er allmen ferdsel, påvises
Deponi / bortkjøring av snø	x	Påvises av driftsleder
Periode vintervedlikehold		15.10.-15.04.

	Dato
	Sign.

TRONDHEIM TINGHUS Munkegt. 20. EIENDOMSnr. 00071



Senterposisjon: 270300.07, 7041709.08
Koordinatsystem: EPSG 25833
Utskriftsdato: 24.06.2019

0 10 20 30 40m

 Kartverket

Eiendom:
Munke gt 20 Tinghuset
Eiendomsnummer:00071

Brøyting	x	Hver ukedag
Tidspunkt brøyting	x	07:00
Strøing	x	
Tidspunkt strøing	x	07:00
innganger/ trapper		Varmekabler
Snømengde	x	7cm
Sandsilo på eiendom		
Utstyr tilpasses eiendom	x	
Brøytestikker	x	Entreprenør's ansvar
Strølogg	x	Ukentlig på mail heta@statsbygg.no
Rep av skader vintervedlikehold		Senest 1. Mai
Vårrengjøring ferdigstilles		Senest 1. Mai
Feiing		
Helgevakt	x	Ja , da det er allmen ferdsel, påvises
Deponi / bortkjøring av snø	x	Påvises av driftsleder
Periode vintervedlikehold		15.10.-15.04.

Dato
Sign.

TRONDHEIM TRAFIKKSTASJON

EIENDOMS NR. 0377

III
Plan



Senterposisjon: 270405.4, 7038227.9
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 24.08.2019

0 10 20 30 40m

 Kartverket

Eiendom: Sluppenveien 4 Tr.Tr.ST.
Eiendomsnummer:0377


Brøyting	x	Hver ukedag
Tidspunkt brøyting	x	07:00
Strøing	x	
Tidspunkt strøing	x	07:00
Innganger/ trapper		
Snømengde	x	3 trapper samt porter 7cm
Sandsilo på eiendom		
Utstyr tilpasses eiendom	x	
Brøytestikker	x	Entrepør's ansvar
Strølogg	x	Ukentlig på mail heta@statsbygg.no
Rep av skader vintervedlikehold		Senest 16. Mai
Vårrengjøring ferdigstilles		Senest 16. Mai
Feiing		
Helgevakt	x	Ja , da det er allmen ferdsel, påvises
Deponi / bortkjøring av snø	x	Påvises av driftsleder
Periode vintervedlikehold		15.10.-15.04.

Dato

Sign.

ØSTMARBU 26 D OG E

EIENDOMSNR. 13894.



Sentarposisjon. 273057.19, 7044012.18
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 24.06.2019

0 10 20 30 40m

Eiendom: Østmarkveien 26 d-e
Eiendomsnummer:13894

Brøyting	x	
Tidspunkt brøyting	x	07:00
Strøing	x	
Tidspunkt strøing	x	07:00
Innganger/ trapper		3 trapper samt port ved bod
Snømengde	x	7cm
Sandsilo på eiendom		
Utstyr tilpasses eiendom	x	
Brøytestikker	x	Entreprenør's ansvar
Strølogg	x	Ukentlig på mail heta@statsbygg.no
Rep av skader vintervedlikehold		Senest 16. Mai
Vårrengjøring ferdigstilles		Senest 16. Mai
Feiing		
Helgevakt	x	Ja , da det er døgnåpent
Deponi / bortkjøring av snø	x	ved behov
Periode vintervedlikehold		15.10.-15.04.

Dato
Sign.