



Asplan Viak AS

20.05.2019

Att:
MH**Ref:**
Ordr.nr: 19006040**Deres ref:****Rekv:****Vedrørende slamsuging og rørinspeksjon av diverse overvannsledninger på: Fredens Bolig**

Kunde ønsket at vi rørinspiserte overvannsanlegget i parken for å vite hvordan tilstanden på ledningene er. Stort sett alle sandfang var full, og måtte bli sugd opp av slamsuger. Veldig få kummer på anlegget gjorde at det tok tid med å spyle ut masser fra rørene.

Skjult kum må graves opp for å rør-inspisere kulvert som trolig går til OV A.

Vi anbefaler at det blir satt ned flere kummer på anlegget, samt oppgraving av skjult kum.

Vedlagt er inspeksjonsrapport, bilder, kartskisse og videoopptak.

Vitek AS takker for oppdraget.

Mvh
Marius Hystad
Vitek AS
Tlf: 555 07 950
E-post: post@vitek.no