

Drammen kommune, Vei, natur og idrett  
Engene 1  
3015 Drammen

Bydel: Gulskogen

**Lokasjon:** Veslebakken/Tårnvn. lekeplass

Adresse: Veslebakken 1  
3048 Drammen

Kontrolldato: 29. april 2020  
Inspektør: Halvard Olsen  
Sertifikatnr: NSLEK-055  
Vår ref: Jan Heyerdahl  
Mobil: 901 78 241  
Anleggnr: 3047  
Deres ref: Alf Robert Nyborg Håland  
Avtalenr: 34418-4

## TILSTANDS-RAPPORT

### Årlig hovedettersyn av lekeplassen



#### SAMMENDRAG

Antall kontrollerte enheter

**SUM**

2

#### AVVIK og ALVORLIGHETSGRAD\*

A = Kan medføre fare for barnets liv

0

B = Kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet

0

C = Kan føre til mindre alvorlig skade

1

#### ANDRE OBSERVASJONER\*\*

MRS = Mulige Risiko-Situasjoner

0

Alle mål i rapporten er oppgitt i cm.

Hovedettersynet er gjennomført iht følgende kontrollgrunnlag - se «hjemmel» ved hver avviksbeskrivelse.

|      |   |
|------|---|
| NS*  | NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag   |
| LF** | Forskrift om sikkerhet ved Lekeplassutstyr (Lekeplass-forskriften) der denne stiller strengere krav enn NS-EN 1176. |

For aktivitets-elementer som ikke inngår i NS-EN 1176 benyttes tilgjengelige produkt-standarder.\*\*

*Inspektøren er sertifisert iht gjeldende utgave av tjeneste-beskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyre-inspektører som i sin helhet er gjengitt på sertifiserings-organets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik iht gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag.\**


#### RAPPORTEN HAR FØLGENDE INNDELING:


DEL 1: Lekeplassutstyr iht NS-EN 1176

Hovedettersyn er gjennomført av:

**Halvard Olsen**, NSLEK-055

**DEL 1: LEKEPLASSUTSTYR**

| Nr 1 Kombinertapparat  |  | Produsent: <a href="#">Hägs</a> |         |                    |
|--|--|---------------------------------|---------|--------------------|
|  |  |                                 |         |                    |
| Nr   | AVVIK                                      | Grad                            | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1.   | Manglende vedlikehold; overflatebehandling | C                               | NS7-6   |                    |

| Nr 2 Huske   |  | Produsent: <a href="#">Hägs</a>   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>Det ble ikke registrert avvik med mulighet for helsemessig konsekvens ved kontrollen</p> |  |  |