



Utvendig beslag.

Ølle vinduer er avstivet med hjørnejern.

- A) Kun hjørnejern)
- B) \*,Øvre del med hjørnejern
- C) \*,Nedre del med hjørnejern
- D) \*,Hengseljern
- E) \*\*,Øvre del med hengseljern
- F) \*,Nedre del med hengseljern
- G) Jernbeslått
- H) \*,Øvre del jernbeslått
- I) \*,Nedre del jernbeslått
- J) Vrider
- K) Øvre del med vrider
- L) \*,Nedre del med vrider
- M) Håndtak på bunnramme
- N) Øvre del med håndtak på bunnramme
- O) Nedre del med håndtak på bunnramme

Med eventuell tilleggstekst  
 \* vs=venstre side, hs=høyre side  
 \*\* th= topphegset

Er opprinnelige lufterventiler i fasaden med perforert beslag.  
 Antatt dim 1,1x0,1m

Rev.	Dato	Beskrivelse						Sign.	Kontroll
SB Tegningsnummer:									
Prosjektnr. for prosjekterende/lev.									
Eiendomsnummer	Bygnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev>Status	
101126	101420	A			40	03	4.1		
								1186101	

Prosjekteringsgruppen:

- ARK: NORCONSULT AS
- RIB: NORCONSULT AS
- RIE: NORCONSULT AS
- RIV: NORCONSULT AS

Lokaliseringsfigur:



Fase: 4.1



PROSJEKTNR. SB:

1214701

Tittel:  
 Statsbygg - Justismuseet Trondheim

Fasade Øst- Oversikt over utvendige beslag på vinduer

Godkjent  
 RHJ

Kontroll prosjekt.

Sign. SU Kontroll RHJ

Filnavn

Dato 2022-06-24  
 10:48:48

Målestokk  
 1 : 100

Kontroll utførende  
 Sign. Kontroll

SB Tegningsnummer:								
Prosjektnr. for prosjekterende/lev.								
Eiendomsnummer	Bygnummer	Etasje	Fag	Systemkode	Type tegn.	Løpenr.	Prosj.fase	Rev>Status
101126	101420	A			40	03	4.1	
								1186101

1 Øst  
 1 : 100