

VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 1: Oversiktsbilde sett fra oppstrøms



Bilde 2: Oversiktsbilde sett over brua



Bilde 3: Landkar - Stein



Bilde 4: Landkar – bakvegg og terskel i betong



Bilde 5: Landkar – Snitt terskel/ opplegg



Bilde 6: Pilarer - Betong



Bilde 7: Hovedbjelker, Opplegg på pilar



Bilde 8: Hovedbjelker, korrosjon og skader i overflatebehandling



Bilde 9: Brudekke og hovedbjelker



Bilde 10: Slitelag og rekkverk



Bilde 11: Slitelag



Bilde 12: Rekkverk

