

SKALBERGVEGEN 5
(bo- og servicesenter)

SKALBERGVEGEN 7
(bofellesskap for demente)



- Symboler:**
- Rømningsretning
 - Fluktretning
 - Hovedangrepsvei
 - Angrepsvei
 - Manuell brannmelder
 - Brannslange
 - Håndslukker
 - Brannalarmsentral
 - Nøkkelboks
 - Hovedstoppekran
 - Sprinklersentral
 - Hovedstrambryter
 - EL-tavle / underfordeling
 - Nøkkelboks med hovednøkkel for ansatte

- Ekisterende dører/vinduer:**
- XD Treder med for dårlig eller ukjent brannmotstand
 - F 30 F 30
 - F30S F 30 S
 - B 30 B 30
 - B30S B 30 S
 - A60S A 60 S
 - XV Vindu med ukjent brannmotstand
 - E30 Vindu med E 30 brannmotstand

- Ekisterende konstruksjoner:**
- Trådglassvinduer med ukjent brannmotstand
 - Veggfelt med ukjent eller for dårlig brannmotstand
 - Branncellebegrensende vegg
 - Brannseksjoneringsvegg

- Skravurer:**
- Rømningsvei
 - Fluktkvei

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
J01	2022-08-16	For bruk		AAMHA	ANNHAA AAMHA

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Stange kommunale boligforetak	Målestokk (gjelder A1) 1:200
-------------------------------	---------------------------------

Vallset bo- og servicesenter
Branntegning
Plan kjeller og 1. etasje

Tegningen er basert på underlag utarbeidet av Arkitektstudio Hamar AS, og stedlig kartlegging på befaring. Norconsult AS har ikke utført brannteknisk prosjektering.

Norconsult	Oppdragsnummer 52106627	Tegningsnummer F-20-K1_01-B-01	Revisjon J01
------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------