

VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 1: Oversiktsbilde sett fra nedstrøms



Bilde 2: Oversiktsbilde sett over brua



Bilde 3: Landkar vinge, akse 1, nedstrøms



Bilde 4: Landkar vinge, akse 1, nedstrøms



Bilde 5: Landkar vinge, akse 1, oppstrøms



Bilde 6: Landkar, akse 1



Bilde 7: Landkar, akse 1



Bilde 8: Landkar, akse 2



Bilde 9: Landkar, akse 2



Bilde 10: Hovedbjelke, brudekke



Bilde 11: Hovedbjelke v/opplegg



Bilde 12: Hovedbjelke



Bilde 13: Hovedbjelke v/opplegg



Bilde 14: Hovedbjelke



Bilde 15: Brudekke, kantdrager



Bilde 16: Brudekke, kantdrager



Bilde 17: Slitelag, rekkverk



Bilde 18: Slitelag, rekkverk



Bilde 19: Rekkverk



Bilde 20: Rekkverk

