

Rapport fra inspeksjon

Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør	Streknummer: 13	Ledningsidentitet: 3439
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng:

Fra gate/vei : Brannklokkeveien	Fra kart:	Oppstrøms: 3038
Til gate/vei :	Til kart:	Nedstrøms: 2986
Beliggenhet :	Medie nr:	Insp. retning:
Ledningstype: Avløp felles	Lagringsmedie:	Insp lengde (m) : 0,00 m

Rengjort:	Insp metode:
Formål:	Vannreg tiltak:
Type foring :	Dimensjon: sirkulært 225/mm
Foringsmateriale :	Rørmateriale: Betong

Anmerkning :	Lengde i kart 35.91 Kummer ikke funnet
--------------	---

1:50 Posisjon Observasjon

