



INTERNKONTROLL ELEKTRO Tilstandskontroll elektriske anlegg

Firma	275138 RINGERIKE KOMMUNE Eiendomsforvaltningen
Kontrolladresse	Harehaugveien, Harehaugveien, 3514 Hønefoss
Kontaktperson	
Telefon / Mobil	/
Avtalenr.	S-2612.08672

	Kontrollsted	Status	
Kontrollsted 1	Ishallen	Avvik	Vis sjekkliste
Kontrollsted 2			Vis sjekkliste
Kontrollsted 3			Vis sjekkliste
Kontrollsted 4			Vis sjekkliste
Kontrollsted 5			Vis sjekkliste
Kontrollsted 6			Vis sjekkliste
Kontrollsted 7			Vis sjekkliste
Kontrollsted 8			Vis sjekkliste
Kontrollsted 9			Vis sjekkliste
Kontrollsted 10			Vis sjekkliste
Kontrollsted 11			Vis sjekkliste
Egenkontroll kunde			Vis sjekkliste
Prosedyre			Vis Prosedyre

YIT Avdeling	Asker og Bærum
Kontaktperson	Sondre Ellefsen
Tlf kontor	67553500
Mobil	91533996
Kontrollør	Sondre Ellefsen
Siste kontroll / År-mnd	juni 2011

Om Internkontrollsystemet Internkontroll elektro er basert på inndeling av kontrollområder etter NS 3451. Kontrollen er basert på visuell kontroll, stikkprøver og målinger dersom dette er oppgitt i avtalen. Alle avvik som registreres under kontrollen er i strid med elektriske forskrifter og benevnes med prioritet A, B eller C. Prioritet A er avvik som er regnet å kunne medføre fare for liv og eiendom. Må utbedres omgående. Prioritet B er avvik som er regnet å kunne medføre drifts- og vedlikeholdsmessige problemer, men kan også medføre fare for liv og eiendom og bør utbedres snarest. Prioritet C viser om anlegget er i forfall eller om det gies prioritet i vedlikeholdsarbeidet. Bør utbedres på sikt.

RAPPORT 2012

Sjekklister
vedlagt

01.12.2012

Sondre Ellefsen

Sign. YIT

Dato

Tilstandskontroll Elektriske anlegg

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;"> <p>Hovudsida VIS</p> <p>A-Prioritet B-Prioritet C-Prioritet ALLE avvik Utbedret avvik Gjenstående avvik Åpen sjekkliste / Registrering</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p>Firma Kontrolladresse</p> <p>Kontrollsted Siste kontroll</p> </div> <div style="width: 35%; background-color: yellow;"> <p>275138 RINGERIKE KOMMUNEEiendomsforvaltningen Harehaugveien, Harehaugveien, 3514 Hønefoss</p> <p>Ishallen juni 2011</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>YIT Building Systems AS</p> <p>Avdeling: Asker og Bærum Kontaktperson: Sondre Ellefsen Tlf. kontor: 67553500 Mobiltelefon: 91533996 Kontrollør: Sondre Ellefsen</p> </div> </div>										
Kontrolltype	Pos. Nr.	Feilsted	Kontr.pkt: Kontroller at	Status	AVVIK / TILTAKSPLAN	Pri	Kontrolldato	Sign	Rettet dato	Sign
Føringsveier	4.1.1.1		Kabelstiger / bruer / kanaler er trygghende festet.	ok			1.12.2012	SRE		
Føringsveier	4.1.1.2		Føringsveiene er tilstrekkelig dimensjonert	ok			1.12.2012	SRE		
Føringsveier	4.1.1.3		Branntetteringer ved brannskiller er utført forskriftsmessige	ok			1.12.2012	SRE		
Føringsveier	4.1.1.4		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene	ok			1.12.2012	SRE		
Jording	4.1.2.1		Hovedjordledningen er tilkoblet jordelektroden og uten skade.	ok			1.12.2012	SRE		
Jording	4.1.2.2		Utjevningsforbindelser er lagt og tilkoblet	ok			1.12.2012	SRE		
Jording	4.1.2.3		Utsatte anleggsdeler er jordet	ok			1.12.2012	SRE		
Jording	4.1.2.4		Jordfeilbryter og jordfeilvarsling fungerer som tilsiktet	ok			1.12.2012	SRE		
Jording	4.1.2.5		Isolasjonsmotstanden er i henhold til forskriftene.	ok			1.12.2012	SRE		
Jording	4.1.2.6		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene	ok			1.12.2012	SRE		
Inntak og stigeledning	4.3.1.1		Kabler er trygghende festet og uten synlige skader	ok			1.12.2012	SRE		
Inntak og stigeledning	4.3.1.2		Koblingspunkter og kabler er uten synlige tegn til varmgang	ok			1.12.2012	SRE		
Inntak og stigeledning	4.3.1.3		Kabler eller skinner ikke er dekket av støv og smuss	ok			1.12.2012	SRE		
Inntak og stigeledning	4.3.1.4		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene	Avvik	Avdekning er knust.	B	1.12.2012	SRE		
Hovedfordeling	4.3.2.1		Tavlen er berøringssikker mot tilfeldig berøring	Avvik	Tavle mangler avdekning, knust deksel, tavle er ødelagt. Mangler lås.	B	1.12.2012	SRE		
Hovedfordeling	4.3.2.2		Alle kabler har godkjent innføring og at ubenyttede innføringer er tettet	ok			1.12.2012	SRE		
Hovedfordeling	4.3.2.3		Det er kursfortegnelse i tavle/tavlerom	ok			1.12.2012	SRE		
Hovedfordeling	4.3.2.4		Alle kurser er sikret i henhold til kursfortegnelsen	ok			1.12.2012	SRE		
Hovedfordeling	4.3.2.5		Alt utstyr er helt og forskriftsmessig merket	Avvik	Tavle er i dårlig stand, merking er ikke bra nok da deksler er tatt av.	B	1.12.2012	SRE		

Tilstandskontroll Elektriske anlegg

Kontrolltype	Pos. Nr.	Feilsted	Kontr.pkt: Kontroller at	Status	AVVIK / TILTAKSPLAN	Pri	Kontrolldato	Sign	Rettet dato	Sign
Kursopplegg for lys og stikkontakter	4.4.1.5		Montasje og bruk av skjøteledning er provisorisk	ok			1.12.2012	SRE		
Kursopplegg for lys og stikkontakter	4.4.1.6		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene	Avvik	Det er tilkoblet 3 vaskemaskiner på samme kurs og stikkontakt.	B	1.12.2012	SRE		
Belysningsutstyr	4.4.2.1		Lysnivået er tilfredstillende og lyskildene er feilfrie.	ok			1.12.2012	SRE		
Belysningsutstyr	4.4.2.2		Lysutstyret er uten skade, rengjort og betryggende festet	Avvik	Må ettersees.	C	1.12.2012	SRE		
Belysningsutstyr	4.4.2.3		Lysarmaturen har ikke større glødelamper enn godkjenningen tilsier.	ok			1.12.2012	SRE		
Belysningsutstyr	4.4.2.4		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene	ok			1.12.2012	SRE		
Utstyr for nødlys	4.4.3.1		Armaturene er uten synlige skader, lyser tilfredsstillende og er lett synlig.				1.12.2012	SRE		
Utstyr for nødlys	4.4.3.2		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene				1.12.2012	SRE		
Kursopplegg elvarme	4.5.1.1		Kursopplegg og komponenter er helt og forsvarlig festet				1.12.2012	SRE		
Kursopplegg elvarme	4.5.1.2		Kursopplegg og komponenter er merket i nødvendig utstrekning.				1.12.2012	SRE		
Kursopplegg elvarme	4.5.1.3		Jordforbindelse er ubrudd				1.12.2012	SRE		
Kursopplegg elvarme	4.5.1.4		Kursopplegget og komponenter er uten synlige tegn på varmgang				1.12.2012	SRE		
Kursopplegg elvarme	4.5.1.5		Montasje og bruk av skjøteledning er provisorisk				1.12.2012	SRE		
Kursopplegg elvarme	4.5.1.6		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene				1.12.2012	SRE		
Varmeovner	4.5.2.1		Brytere, Termostater, Følere og Ur er riktig innstilt og fungerer tilfredsstillende.				1.12.2012	SRE		

Kontrolltype	Pos. Nr.	Feilsted	Kontr.pkt: Kontroller at	Status	AVVIK / TILTAKSPLAN	Pri	Kontrolldato	Sign	Rettet dato	Sign
Varmeovner	4.5.2.2		Varmeovnene er ikke tildekket.				1.12.2012	SRE		
Varmeovner	4.5.2.3		Fastmontert utstyr er uten skade og betryggende festet.				1.12.2012	SRE		
Varmeovner	4.5.2.4		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene				1.12.2012	SRE		
Flatevarme elementer	4.5.3.1		Brytere, Termostater, Følere og Ur er riktig innstilt og fungerer tilfredsstillende.				1.12.2012	SRE		
Flatevarme elementer	4.5.3.2		Det finnes dokumentasjon for anlegget				1.12.2012	SRE		
Flatevarme elementer	4.5.3.3		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene				1.12.2012	SRE		
Varmekabler	4.5.4.1		Brytere, Termostater, Følere og Ur er riktig innstilt og fungerer tilfredsstillende.				1.12.2012	SRE		
Varmekabler	4.5.4.2		Det finnes dokumentasjon for anlegget				1.12.2012	SRE		
Varmekabler	4.5.4.3		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene				1.12.2012	SRE		
Vannvarmere og elektrokjeler	4.5.5.1		Innføring av tilførsel er tilfredsstillende .				1.12.2012	SRE		
Vannvarmere og elektrokjeler	4.5.5.2		Jordfeilovervåking for elektrokjele er i orden				1.12.2012	SRE		
Vannvarmere og elektrokjeler	4.5.5.3		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene				1.12.2012	SRE		
Kursopplegg driftsteknisk	4.6.1.1		Kursopplegg og komponenter er helt og forsvarlig festet				1.12.2012	SRE		
Kursopplegg driftsteknisk	4.6.1.2		Kursopplegg og komponenter er merket i nødvendig utstrekning.				1.12.2012	SRE		
Kursopplegg driftsteknisk	4.6.1.3		Jordforbindelse er ubrudd				1.12.2012	SRE		
Kursopplegg driftsteknisk	4.6.1.4		Kursopplegget og komponenter er uten synlige tegn på varmgang				1.12.2012	SRE		
Kursopplegg driftsteknisk	4.6.1.5		Montasje og bruk av skjøteledning er provisorisk				1.12.2012	SRE		

Tilstandskontroll Elektriske anlegg

Kontrolltype	Pos. Nr.	Feilsted	Kontr.pkt: Kontroller at	Status	AVVIK / TILTAKSPLAN	Pri	Kontrolldato	Sign	Rettet dato	Sign
Kursopplegg driftsteknisk	4.6.1.6		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene				1.12.2012	SRE		
Utstyr for bygn.drift Tekn.komp, VVS etc.	4.6.2.1		Komponenter er forsvarlig festet				1.12.2012	SRE		
Utstyr for bygn.drift Tekn.komp, VVS etc.	4.6.2.2		Komponentene er merket og uten synlige skader				1.12.2012	SRE		
Utstyr for bygn.drift Tekn.komp, VVS etc.	4.6.2.3		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene				1.12.2012	SRE		
Tele og automatisering	5.1.1.1		Kursopplegg og komponenter er helt og forsvarlig festet				1.12.2012	SRE		
Tele og automatisering	5.1.1.2		Kursopplegg og komponenter er merket i nødvendig utstrekning.				1.12.2012	SRE		
Tele og automatisering	5.1.1.3		Det finnes tilstrekkelig dokumentasjon av anleggene				1.12.2012	SRE		
Tele og automatisering	5.1.1.4		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene				1.12.2012	SRE		
Utstyr for brannalarm	5.4.2.1		Kursopplegg og komponenter er helt og forsvarlig festet				1.12.2012	SRE		
Reservekraft og FDV	6.1.1.1		Dersom anlegget har reservekraft, finnes det serviceavtale for anlegget ?				1.12.2012	SRE		
Brannvarslig og FDV	6.1.1.2		Det finnes gyldig drifts- og serviceavtale for brannvarslings anlegget				1.12.2012	SRE		
Nødllysanlegg og FDV	6.1.1.3		Det finnes gyldig drifts- og serviceavtale for nødllysanlegget				1.12.2012	SRE		
Heisanlegg og FDV	6.1.1.4		Det finnes gyldig drifts- og serviceavtale for heisene i bygget				1.12.2012	SRE		

Tilstandskontroll Elektriske anlegg

Hovudsida											
VIS											
A-Prioritet B-Prioritet C-Prioritet ALLE avvik Utbedret avvik Gjenstående avvik Apen sjekkliste / Registrering		Firma Kontrolladresse Kontrollsted Siste kontroll		275138 RINGERIKE KOMMUNE Eiendomsforvaltningen Harehaugveien, Harehaugveien, 3514 Hønefoss		YIT Building Systems AS Avdeling Asker og Bærum Kontaktperson Sondre Ellefsen Tlf. kontor 67553500 Mobiltelefon 91533996 Kontrollør Sondre Ellefsen					
Kontrolltype	Pos. Nr.	Feilsted	Kontr.pkt: Kontroller at	Status	AVVIK / TILTAKSPLAN	Pri	Kontrolldato	Sign	Rettet dato	Sign	
Utendørs elkraft	7.4.1.1		Kursopplegg og komponenter er helt og forsvarlig festet	ok			1.12.2012	SRE			
Utendørs elkraft	7.4.1.2		Kursopplegg og komponenter er merket i nødvendig utstrekning.	ok			1.12.2012	SRE			
Utendørs elkraft	7.4.1.3		Jordforbindelse er ubrutt	ok			1.12.2012	SRE			
Utendørs elkraft	7.4.1.4		Kursopplegget og komponenter er uten synlige tegn på varmgang	ok			1.12.2012	SRE			
Utendørs elkraft	7.4.1.5		Montasje og bruk av skjøteledning er provisorisk	ok			1.12.2012	SRE			
Utendørs elkraft	7.4.1.6		Avvik som ikke dekkes av kontrollspørsmålene	ok			1.12.2012	SRE			