Jordalsveien 1, bygg B

Prøvelogg med vurdering av resultater

Rene masser eller ordinært avfall

Forurenset avfall (tunge masser)

Farlig avfall

Prøvenr.		Materiale	Asbest	PCB-total	Metaller	Ftalater	PAH	Alifater	SCCP/MCCP
P4 -	V1	Vinylbelegg, beige, 4. etg.							
P4 -	V2	Vinykbelegg grått/rosa, 4.etg.							
P4 -	V1-2	Avrettingsmasse, porøs, 4. etg.							
P4 -	M1	Veggmaling, beige, 4. etg.							
P4 -	M2	Veggmaling hvit/lilla, 4. etg.							
P4 -	M2-2	Veggpuss med maling, 4. etg.							
P4 -	S1	Vindusbrett, svart, 4. etg.							
P3 -	V3	Vinylbelegg, hvitt, 3. etg.							
P3 -	V3-2	Korkbelegg under V3, 3. etg.	Ikke innsendt, antatt ikke farlig avfall						
P3 -	M3	Slemme/tynnpuss, 3. etg.							
P3 -	A1	Avrettingsmasse, 3. etg.							
P2 -	V4	Vinylbelegg, grått, 2. etg.							
P2 -	V4-2	Avrettingsmasse, 2. etg.							
P2 -	M4	Veggmaling, 2. etg.							
P2 -	M5	Veggpuss med maling, 2. etg.							
P2 -	M6	Veggpuss dørsmyg, 2. etg.							
P1 -	M7	Veggpuss med maling, 1. etg.							
P1 -	M8	Veggpuss med maling, 1. etg.							
P1 -	M9	Veggpuss med maling, 1. etg.							
P1 -	M10	Gulvmaling, 1. etg.							
P0 -	R1	Rørisolasjon ende, u.etg.							
PU -	1	Fasademaling under baldakin							
PU -	2	Fasademaling sokkel							
PU -	3	Fasademaling							