



Rom K11 ikke befart pga manglende adgang

Vinylgulvbelegg med mulig asbest belegg under

TEGNFORKLARING

- Prøvepunkt ● Pxx
- Asbest, gulvbelegg
- Asbest, plater/dør
- Ftalater, gulvbelegg
- Ftalater, Vinylister
- BFH/KFK
- Vindu asbest
- Vindu PCB
- Vindu klorparafiner
- Vindu ftalater
- Termometer(kvikksølv) ●
- Maling over grenseverdi farlig avfall
- Forensat maling over normverdi

MERKNAD

Vinduer merket som asbest er originale fra byggeåret. Antas å inneholde asbest i vinduskitt. Hvis de skal leveres som annet avfall må de prøvetas

Nr	Prøvemateriale	Analyser
P04	Betong	T.metall+PCB7
P40	Gulvbelegg/lim	Asbest

PLAN 2.ETG

Hovedbygg

Målestokk ca 1:250