

Oppdragsgiver

Nordland fylkeskommune

Rapporttype

Tiltaksplan

2017-08-18

BURØYVEIEN

TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN



BURØYVEIEN

TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN

Oppdragsnr.: 1350021727
Oppdragsnavn: Miljøteknisk grunnundersøkelse Burøyveien
Dokument nr.: 002
Filnavn: M-Rap-002-1350021727-Tiltaksplan Burøyveien.docx

Revisjon	00	
Dato	2017-08-18	
Utarbeidet av	Christian Lauritsen	
Kontrollert av	Lise Støver	
Godkjent av	Lise Støver	
Beskrivelse	Tiltaksplan forurenset grunn	

Revisjonsoversikt

Revisjon	Dato	Revisjonen gjelder

INNHOLD

1.	INNLEDNING.....	4
1.1	Bakgrunn og regelverk	4
1.2	Områdebeskrivelse og historikk	4
1.3	Ansvar	5
2.	MILJØTEKNISKE UNDERSØKELSER.....	5
2.1	Grunnforhold	5
2.2	Akseptkriterier	5
2.2.1	Analyseresultater med vurdering.....	6
3.	TILTAK VED SANERING	6
3.1	Planlagte terrenginngrep.....	6
3.2	Risikovurdering og forurensningsspredning	7
3.3	Disponering av masser	8
3.4	Kontroll og overvåkning	8
4.	SIKKERHET OG BEREDSKAP	8
5.	REFERANSER.....	9

TEGNING

Tegning nr.	Rev.nr.	Tittel	Målestokk
M-101	0	Oversiktskart	1:50 000
M-102	0	Situasjonsplan	1:500

VEDLEGG

Vedlegg 1 – Datarapport Miljøteknisk grunnundersøkelse Burøyveien

Vedlegg 2- Analyseresultater øvre sjikt sammenstilt med TA-2553/2009

1. INNLEDNING


1.1 Bakgrunn og regelverk

På eiendom med gnr/bnr 138/700, i Bodø kommune, mellom Burøyveien 18 og 20, har det i flere år foregått blant annet sandblåsing og avfetting av diverse utstyr, Tegning M-101. Området er regulert til industri/lagerformål, reguleringsplan 1092 Burøya, reg.plan. Historisk virksomhet gir grunn til å tro at grunnen har blitt forurenset, og Fylkeskommunen i Nordland ønsket å få gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse for å kartlegge forurensningstilstanden på eiendommen. Miljøteknisk grunnundersøkelse, gjennomført i april 2017 av Rambøll, påviste forurenset toppjord inntil tilstandsklasse 5 på området.

Siden det er påvist miljøgifter i konsentrasjoner over normverdien i forurensningsforskriftens kapittel 2 på området, må det utarbeides en tiltaksplan som beskriver gravearbeidene og disponering av massene /1/. Tiltakshaver plikter å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å sikre at fastsatte akseptkriterier for eiendommen ikke overskrides, og at anleggsarbeidet ikke medfører spredning av forurensning eller medfører fare for skade på helse eller miljø. Tiltaksplanen skal være godkjent av Bodø kommune før igangsettingstillatelse kan gis.

1.2 Områdebeskrivelse og historikk

Den delen av området hvor det skal fjernes masser, og som ikke er dekt av bygg, er på ca. 1000 m². Området er tidligere oppfylt med ukjente løsmasser. Det har foregått virksomhet på eiendommen som inkluderer avfetting og sandblåsing. Det er registrert en del avfall og søppel i noen sjakter. En oversikt over området er vist i Figur 1 /2/.



Figur 1: Det undersøkte området er merket omtrentlig på kartet. Kart er hentet fra bodo.kommune.no /2/.

1.3 Ansvar

Rambøll har utført de miljøtekniske grunnundersøkelsene i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over prøvepunkter og kjemiske analyser av jordmasser på eiendommen. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten.

Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll.

2. MILJØTEKNIKSKE UNDERSØKELSER

Miljøteknisk grunnundersøkelse ble gjennomført 6.4.2017 ved sjaktegravering i 9 punkter, se datarapport i Vedlegg 1. 17 jordprøver fra 9 sjakter ble sendt inn til kjemisk analyse. Det ble først analysert 9 prøver. Resultatene av de første 9 prøvene viste forurensning i tilstandsklasse 5 og 4, og derfor ble resten av prøvene analysert for å kunne avgrense forurensningen.

2.1 Grunnforhold

Terrenget på tiltaksområdet er relativt flatt, ca. kote + 9,3, med en skråning mot sjø i nordvest. Det er et sort og rødt sandlag i øvre sjikt på ca. 0,3 meters mektighet på hele området. Nordøst på området (sjakt M8 og M9) ble det påtruffet underliggende fyllmasser med innslag av bygningsavfall som betong og tegl og søppel, mektighet på ca. 2 m.

Det ble påtruffet fjell i sjaktene M1, M2, M4, M5, M7 ved ca. 0,5-1,1 meters dybde.

Bilde 1 og 2 viser sort og rødt toppsjikt i to sjakter på området, sjakt M1 og M4.



Bilde 1: Sjakt M1.



Bilde 2: Sjakt M4.

2.2 Akseptkriterier

Forurensningsforskriften kapittel 2 fastsetter normverdier for miljøgifter i jord. Normverdiene er grenseverdier for hvilken koncentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for helse eller miljø. Det er utarbeidet 5 helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn basert på forurensningsgraden, Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 /3/. Tilstandsklassene benyttes

for å sette grenser for hvilke nivå av miljøgifter i jord som kan tillates i toppjord (< 1m) og dypeliggende jord (> 1m) ved ulik arealbruk.

Planlagt arealbruk for den undersøkte tomta går under kategorien industri og trafikkareal, noe som medfører at det i toppjord (<1m) tillates forurensning i tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. I dypeliggende masser (>1m) aksepteres tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel.

2.2.1 Analyseresultater med vurdering

Prøvene er analysert for tungmetaller, PCB, PAH, BTEX og alifatiske hydrokarboner. I tillegg er en av prøvene analysert for krom (VI) og to prøver analysert for totalt organisk karbon (TOC).

Analyseresultatene er sammenstilt med normverdier og miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn iht. veileder TA-2553/2009 /3/. Det er påvist overskridelser over normverdier for rene masser i 14 av 17 prøver, hovedsakelig forurenset av metaller, men det er også påvist olje- og PAH-forbindelser, PCB og benzen i flere prøver. Tegning M102 viser høyeste påviste tilstandsklasse i hver sjakt på området.

Analyseresultatene av prøver tatt i sjiktet 0-0,8 meter under dagens terregn påviser forurensning i tilstandsklasse 4 og 5, mens underliggende prøver er påvist i tilstandsklasse 2 og 1.

Analyseresultatene av prøver tatt i sjiktet 0-0,8 meter under dagens terregn er sammenstilt med normverdier og miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn iht. veileder TA-2553/2009 i Vedlegg 2. Resten av analyseresultatene er vist i datarapport i Vedlegg 1.

Det er påvist 10 % TOC i én av prøvene.

3. TILTAK VED SANERING

Ved forurensning i grunnen plikter tiltakshaver å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre at fastsatte akseptkriterier for eiendommen ikke overskrides og at anleggsarbeidet ikke medfører spredning av forurensning eller medfører fare for skade på helse eller miljø.

Tiltaksplanen er utarbeidet i henhold til punkt 1-7 i § 2-6 i forurensningsforskriften, og skal være godkjent av Bodø kommune før igangsettingstillatelse kan gis.

3.1 Planlagte terrenginngrep

Nordland fylkeskommune planlegger å fjerne forurensede masser påvist i tilstandsklasse 4 og 5 på området. Den delen av tiltaksområdet hvor masser skal fjernes er på ca. 1000 m². Dette resulterer i oppgraving og disponering av ca. 800 m³ masse.

Området ligger nært sjø, og det ble også vurdert som en viktig faktor for fjerning av massene. Ved noen deler av området vil det graves ned til fjell før 0,8 meter er nådd. Tilbakefylling anbefales å være tilkjørte rene masser, når det først ryddes opp på området. Det ble registrert noe avfall, metallskrap og søppel på området, og alle oppgravde søppelmasser skal leveres til godkjent deponi.

Tiltaket skal gjennomføres i henhold til tiltaksplan, graveinstruks med grave- og disponeringsplan, samt vilkår i godkjenning fra forurensningsmyndighet. Miljøteknisk rådgiver fra Rambøll skal delta i oppstartsmøte for graving, og der presentere graveplan med skriftlig

graveinstruks. Graveinstruksen skal for øvrig gjøres kjent for alle som er involvert i terrengeinngrepet, og miljøteknisk rådgiver skal instruere entreprenør for riktig graving, transport og disponering av masser. Miljøteknisk rådgiver skal ha tett oppfølging av prosjektet under graving.

3.2 Risikovurdering og forurensningsspredning

Det er påvist sink, nikkel og alifater ($>C_{12}-C_{35}$) i tilstandsklasse 5 og kopper i tilstandsklasse 4 på området. Det er i tillegg påvist arsen, bly, krom og bensen i tilstandsklasse 3. Benzen, bly og nikkel står i vanndirektivets liste over prioriterte stoffer og vannregionspesifikke stoffer, og er meget giftige og skadelige og har langtidsvirkninger for liv i vann. Tiltaksområdet grenser til sjøen, og spredning av helse- og miljøskadelige stoffer fra området må minimeres. Det er derfor nødvendig med tiltak for å unngå spredning til sjø under oppryddingen.

Støv

Støvflukt under graving og opplasting skal minimaliseres ved forsiktig vanning av massene ved behov.

Ved massetransport ut av området skal det kontinuerlig vurderes om det er behov for tildekking eller fukting av massene for å hindre støvflukt eller at stein/klumper forlater lasteplanet under transport iht. § 3-3 i *Forskrift om bruk av kjøretøy*.

For å begrense tilgrising av vegnettet kan det etableres spyleplass for lastebilhjul. Ved søl og spill på veg skal tiltakshaver sørge for tilfredsstillende og jevnlig renhold av vegnett.

Mellomlagring

Ved behov for mellomlagring av masser påvist i tilstandsklasse 2-5 eller høyere på egen eiendom, skal massene i utgangspunktet ligge på tett underlag med overdekning (tykk presenning). Alternativt kan massene mellomlagres uten tett under-/overdekning dersom de legges på masser med tilsvarende eller høyere forurensningsgrad. Ved fare for mye nedbør eller ved tørt vær over en lengre periode skal massene tildekkes. Eventuelt avrenningsvann fra området skal samles opp og vurderes, dersom det er mulig.

Fylkesmannen i Nordland skal godkjenne mellomlagring på annet enn godkjent mellomlager og/eller egen eiendom.

Riktig disponering

Graving i masser på området skal foregå sjikt og seksjonsvis i henhold til graveinstruks med grave- og disponeringsplan, utarbeidet av Rambøll, for å unngå sammenblanding av masser med ulik forurensningsgrad.

Transport

Gods som kan virvle av eller falle av kjøretøy eller båt skal sikres ved transport ut av området.

Lensevann

Dersom det blir behov for utpumping av lensevann i forbindelse med utgravingen, skal det dokumenteres at stikkprøver av vannet tilfredsstiller grenseverdier fra forurensningsmyndighet Bodø kommune. Lensevann som overskridet grenseverdier fra Bodø kommune må pumpes over i tett tank og leveres til godkjent mottak.

Det skal gjennomføres tiltak for å minimere tilstrømming av overflatevann.

Anleggsområdet

Anleggsområdet skal være inngjerdet og låst slik at det ikke er tilgjengelig for allmennheten under gjennomføring av tiltak.

Dersom det oppdages synlig forurensede masser under 0,8 meter under terreng, som ligner andre forurensede masser på området, skal disse også fjernes.

3.3 Disponering av masser

Alle forurensede masser som fjernes fra tiltaksområdet, skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. Aktuelle mottak er for eksempel Perpetuum, Iris, Søndre Helgeland Miljøverk og Rimol Miljøpark.

Grovfraksjon av mineralske masser (> 20 mm) kan sorteres fra og gjenbruks dersom de ikke har synlig belegg av forurensning, eller består av sammenkittet finstoff.

Dersom det påtreffes nedgravde oljetanker på området skal disse tømmes og rengjøres av godkjent firma (for eksempel Perpetuum Miljø AS eller Østbø AS) og leveres til godkjent mottak.

3.4 Kontroll og overvåkning

Dersom det dokumenteres at tilkjørte masser errene, er det ikke vurdert som nødvendig med overvåkning av området etter tiltaksgjennomføring.

Dersom det påtreffes ikke-påviste masser med mistanke om sterkt forurensning eller farlig avfall, skal arbeidet stanses og miljøteknisk rådgiver kontaktes. Rådgiver vurderer hvordan forurensningen skal håndteres, og tar de nødvendige prøver. Miljøteknisk rådgiver skal også tilkalles dersom det påtreffes nedgravde oljetanker.

Etter krav i forurensningsforskriften § 2-9 skal det utarbeides en sluttrapport for terrengeinngrep i forurensset grunn. Sluttrapporten skal beskrive gjennomføring av tiltaket i henhold til godkjent tiltaksplan, eventuelle dispensasjoner, graveplan og kvitteringer for levering av masser til godkjente mottak. Bodø kommune krever at sluttrapport sendes inn for godkjenning innen 3 mnd. etter at terrengeinngrepet er avsluttet.

4. SIKKERHET OG BEREDSKAP

Personell som arbeider i direkte kontakt med forurensede masser skal benytte egnet verneutstyr. Alle som arbeider på eiendommen skal være informert om at massene som håndteres er forurensset og skal ha innføring i spesielle rutiner i forbindelse med gjennomføringen av arbeidene.

Eventuelle langsiktige skadefinnkninger forebygges gjennom normale hygienetiltak.

Under utgraving av forurensede masser skal det etableres beredskap for håndtering av uforutsette hendelser, ukjent forurensning i grunnen eller dersom det oppstår akutt forurensning. Beredskapsplan omfatter rutiner for varsling samt utstyr for å håndtere flytende avfall og farlig avfall.

5. REFERANSER

- /1/ Klima- og miljødepartementet, Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kapittel 2, opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
- /2/ Kartportal, Bodo.kommune.no
- /3/ Miljødirektoratet, Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009



Oppdrag nr: 1350021727 Målestokk: 1: 50 000 Status:

RAMBOLL

Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60

MTGU Burøyveien
NFK

OVERSIKTSKART

UTM33 (Euref89): 04734 74641


Tegning nr:

Rev:

M101

0

0	25.04.2017	AKM	CLAU	CLAU	
Rev	Dato	Tekst	Utarb	Kontr	Godkj



00	25.04.2017		AKM	CLAU	CLAU
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSTATUS					

RAMBOLL

Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDAG

MTGU Burøyveien

OPPDAGSGIVER

NFK

INNHOLD

SITUASJONSPLAN MILJØ Prøvesjakt

OPPDAG NR.

1350021727

MÅlestokk

1:500

BLAD NR.

01

AV

01

TEGNING NR.

M102

REV.

0

VEDLEGG

**VEDLEGG 1 – DATARAPPORT
MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE
BURØYVEIEN**

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune

Rapporttype
Datarapport miljøteknisk grunnundersøkelse

2017-06-01

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

BURØYVEIEN

DATARAPPORT



MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE BURØYVEIEN DATARAPPORT

Oppdragsnr.: 1350021727
Oppdragsnavn: Miljøteknisk grunnundersøkelse Burøyveien
Dokument nr.: 001
Filnavn: M-Rap-001-1350021727 Miljøteknisk grunnundersøkelse Burøyveien.docx

Revisjon	00
Dato	2017-06-01
Utarbeidet av	Christian Lauritsen
Kontrollert av	Lise Støver
Godkjent av	Lise Støver
Beskrivelse	Miljøteknisk grunnundersøkelse, datarapport

Revisjonsoversikt

Revisjon	Dato	Revisjonen gjelder

Innhold

1.	INNLEDNING.....	4
1.1	Bakgrunn	4
1.2	Formål	4
1.3	Områdebeskrivelse.....	4
1.4	Ansvar	5
2.	METODE	5
2.1	Regelverk.....	5
2.2	Tilstandsklasser for forurensset grunn.....	5
2.3	Prøvetaking og analyser.....	6
3.	RESULTATER	7
3.1	Feltundersøkelser.....	7
3.2	Terreng og grunnforhold	7
3.3	Analyseresultater og vurdering	9
4.	VIDERE ARBEID	10
5.	REFERANSER.....	11

TEGNING

Tegning nr.	Rev.nr.	Tittel	Målestokk
M-101	0	Oversiktskart	1 : 50 000
M-102	0	Situasjonsplan	1 : 500

VEDLEGG

- Vedlegg 1 – Profilbeskrivelser
- Vedlegg 2 – Analyseresultater sammenstilt med TA-2553/2009
- Vedlegg 3 – Analyserapporter fra Eurofins

1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Det har blitt gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse for å kartlegge forurensningstilstanden på område mellom Burøyveien 18 og 20, 8012 Bodø, gnr/bnr 138/700, i Bodø kommune. Området er tidligere oppfylt med ukjente løsmasser. Det har foregått virksomhet som inkluderer avfetting og sandblåsing av store komponenter som tanker og ploger på området. Maling inneholder høye konsentrasjoner av metaller, og det var derfor mistanke om høyt innhold av metaller i massene på området.

Området er regulert til industri/lagerformål, reguleringsplan 1092 Burøya, reg.plan.

1.2 Formål

Hensikten med den miljøtekniske grunnundersøkelsen er å kartlegge og klassifisere grunnen på området med hensyn på forurensning. Basert på resultatene fra undersøkelsen er det utarbeidet en datarapport. Datarapporten dokumenterer forurensningssituasjonen på området etter krav i forurensningsforskriftens kapittel 2 /1/.

1.3 Områdebeskrivelse

Området har et oppgitt totalt areal på ca. 1600 m². Det har foregått virksomhet på eiendommen som inkluderer avfetting og sandblåsing. Det er registrert en del avfall og søppel i noen sjakter. En oversikt over området er vist i Figur 1 /2/.



Figur 1: Det undersøkte området er merket. Kart er hentet fra bodo.kommune.no /2/.

1.4 Ansvar

Rambøll har utført de miljøtekniske grunnundersøkelsene i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over prøvepunkter og kjemiske analyser av jordmasser på eiendommen. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten.

Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll.

2. METODE

2.1 Regelverk

Kapittel 2 i forurensningsforskriften sier at dersom det er grunn til å tro at det er forurensset grunn i områder der det er planlagt terrenginngrep, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Plan- og bygningslovens § 28-1 stiller også krav til at miljøforhold på en eiendom skal være kjent før igangsettingstillatelse kan gis.

Dersom det påvises miljøgifter i konsentrasjoner over normverdien i forurensningsforskriften, må det utarbeides en tiltaksplan som beskriver gravearbeidene og disponering av massene. Tiltakshaver plikter å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å sikre at fastsatte akseptkriterier for eiendommen ikke overskrides, og at anleggsarbeidet ikke medfører spredning av forurensning eller medfører fare for skade på helse eller miljø. Tiltaksplanen skal være godkjent av forurensningsmyndighetene før igangsettingstillatelse kan gis.

2.2 Tilstandsklasser og grenseverdier

Forurensningsforskriften kapittel 2 fastsetter normverdier for miljøgifter i jord. Normverdiene er grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for hverken helse eller miljø. Det er utarbeidet 5 helsebaserte tilstandsklasser for forurensset grunn basert på forurensningsgraden, Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 /3/. Tilstandsklassene benyttes for å sette grenser for hvilke nivå av miljøgifter i jord som kan tillates i toppjord (0-1m) og dypere liggende jord (>1m) ved ulik arealbruk. Det er definert tre kategorier for arealbruk:

1. Boligområder (inkludert barnehage, skole og lekeplass)
2. Sentrumsområder, kontor og forretninger
3. Industri og trafikkarealer

Planlagt arealbruk for den undersøkte tomta går under kategorien industri og trafikkareal, noe som medfører at det i toppjord (<1 m) tillates forurensning i tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. I dypere liggende masser (>1m) aksepteres tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres hvis det ved risikovurdering av spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres, hvis det ved risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel.

Tilstandsklasser for metaller og organiske parameter i jord er vist i Tabell 1 og 2 /3/.

Tabell 1: Tilstandsklasser forurensset jord i veileder TA-2553 – metaller /3/.

Tilstandsklasse/ Stoff (mg/kg)	1 Meget god	2 God	3 Moderat	4 Dårlig	5 Svært dårlig
Arsen	<8	8-20	20-50	50-600	600-1.000
Bly	<60	60-100	100-300	300-700	700-2500
Kadmium	<1,5	1,5-10	10-15	15-30	30-1.000
Kvikksølv	<1	1-2	2-4	4-10	10-1.000
Kobber	<100	100-200	200-1.000	1.000-8.500	8.500-25.000
Sink	<200	200-500	500-1.000	1.000-5.000	5.000-25.000
Krom (III)	<50	50-200	200-500	500-2.800	2.800-25.000
Krom (VI)	<2	2-5	5-20	20-80	80-1000
Nikkel	<60	60-135	135-200	200-1.200	1.200-2.500

Tabell 2: Tilstandsklasser forurensset jord i veileder TA-2553 – Organiske parametere /3/.

Tilstandsklasse/ Stoff (mg/kg)	1 Meget god	2 God	3 Moderat	4 Dårlig	5 Svært dårlig
PCB ₇	<0,01	0,01-0,5	0,5-1	1-5	5-50
ΣPAH ₁₆	<2	2-8	8-50	50-150	150-2.500
Benzo(a)pyren	<0,1	0,1-0,5	0,5-5	5-15	15-100
Benzen ¹	<0,01	0,01-0,015	0,015-0,04	0,04-0,05	0,05-1.000
Alifater C8-C10	<10	≤10	10-40	40-50	50-20.000
Alifater > C10- C12	<50	50-60	60-130	130-300	300-20.000
Alifater > C12- C35	<100	100-300	300-600	600-2.000	2.000-20.000

1) For BTEX, er det kun benzen som har tilstandsklasser

2.3 Prøvetaking og analyser

Det er utført prøvetaking ved sjaktegraving i 9 prøvepunkter. Utvalgte jordprøver er analysert, og resultatene er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser i forurensset grunn.

Totalt er 17 prøver analysert for følgende kjemiske parameter:

- Arsen (As), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), kadmium (Cd), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn)
- Polyaromatiske hydrokarboner, Σ16 PAH og enkeltforbindelser
- Alifatiske hydrokarboner (>C₅-C₈, >C₈-C₁₀, >C₁₀-C₁₂, >C₁₂-C₁₆, >C₁₆-C₃₅)
- Polysykliske bifenyler, Σ16 PCB
- BTEX (benzen, toluen, etylbensen, xylener)

I tillegg er en av prøvene, M3-1, analysert for krom (VI) og to av prøvene, M8-2 og M9-2, analysert for totalt organisk karbon (toc).

De kjemiske analysene er utført av Eurofins, som er akkreditert for alle utførte analyser. Kopi av analyserapporter med fullstendig oversikt over hvilke komponenter som inngår i analyseprogrammet, analysemetoder og usikkerhet er vist i vedlegg 3.

3. RESULTATER

3.1 Feltundersøkelser

Feltundersøkelsene ble utført av miljørådgiver, Christian Lauritsen, fra Rambøll 06.04.2017, med innleid gravemaskin fra Pedersen og Hansen AS. Graving av sjakter med uttak av jordprøver i 9 punkter (M1-M9) ble utført i henhold til en representativ vurdering av forurensningen på området. 17 jordprøver fra 9 sjakter ble sendt inn til kjemisk analyse.

Det ble først analysert 9 prøver, hvorav ikke-analyserte prøver ble lagret i fryser hos Rambøll i påvente av eventuelle behov for supplerende analyser. Resultatene av de første 9 prøvene viste forurensning i tilstandsklasse 5 og 4, og derfor ble resten av prøvene analysert for å kunne avgrense forurensningen. Grunnet høy konsentrasjon av krom i flere prøver, ble prøve M3-1 analysert for krom (VI).

Prøvepunktene ble målt inn av gravemaskinfører og landmåler, og prøvepunktene er farget iht. høyeste påviste tilstandsklasse (TA-2553/2009) i situasjonsplan i tegning M102.

3.2 Terreng/grunnforhold

Terrenget på området er relativt flatt, og er på ca. kote + 9,3. Det er et sort og rødt sandlag i øvre sjikt på ca. 0,3 meters mektighet på hele området, som består av fin sand og som trolig inneholder rester fra sandblåsing. Toppsjikt i M8 og M9 består av brun og rødlig sand med underliggende fyllmasser med innslag av bygningsavfall som betong og tegl og søppel.

Det er registrert fyllmasser ned til omtrent 1,6-2 meter under terreng (M8, M9). Fyllmassene består for det meste av sand, grus og stein, og små innslag av fraksjoner av tegl, trevirke, pukk og metallskrap og diverse avfall. Det er også registrert diverse avfall i noen sjakter. Under fyllmassene ligger det noen steder mørk jord, M7-M11. Det ble gravd ned til fjell i sjaktene M1, M2, M4, M5, M7. Det var asfalt over sjaktene M8 og M9. Detaljerte profilbeskrivelser av hvert prøvetakingspunkt finnes i vedlegg 1.

Bilde 1 viser sjakt M1. Dette bildet viser det sorte sandlaget i øvre del på området, ca. 0-0,2 meter i denne sjakten. Dette ble prøvetatt i prøve M1-1. Denne sorte sanden inneholder trolig rester fra sandblåsing og avfetting. Under dette sorte laget ble det i sjakt M1 registrert brun sand, ca. 0,2-0,5 meter under terreng, som ble prøvetatt i prøve M1-2. Bilde 2 viser sjakt M4, som også har et svart sandlag i øvre del, ca. 0-0,2 meter under terreng. Dette ble prøvetatt i prøve M4-1. I denne sjakten ble det ikke tatt prøve under dette øvre laget, da det antas å være representert av prøve M1-2. Lys, grå sand på toppen av sjakten, ca. 0-0,05 meter under terreng, ble prøvetatt i prøve M4-2.

Bilde 3 viser sjakt M3, som har et svart og rødt sandlag, ca. 0-0,15 meter under terreng, som ble prøvetatt i prøve M3-1. Den rødlige sanden ble registrert i stort omfang rundt og ved inngangsport til bygningen ved siden av området. Under dette øvre laget, ble det i sjakt M3, registrert siltig leire og områder med sand, grus og stein. Et område i sjakten, med brun jord, ca. 0,85-1 meter under terreng, ble prøvetatt i prøve M3-2. Leire, som var ca. 0,15-2 meter under terreng, ble prøvetatt i prøve M3-3.

Bilde 4 viser sjakt M7. Denne sjakten bestod av svart sand, stein, diverse avfall og søppel, treverk og trolig kreosotimpregnert treverk. Det ble gravd ned til fjell på ca. 0,5 meter under terreng. Jord i 0-0,5 meter under terreng ble prøvetatt i prøve M7-1.

Bilde 5 og 6 viser sjakt M8 og M9. Denne delen av området var asfaltert. Sjakt M8 bestod av brun og svart sand, lys sand, betong, innslag av tegl og søppelrester i øvre del av sjakten, ca. 0,2-0,6 meter under terrenget, og ble prøvetatt i prøve M8-1. Mold og jord i nedre del av sjakten, ca. 0,6-1,6 meter under terrenget, ble prøvetatt i prøve M8-2. Sjakt M9 bestod av lys og rødlig sand, grus og diverse avfall i øvre del, ca. 0,4-0,8 meter under terrenget, som ble prøvetatt i prøve M9-1. Under dette sjiktet var det svart sand og jord, ca. 0,8-1,5 meter under terrenget, som ble prøvetatt i prøve M9-2.

Bilde 7 og 8 viser eksempler på deler av området hvor det er svart sand, som trolig inneholder rester fra sandblåsing, avfetting og tidligere virksomhet på området.



Bilde 1: Sjakt M1.



Bilde 2: Sjakt M4.



Bilde 3: Sjakt M3.



Bilde 4: Sjakt M7.



Bilde 5: Sjakt M8.



Bilde 6: Sjakt M9.



Bilde 9: Svart sand flere steder på området, som trolig inneholder rester fra sandblåsing.



Bilde 10: Svart sand flere steder på området, som trolig inneholder rester fra sandblåsing.

3.3 Analyseresultater og vurdering

Det er analysert 17 prøver fra 9 sjakter (M1-M9) på området. Prøvene er analysert for tungmetaller, PCB, PAH, BTEX og alifatiske hydrokarboner. I tillegg er prøve M3-1 analysert for krom (VI) og prøve M8-2 og M9-1 for totalt organisk karbon (toc). Analyseresultatene er sammenstilt med normverdier og miljødirektoratets tilstandsklasser for forurensset grunn veileder TA-2553/2009 /2/, og er vist i Vedlegg 2. Det er påvist overskridelser over normverdier for rene masser i 14 prøver, Tabell 1 og 2.

Det er påvist forurensning av metaller i tilstandsklasse 5 (svært dårlig) og 4 (dårlig) i 10 av 12 prøver i øvre sjikt på eiendommen, 0-0,8 meter under terrenget. Det er påvist forurensning av oljeforbindelser, >C12-C35, i tilstandsklasse 5 i en av prøvene. Det er i tillegg påvist benzen i tilstandsklasse 3 (moderat) og PCB og benzo(a)pyren i tilstandsklasse 2 (god) i enkeltpørøver. Det er påvist forurensning av metaller i tilstandsklasse 3 og benzo(a)pyren i tilstandsklasse 2 i en av prøvene i øvre sjikt, 0-0,8 meter under terrenget. I en prøve i øvre sjikt, 0-0,8 meter under terrenget, er det ikke påvist forurensning over tilstandsklasse 1.

I prøver tatt under øvre sjikt, er det påvist forurensning av bly, sink, benso(a)pyren og PAH-16 i tilstandsklasse 2 i tre av fem prøver. To av prøvene tatt under øvre sjikt viser ikke påvist konsentrasjoner over tilstandsklasse 1 (meget god).

Planlagt arealbruk for den undersøkte tomta er industri og trafikkareal, noe som medfører at det i toppjord (< 1 m) kan aksepteres forurensning i tilstandsklasse 3 eller lavere. Analyseresultatene av prøver tatt i sjiktet 0-0,8 meter under terreng viser at det er påvist forurensning i tilstandsklasse 4 og 5, noe som overskriver akseptkriteriene.

I dypeliggende masser (>1m) aksepteres tilstandsklasse 3 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres dersom en stedsspesifikk risikovurdering for spredning kan dokumentere at risikoen er akseptabel. Tilstandsklasse 5 kan aksepteres i dypere lag dersom en stedsspesifikk risikovurdering av både spredning og helse dokumenterer at risikoen er akseptabel. Analyseresultatene av underliggende prøver viser renere masser i dypere lag, tilstandsklasse 2 og 1, noe som tilfredsstiller akseptkriteriene.

Det er påvist 10 % totalt organisk karbon, toc, i en av prøvene, og dette medfører krav til deponiet hvor massene skal leveres.

På grunn av høye konsentrasjoner ble det tatt en vurdering av additiv effekt i hvert prøvepunkt, men ikke funnet grunn til å klassifisere prøvepunktene som farlig avfall.

Krom

Konsentrasjon av krom ble pottet mot konsentrasjonen av nikkel, for å undersøke om konsentrasjonene korrelerer. Hvis konsentrasjonene ikke korrelerer, tyder dette på at krom og nikkel ikke er naturlig forekommende. I slike tilfeller bør prøvene analyseres for seksverdig krom (Cr (VI)). En R-kvadrert verdi på 0,0084 viser ikke samsvar mellom konsentrasjonene av krom og nikkel (Ni) i de analyserte prøvene, og det har blitt vurdert som nødvendig å analysere en av prøvene med høyt innhold av krom for Cr (VI). Naturlig innhold av krom i flomsedimenter har blitt målt til å være 32 mg/kg /4/. Gjennomsnittsverdien av konsentrasjonen av krom i de analyserte prøvene er 142 mg/kg, noe som er signifikant over den naturlige verdien.

Konsentrasjonen av krom overstiger også normverdi + 50 % i prøve M1-1, M3-1 og M4-1. Det er derfor ikke sannsynlig at de påviste krom- og nikkelkonsentrasjonene er naturlig forekommende. Den prøven som inneholder mest krom, prøve M3-1, ble analysert for krom (VI). Analyseresultatet viser innhold av 0,093 mg/kg krom (VI), noe som er i tilstandsklasse 1.

4. KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID


Det er påvist masser med svært dårlig og dårlig tilstand i øvre sjikt, ned til 0,8 m fra dagens terreng, på undersøkt område. I dypere lag er det påvist renere masser (tilstandsklasse 1-2).

I henhold til § 2-6 i forurensningsforskriftens kap. 2 *Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider* /1/, skal det utarbeides en tiltaksplan før det kan graves i forurenset grunn. Tiltaksplanen skal blant annet inneholde en oversikt over hvilke undersøkelser som er utført, vurdering av risiko for spredning av forurensning, hvilke tiltak som må gjennomføres og redegjørelse for disponering av forurensede masser. Tiltaksplanen skal være godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse kan gis.

Det er vurdert at det er behov for tiltaksplan før graving på dette området.

5. REFERANSER

- /1/ Miljøverndepartementet, Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kapittel 2, opprydding i forurensset grunn ved bygge- og gravearbeider.
- /2/ Kartportal, Bodo.kommune.no
- /3/ Miljødirektoratet, Helsebaserte tilstandsklasser for forurensset grunn, TA-2553/2009
- /4/ NGU geokjemisk atlas, 2000



Oppdrag nr: 1350021727 Målestokk: 1: 50 000 Status:

RAMBOLL

Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60

MTGU Burøyveien
NFK

OVERSIKTSKART

UTM33 (Euref89): 04734 74641


Tegning nr:

Rev:

M101

0

0	25.04.2017	AKM	CLAU	CLAU	
Rev	Dato	Tekst	Utarb	Kontr	Godkj



Tilstandsklasser iht TA-2553/2009

■ 1	Meget god
■ 2	God
■ 3	Moderat
■ 4	Dårlig
■ 5	Svært dårlig
■ 6	Farlig avfall

00	25.04.2017		AKM	CLAU	CLAU
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSTATUS					

RAMBOLL

Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDAG
MTGU Burøyveien

OPPDAGSGIVER

NFK

INNHOLD
SITUASJONSPLAN MILJØ

Prøvesjakt

OPPDAG NR. 1350021727 MÅlestokk 1:500 BLAD NR. 01 AV 01

TEGNING NR. TEGNING NR. REV.

M102 0

**VEDLEGG 1
PROFILBESKRIVELSER**

Oppdrag: 1350021727 Miljøteknisk grunnundersøkelse Burøyveien

Profilbeskrivelse

Prøve nr.	Massetyper	Merknader	Analyser	Supplerende analyser	Topp [m]	Bunn [m]
M1-1	Fyllmasser	Svart sand, mold, jord, mulig sand fra sandblåsing	x		0	0,2
M1-2	Fyllmasser	Sand, stein, grus		x	0,2	0,5
M2-1	Fyllmasser	Grå sand, grus, stein	x		0	0,2
M2-2	Fyllmasser	Sand, stein, grus		x	0,3	1,1
M3-1	Fyllmasser	Svart og rød sand, brun sand, mulig sand fra sandblåsing	x		0,2	0,15
M3-2	Fyllmasser	Brun jord inni leire	x		0,85	1
M3-3	Fyllmasser	Leire øvre del		x	0,15	2
M4-1	Fyllmasser	Svart sand, innslag mold, mulig sand fra sandblåsing	x		0	0,2
M4-2	Fyllmasser	Lys sand i toppen		x	0	0,05
M5-1	Fyllmasser	Brun sand og sprengstein.		x	0	0,3
M6-1	Fyllmasser	Svart sand, mold, jord	x		0	0,2
M6-2	Fyllmasser	Brun sand, stein		x	0,2	0,6
M7-1	Fyllmasser	Svart sand, stein, søppel, treverk, mulig kreosotimpregnert treverk	x		0	0,5
M8-1	Fyllmasser	Brun og svart sand, stein, lys sand, betong, innslag tegl	x		0,2	0,6
M8-2	Fyllmasser	Mold		x	0,6	1,6
M9-1	Fyllmasser	Sand, grus og litt mørk jord.	x		0,4	0,8
M9-2	Fyllmasser	Mold		x	0,8	1,5

**VEDLEGG 2
ANALYSERESULTATER SAMMENSTILT MED
TA-2553/2009**

Analyseresultater [mg/kg TS] sammenstilt med Miljødirektoratets TA-2553/2009

Prøve	Dybde, m	Analitter																	
		As	Pb	Cd	Cu	Cr	Hg	Ni	Zn	Σ PCB	b(a)p	Σ 16PAH	Benzen	Toluen	Etylbenzen	Xylener	$>C_8-C_{10}$	$>C_{10}-C_{12}$	$>C_{12}-C_{35}$
M1-1	0-0,2	34	230	1,7	1600	180	0,011	170	4700	nd	0,038	0,39	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M1-2	0,2-0,5	1,6	26	0,23	130	17	0,024	49	940	0,0053	0,19	1,5	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	62
M2-1	0-0,2	8,4	71	0,65	430	65	0,004	72	2300	nd	0,016	0,13	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	13
M3-1	0-0,15	8,7	75	0,1	590	480	0,012	300	5100	0,0011	0,014	0,3	0,03	0,026	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	13
M4-1	0-0,2	11	92	0,76	840	420	0,004	440	2200	nd	0,13	1,3	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	3200
M4-2	0-0,05	1,6	10	0,083	27	26	< 0,001	2000	65	nd	< 0,010	nd	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M5-1	0-0,3	3,1	75	0,46	200	47	0,017	71	5100	0,041	0,2	1,8	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M6-1	0-0,2	7,4	54	0,4	220	54	0,014	67	2700	nd	0,055	0,47	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	18
M6-2	0,2-0,6	6,1	5	0,09	8,7	16	0,007	12	44	nd	< 0,010	nd	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M7-1	0-0,5	1,7	91	0,58	130	37	0,005	310	5000	0,0025	0,04	0,39	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M8-1	0,2-0,6	1,5	42	0,085	9,7	6,4	0,009	5,3	1800	nd	< 0,010	0,045	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	15
M9-1	0,4-0,8	1,1	31	0,43	6,1	30	0,003	490	1800	nd	0,17	1,4	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	31

Prøve	Dybde [m]	Cr (VI)
M3-1	0-0,15	0,093

Tilstandsklasser iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009

Tilstandsklasse	1	2	3	4	5
Beskrivelse	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig

Analyseresultater [mg/kg TS] sammenstilt med Miljødirektoratets TA-2553/2009

Prøve	Dybde, m	Alifater																	
		As	Pb	Cd	Cu	Cr	Hg	Ni	Zn	Σ 7 PCB	b(a)p	Σ 16PAH	Benzen	Toluen	Etylbenzen	Xylener	>C ₈ -C ₁₀	>C ₁₀ -C ₁₂	>C ₁₂ -C ₃₅
M2-2	0,3-1,1	1,1	26	0,08	18	8,3	0,005	33	270	nd	0,12	0,96	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M3-2	0,85-1	3,7	3	0,055	4,9	6,3	< 0,001	8,5	28	nd	< 0,010	nd	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M3-3	0,15-2	4	9,7	0,071	12	18	0,002	13	83	nd	< 0,010	nd	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M8-2	0,6-1,6	2,5	8,2	0,078	4,8	14	0,011	8,3	210	nd	0,01	0,1	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M9-2	0,8-1,5	3,9	84	0,37	45	38	0,218	35	160	nd	0,23	2,5	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	28

Prøve	Dybde [m]	toc [%]
M8-2	0,6-1,6	0,66
M9-2	0,8-1,5	10

Tilstandsklasser iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009

Tilstandsklasse	1	2	3	4	5
Beskrivelse	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig

**VEDLEGG 3
ANALYSERAPPORTER FRA EUROFINS**



Rambøll Norge AS
Mellomlia 79
7493 TRONDHEIM
Attn: Lise Støver

Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

Fax: +47 69 27 23 40

AR-17-MM-007714-01



EUNOMO-00164073

Prøvemottak: 10.04.2017

Temperatur:

Analyseperiode: 10.04.2017-18.04.2017

Referanse: Miljøteknisk
grunnundersøkelse
Burøyveien (006-10)

ANALYSERAPPORT

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04100077	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	M1-1	Analysestartdato:	10.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
a) Tørrstoff	91.5	%	0.1 5% EN 12880
a) Arsen (As)	34	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	230	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	1.7	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	1600	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Krom (Cr)	180	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Kvikksølv (Hg)	0.011	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)	170	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Sink (Zn)	4700	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg TS	10 SPI 2011
* Alifater >C12-C35	nd		Beregnet
Alifater C5-C35	nd		Beregnet
a) BTEX			
a) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
a) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenafetylén	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fenantren	0.030	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoranten	0.057	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Pyren	0.046	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]antracen	0.027	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Krysen/Trifenylen	0.030	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[b]fluoranten	0.072	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[k]fluoranten	0.020	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]pyren	0.038	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.035	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[ghi]perlen	0.036	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Sum PAH(16) EPA	0.39	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



a) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) Sum 7 PCB	nd		EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04100078	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	M2-1	Analysestartdato:	10.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
a) Tørrstoff	93.2	%	0.1 5% EN 12880
a) Arsen (As)	8.4	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	71	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	0.65	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	430	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Krom (Cr)	65	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Kvikksølv (Hg)	0.004	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)	72	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Sink (Zn)	2300	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	13	mg/kg TS	10 30% SPI 2011
* Alifater >C12-C35	13	mg/kg TS	8 Beregnet
Alifater C5-C35	13	mg/kg TS	20 Beregnet
a) BTEX			
a) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
a) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenafytlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fenantren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoranten	0.027	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Pyren	0.022	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]antracen	0.015	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Krysen/Trifenylen	0.015	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[b]fluoranten	0.030	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[k]fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]pyren	0.016	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[ghi]perlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Sum PAH(16) EPA	0.13	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



a) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) Sum 7 PCB	nd		EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04100079	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	M3-1	Analysestartdato:	10.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
a) Tørrstoff	91.9	%	0.1 5% EN 12880
a) Arsen (As)	8.7	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	75	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	0.10	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	590	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Krom (Cr)	480	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Kvikksølv (Hg)	0.012	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)	300	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Sink (Zn)	5100	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	13	mg/kg TS	10 30% SPI 2011
* Alifater >C12-C35	13	mg/kg TS	8 Beregnet
Alifater C5-C35	13	mg/kg TS	20 Beregnet
a) BTEX			
a) Benzen	0.030	mg/kg TS	0.01 30% EPA 5021
a) Toluen	0.026	mg/kg TS	0.01 30% EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
a) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Naftalen	0.021	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Acenafytlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fenantren	0.045	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoranten	0.070	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Pyren	0.040	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]antracen	0.013	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Krysen/Trifenylen	0.026	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[b]fluoranten	0.041	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[k]fluoranten	0.012	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]pyren	0.014	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.010	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[ghi]perlen	0.010	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Sum PAH(16) EPA	0.30	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



a) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 118	0.00052 mg/kg TS	0.0005 25%	EN 16167
a) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 138	0.00056 mg/kg TS	0.0005 25%	EN 16167
a) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) Sum 7 PCB	0.0011 mg/kg TS	25%	EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04100080	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	M3-2	Analysestartdato:	10.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
a) Tørrstoff	89.2	%	0.1 5% EN 12880
a) Arsen (As)	3.7	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	3.0	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	0.055	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	4.9	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Krom (Cr)	6.3	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Kvikksølv (Hg)	< 0.001	mg/kg TS	0.001 028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)	8.5	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Sink (Zn)	28	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg TS	10 SPI 2011
* Alifater >C12-C35	nd		Beregnet
Alifater C5-C35	nd		Beregnet
a) BTEX			
a) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
a) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenafetylén	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fenantren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Krysen/Trifenylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[b]fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[k]fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[ghi]perlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Sum PAH(16) EPA	nd		ISO 18287, mod.
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



a) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) Sum 7 PCB	nd		EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04100081	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	M4-1	Analysestartdato:	10.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
a) Tørrstoff	96.1	%	0.1 5% EN 12880
a) Arsen (As)	11	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	92	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	0.76	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	840	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Krom (Cr)	420	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Kvikksølv (Hg)	0.004	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)	440	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Sink (Zn)	2200	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	7.1	mg/kg TS	5 30% SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	3200	mg/kg TS	10 30% SPI 2011
* Alifater >C12-C35	3200	mg/kg TS	8 Beregnet
Alifater C5-C35	3200	mg/kg TS	20 Beregnet
a) BTEX			
a) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
a) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenafptylen	0.014	mg/kg TS	0.01 40% ISO 18287, mod.
a) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoren	0.049	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
a) Fenantren	0.034	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Antracen	0.030	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Fluoranten	0.063	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Pyren	0.50	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]antracen	0.050	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Krysen/Trifenylen	0.026	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[b]fluoranten	0.18	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[k]fluoranten	0.049	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]pyren	0.13	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.062	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Dibenzo[a,h]antracen	0.014	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
a) Benzo[ghi]perlen	0.10	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Sum PAH(16) EPA	1.3	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



a) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) Sum 7 PCB	nd		EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04100082	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	M6-1	Analysestartdato:	10.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
a) Tørrstoff	89.7	%	0.1 5% EN 12880
a) Arsen (As)	7.4	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	54	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	0.40	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	220	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Krom (Cr)	54	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Kvikksølv (Hg)	0.014	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)	67	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Sink (Zn)	2700	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	18	mg/kg TS	10 30% SPI 2011
* Alifater >C12-C35	18	mg/kg TS	8 Beregnet
Alifater C5-C35	18	mg/kg TS	20 Beregnet
a) BTEX			
a) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
a) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenafytlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fenantren	0.012	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoranten	0.045	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Pyren	0.047	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]antracen	0.036	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Krysen/Trifenylen	0.035	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[b]fluoranten	0.097	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[k]fluoranten	0.025	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]pyren	0.055	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.056	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[ghi]peryen	0.058	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Sum PAH(16) EPA	0.47	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



a) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) Sum 7 PCB	nd		EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04100083	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	M7-1	Analysestartdato:	10.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
a) Tørrstoff	86.1	%	0.1 5% EN 12880
a) Arsen (As)	1.7	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	91	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	0.58	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	130	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Krom (Cr)	37	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Kvikksølv (Hg)	0.005	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)	310	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Sink (Zn)	5000	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg TS	10 SPI 2011
* Alifater >C12-C35	nd		Beregnet
Alifater C5-C35	nd		Beregnet
a) BTEX			
a) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
a) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenafetylén	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fenantren	0.024	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoranten	0.056	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Pyren	0.047	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]antracen	0.029	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Krysen/Trifenylen	0.037	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[b]fluoranten	0.077	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[k]fluoranten	0.028	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]pyren	0.040	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.028	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[ghi]perlen	0.028	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Sum PAH(16) EPA	0.39	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



a) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 153	0.00084 mg/kg TS	0.0005 25%	EN 16167
a) PCB 138	0.00095 mg/kg TS	0.0005 25%	EN 16167
a) PCB 180	0.00073 mg/kg TS	0.0005 25%	EN 16167
a) Sum 7 PCB	0.0025 mg/kg TS	25%	EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04100084	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	M8-1	Analysestartdato:	10.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
a) Tørrstoff	92.6	%	0.1 5% EN 12880
a) Arsen (As)	1.5	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	42	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	0.085	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	9.7	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Krom (Cr)	6.4	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Kvikksølv (Hg)	0.009	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)	5.3	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Sink (Zn)	1800	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	15	mg/kg TS	10 30% SPI 2011
* Alifater >C12-C35	15	mg/kg TS	8 Beregnet
Alifater C5-C35	15	mg/kg TS	20 Beregnet
a) BTEX			
a) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
a) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenafytlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fenantren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fluoranten	0.013	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Pyren	0.011	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Krysen/Trifenylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[b]fluoranten	0.010	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[k]fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Benzo[ghi]peryen	0.011	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Sum PAH(16) EPA	0.045	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



a) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) Sum 7 PCB	nd		EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04100085	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	M9-1	Analysestartdato:	10.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
a) Tørrstoff	94.5	%	0.1 5% EN 12880
a) Arsen (As)	1.1	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	31	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	0.43	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	6.1	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Krom (Cr)	30	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Kvikksølv (Hg)	0.003	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)	490	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
a) Sink (Zn)	1800	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
a) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	31	mg/kg TS	10 30% SPI 2011
* Alifater >C12-C35	31	mg/kg TS	8 Beregnet
Alifater C5-C35	31	mg/kg TS	20 Beregnet
a) BTEX			
a) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
a) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
a) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
a) PAH(16)			
a) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenafytlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Acenaften	0.014	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
a) Fenantren	0.058	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Antracen	0.014	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Fluoranten	0.15	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Pyren	0.13	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]antracen	0.12	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Krysen/Trifenylen	0.10	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[b]fluoranten	0.23	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Benzo[k]fluoranten	0.076	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
a) Benzo[a]pyren	0.17	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.15	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Dibenzo[a,h]antracen	0.043	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
a) Benzo[ghi]peryen	0.14	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
a) Sum PAH(16) EPA	1.4	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
a) PCB(7)			
a) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



a) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
a) Sum 7 PCB	nd		EN 16167

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

Miljø Trondheim (miljo.trondheim@ramboll.no)

Moss 18.04.2017

Kjetil Sjaastad

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Rambøll Norge AS
Mellomlia 79
7493 TRONDHEIM
Attn: Lise Støver

Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

Fax: +47 69 27 23 40

AR-17-MM-009277-01



EUNOMO-00165192

Prøvemottak: 28.04.2017

Temperatur:

Analyseperiode: 28.04.2017-11.05.2017

Referanse: 1350021727

(006-10521-152896)

ANALYSERAPPORT

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04280040	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	CLAU
Prøvemerking:	M1-2	Analysestartdato:	28.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
b) Tørrstoff	88.5	%	0.1 5% EN 12880
b) Arsen (As)	1.6	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Bly (Pb)	26	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
b) Kadmium (Cd)	0.23	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
b) Kobber (Cu)	130	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Krom (Cr)	17	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Kvikksølv (Hg)	0.024	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
b) Nikkel (Ni)	49	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Sink (Zn)	940	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
b) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	8.1	mg/kg TS	5 30% SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	54	mg/kg TS	10 30% SPI 2011
* Alifater >C12-C35	62	mg/kg TS	Beregnet
Alifater C5-C35	62	mg/kg TS	Beregnet
b) BTEX			
b) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
b) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
b) PAH(16)			
b) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenafytlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fenantren	0.035	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fluoranten	0.081	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Pyren	0.13	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]antracen	0.045	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Krysen/Trifenylen	0.062	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[b]fluoranten	0.31	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[k]fluoranten	0.10	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]pyren	0.19	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.22	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Dibenzo[a,h]antracen	0.036	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
b) Benzo[ghi]peryen	0.26	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Sum PAH(16) EPA	1.5	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
b) PCB(7)			
b) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



b) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 153	0.0017 mg/kg TS	0.0005 25%	EN 16167
b) PCB 138	0.0020 mg/kg TS	0.0005 25%	EN 16167
b) PCB 180	0.0016 mg/kg TS	0.0005 25%	EN 16167
b) Sum 7 PCB	0.0053 mg/kg TS	25%	EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04280041	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	CLAU
Prøvemerking:	M2-2	Analysestartdato:	28.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
b) Tørrstoff	93.0	%	0.1 5% EN 12880
b) Arsen (As)	1.1	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Bly (Pb)	26	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
b) Kadmium (Cd)	0.080	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
b) Kobber (Cu)	18	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Krom (Cr)	8.3	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Kvikksølv (Hg)	0.005	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
b) Nikkel (Ni)	33	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Sink (Zn)	270	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
b) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg TS	10 SPI 2011
* Alifater >C12-C35	nd		Beregnet
Alifater C5-C35	nd		Beregnet
b) BTEX			
b) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
b) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
b) PAH(16)			
b) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenafytlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fenantren	0.027	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Antracen	0.010	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Fluoranten	0.12	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Pyren	0.12	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]antracen	0.11	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Krysen/Trifenylen	0.095	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[b]fluoranten	0.17	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[k]fluoranten	0.045	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]pyren	0.12	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.067	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Dibenzo[a,h]antracen	0.013	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
b) Benzo[ghi]peryen	0.060	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Sum PAH(16) EPA	0.96	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
b) PCB(7)			
b) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



b) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) Sum 7 PCB	nd		EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04280042	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	CLAU
Prøvemerking:	M3-3	Analysestartdato:	28.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
b) Tørrstoff	91.0	%	0.1 5% EN 12880
b) Arsen (As)	4.0	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Bly (Pb)	9.7	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
b) Kadmium (Cd)	0.071	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
b) Kobber (Cu)	12	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Krom (Cr)	18	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Kvikksølv (Hg)	0.002	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
b) Nikkel (Ni)	13	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Sink (Zn)	83	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
b) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg TS	10 SPI 2011
* Alifater >C12-C35	nd		Beregnet
Alifater C5-C35	nd		Beregnet
b) BTEX			
b) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
b) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
b) PAH(16)			
b) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenafytlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fenantren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Krysen/Trifenylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[b]fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[k]fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[ghi]perlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Sum PAH(16) EPA	nd		ISO 18287, mod.
b) PCB(7)			
b) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



b) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) Sum 7 PCB	nd		EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04280043	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	CLAU
Prøvemerking:	M4-2	Analysestartdato:	28.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
b) Tørrstoff	95.2	%	0.1 5% EN 12880
b) Arsen (As)	1.6	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Bly (Pb)	10	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
b) Kadmium (Cd)	0.083	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
b) Kobber (Cu)	27	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Krom (Cr)	26	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Kvikksølv (Hg)	< 0.001	mg/kg TS	0.001 028311mod/EN ISO17852mod
b) Nikkel (Ni)	2000	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Sink (Zn)	65	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
b) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg TS	10 SPI 2011
* Alifater >C12-C35	nd		Beregnet
Alifater C5-C35	nd		Beregnet
b) BTEX			
b) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
b) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
b) PAH(16)			
b) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenafytlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fenantren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Krysen/Trifenylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[b]fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[k]fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[ghi]peryen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Sum PAH(16) EPA	nd		ISO 18287, mod.
b) PCB(7)			
b) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



b) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) Sum 7 PCB	nd		EN 16167

Merknader:
Ni: flere paralleller bekrefter resultat.

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04280044	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	CLAU
Prøvemerking:	M5-1	Analysestartdato:	28.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
b) Tørrstoff	91.4	%	0.1 5% EN 12880
b) Arsen (As)	3.1	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Bly (Pb)	75	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
b) Kadmium (Cd)	0.46	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
b) Kobber (Cu)	200	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Krom (Cr)	47	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Kvikksølv (Hg)	0.017	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
b) Nikkel (Ni)	71	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Sink (Zn)	5100	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
b) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg TS	10 SPI 2011
* Alifater >C12-C35	nd		Beregnet
Alifater C5-C35	nd		Beregnet
b) BTEX			
b) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
b) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
b) PAH(16)			
b) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenafetylén	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenaften	0.026	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Fluoren	0.015	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
b) Fenantren	0.082	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Antracen	0.014	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Fluoranten	0.21	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Pyren	0.19	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]antracen	0.14	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Krysen/Trifenylen	0.15	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[b]fluoranten	0.32	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[k]fluoranten	0.12	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]pyren	0.20	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.14	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Dibenzo[a,h]antracen	0.026	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
b) Benzo[ghi]perlen	0.14	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Sum PAH(16) EPA	1.8	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
b) PCB(7)			
b) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



b) PCB 52	0.0020 mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 101	0.0064 mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 118	0.0038 mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 153	0.011 mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 138	0.011 mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) PCB 180	0.0069 mg/kg TS	0.0005	25%	EN 16167
b) Sum 7 PCB	0.041 mg/kg TS		25%	EN 16167

Merknader:
Zn: flere paralleller bekrefter resultat.

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04280045	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	CLAU
Prøvemerking:	M6-2	Analysestartdato:	28.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
b) Tørrstoff	89.0	%	0.1 5% EN 12880
b) Arsen (As)	6.1	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Bly (Pb)	5.0	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
b) Kadmium (Cd)	0.090	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
b) Kobber (Cu)	8.7	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Krom (Cr)	16	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Kvikksølv (Hg)	0.007	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
b) Nikkel (Ni)	12	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Sink (Zn)	44	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
b) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg TS	10 SPI 2011
* Alifater >C12-C35	nd		Beregnet
Alifater C5-C35	nd		Beregnet
b) BTEX			
b) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
b) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
b) PAH(16)			
b) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenafytlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fenantren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Krysen/Trifenylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[b]fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[k]fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[ghi]peryen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Sum PAH(16) EPA	nd		ISO 18287, mod.
b) PCB(7)			
b) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



b) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) Sum 7 PCB	nd		EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04280046	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	CLAU
Prøvemerking:	M8-2	Analysestartdato:	28.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
b) Tørrstoff	90.0	%	0.1 5% EN 12880
b) Arsen (As)	2.5	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Bly (Pb)	8.2	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
b) Kadmium (Cd)	0.078	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
b) Kobber (Cu)	4.8	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Krom (Cr)	14	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Kvikksølv (Hg)	0.011	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
b) Nikkel (Ni)	8.3	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Sink (Zn)	210	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
b) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg TS	10 SPI 2011
* Alifater >C12-C35	nd		Beregnet
Alifater C5-C35	nd		Beregnet
b) BTEX			
b) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
b) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
b) PAH(16)			
b) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenafytlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenaften	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fluoren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fenantren	0.013	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Fluoranten	0.023	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Pyren	0.017	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]antracen	0.011	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Krysen/Trifenylen	0.011	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[b]fluoranten	0.015	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[k]fluoranten	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]pyren	0.010	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Benzo[ghi]peryen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Sum PAH(16) EPA	0.100	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
b) PCB(7)			
b) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



b) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) Sum 7 PCB	nd		EN 16167
a) TOC (Totalt organisk karbon)			
a) Totalt organisk karbon (TOC)	0.66 % TS	0.05	EN 13137

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Prøvenr.:	439-2017-04280047	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	CLAU
Prøvemerking:	M9-2	Analysestartdato:	28.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
b) Tørrstoff	46.5	%	0.1 5% EN 12880
b) Arsen (As)	3.9	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Bly (Pb)	84	mg/kg TS	0.5 40% NS EN ISO 17294-2
b) Kadmium (Cd)	0.37	mg/kg TS	0.01 25% NS EN ISO 17294-2
b) Kobber (Cu)	45	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Krom (Cr)	38	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Kvikksølv (Hg)	0.218	mg/kg TS	0.001 20% 028311mod/EN ISO17852mod
b) Nikkel (Ni)	35	mg/kg TS	0.5 30% NS EN ISO 17294-2
b) Sink (Zn)	160	mg/kg TS	2 30% NS EN ISO 17294-2
b) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7 LidMiljø.0A.01.09
b) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3 SPI 2011
b) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5 SPI 2011
b) Alifater >C16-C35	28	mg/kg TS	10 30% SPI 2011
* Alifater >C12-C35	28	mg/kg TS	8 Beregnet
Alifater C5-C35	28	mg/kg TS	20 Beregnet
b) BTEX			
b) Benzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Toluen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Etylbenzen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) m,p-Xylen	< 0.020	mg/kg TS	0.02 EPA 5021
b) o-Xylen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 EPA 5021
b) Xylener (sum)	< 0.030	mg/kg TS	0.03 EPA 5021
b) PAH(16)			
b) Naftalen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenafytlen	< 0.010	mg/kg TS	0.01 ISO 18287, mod.
b) Acenaften	0.013	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Fluoren	0.013	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
b) Fenantren	0.22	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Antracen	0.041	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Fluoranten	0.44	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Pyren	0.35	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]antracen	0.19	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Krysen/Trifenylen	0.18	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[b]fluoranten	0.38	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Benzo[k]fluoranten	0.15	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
b) Benzo[a]pyren	0.23	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Indeno[1,2,3-cd]pyren	0.15	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Dibenzo[a,h]antracen	0.027	mg/kg TS	0.01 30% ISO 18287, mod.
b) Benzo[ghi]peryen	0.11	mg/kg TS	0.01 25% ISO 18287, mod.
b) Sum PAH(16) EPA	2.5	mg/kg TS	ISO 18287, mod.
b) PCB(7)			
b) PCB 28	< 0.00050	mg/kg TS	0.0005 EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



b) PCB 52	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 101	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 118	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 153	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 138	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) PCB 180	< 0.00050 mg/kg TS	0.0005	EN 16167
b) Sum 7 PCB	nd		EN 16167
a) TOC (Totalt organisk karbon)			
a) Totalt organisk karbon (TOC)	10 % TS	0.05	EN 13137

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a) Eurofins Environment A/S (Vejen), Ladelundvej 85, DK-6600, Vejen DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168,
 b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kopi til:

Miljø Trondheim (miljo.trondheim@ramboll.no)

Moss 11.05.2017

Kjetil Sjaastad

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Rambøll Norge AS
 Mellomlia 79
 7493 TRONDHEIM
Attn: Lise Støver

Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss)
 F. reg. 965 141 618 MVA
 Møllebakken 50
 NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
 Fax: +47 69 27 23 40

AR-17-MM-009588-01



EUNOMO-00164879

Prøvemottak: 25.04.2017
 Temperatur:
 Analyseperiode: 25.04.2017-15.05.2017
 Referanse: Miljøteknisk
 grunnundersøkelse
 Burøyveien (006-10

ANALYSERAPPORT

Merknader prøveserie:

Full PO: Miljøteknisk grunnundersøkelse Burøyveien (006-10521-152213)

Prøvenr.:	439-2017-04250469	Prøvetakingsdato:	06.04.2017
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver
Prøvemerking:	M3-1 439-2017-04100079	Analysestartdato:	25.04.2017
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ MU Metode
a)* Krom VI (Cr6+)	0.093	mg/kg	0.01 HPLC-ICP-MS

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

Kopi til:

Miljø Trondheim (miljo.trondheim@ramboll.no)
 Christian Lauritsen (christian.lauritsen@ramboll.no)

Moss 15.05.2017

Kjetil Sjaastad

 Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
 <: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

VEDLEGG 2 – ANALYSERESULTATER ØVRE SJIKT SAMMENSTILT MED TA-2553/2009

Analyseresultater [mg/kg TS] sammenstilt med Miljødirektoratets TA-2553/2009

Prøve	Dybde, m	Analitter																	
		As	Pb	Cd	Cu	Cr	Hg	Ni	Zn	Σ PCB	b(a)p	Σ 16PAH	Benzen	Toluen	Etylbenzen	Xylener	$>C_8-C_{10}$	$>C_{10}-C_{12}$	$>C_{12}-C_{35}$
M1-1	0-0,2	34	230	1,7	1600	180	0,011	170	4700	nd	0,038	0,39	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M1-2	0,2-0,5	1,6	26	0,23	130	17	0,024	49	940	0,0053	0,19	1,5	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	62
M2-1	0-0,2	8,4	71	0,65	430	65	0,004	72	2300	nd	0,016	0,13	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	13
M3-1	0-0,15	8,7	75	0,1	590	480	0,012	300	5100	0,0011	0,014	0,3	0,03	0,026	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	13
M4-1	0-0,2	11	92	0,76	840	420	0,004	440	2200	nd	0,13	1,3	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	3200
M4-2	0-0,05	1,6	10	0,083	27	26	< 0,001	2000	65	nd	< 0,010	nd	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M5-1	0-0,3	3,1	75	0,46	200	47	0,017	71	5100	0,041	0,2	1,8	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M6-1	0-0,2	7,4	54	0,4	220	54	0,014	67	2700	nd	0,055	0,47	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	18
M6-2	0,2-0,6	6,1	5	0,09	8,7	16	0,007	12	44	nd	< 0,010	nd	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M7-1	0-0,5	1,7	91	0,58	130	37	0,005	310	5000	0,0025	0,04	0,39	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M8-1	0,2-0,6	1,5	42	0,085	9,7	6,4	0,009	5,3	1800	nd	< 0,010	0,045	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	15
M9-1	0,4-0,8	1,1	31	0,43	6,1	30	0,003	490	1800	nd	0,17	1,4	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	31

Prøve	Dybde [m]	Cr (VI)
M3-1	0-0,15	0,093

Tilstandsklasser iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009

Tilstandsklasse	1	2	3	4	5
Beskrivelse	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig